

RECEPCIÓN DE EQUIPO - Excavadora

SER.04.00.01

EDICIÓN

REVISIÓN

FECHA

03/07/2009

FECHA 20/6/18

ORDEN DE SERVICIO 111754

MARCA VOLVO

MODELO EC220

HOROMETRO / KMS 36.29

CLIENTE Galibos 1068



Nº 4763

ASISTENCIA O INSPECCION DE EQUIPO

Cliente: KAO	Fecha: 29/06/2018
Marca: JLG	Serie: B-141
Ubicación del Equipo: Lava Panamericana	Odometro/KMS: 2241
Técnico: Roberto Gómez	Hora Entrada: 10:58 Hora Salida: 11:30

DESCRIPCION DE TRABAJOS AL EQUIPO

DESCRIPCION	B	R	M	DESCRIPCION	B	R	M	DESCRIPCION	B	R	M
Nivel de Aceite del Motor	/	/	/	Nivel de aceite hidráulico	/	/	/	Estado de la canasta de mando	/	/	/
Nivel de Coolant/agua	/	/	/	Estado de las mangueras a la bomba	/	/	/	Estado de la consola de mando	/	/	/
Correas de motor o alternador	/	/	/	Estado de mangueras al boom o canasta	/	/	/	Estado de la botonera	/	/	/
Estado de los filtros de diesel	/	/	/	Estado de la cadena del boom	/	/	/	Estado de jostick para marcha	/	/	/
Estado de la batería y terminales	/	/	/	Estado de cilindros para levante del boom	/	/	/	Estado de jostick para elevar	/	/	/
Manguera de los inyectores de diesel	/	/	/	Estado de cilindros para extensión del boom	/	/	/	Estado del timon y palancas	/	/	/
Funcionamiento del motor al arranque	/	/	/	Estado de electro válvulas de boom	/	/	/	Estado de manual de operaciones	/	/	/
Nivel de temperatura	/	/	/	Estado de mangueras de la dirección	/	/	/	Estado de tarjetas	/	/	/
Fugas en el motor	/	/	/	Estado de pistones de las llantas	/	/	/	Luz de viaje	/	/	/
Switch de arranque	/	/	/	Estado de motores de las llantas	/	/	/	Alarma de viaje	/	/	/
Nivel de combustible	/	/	/	Tuerca de las llantas	/	/	/	Condiciones de la carrocería	/	-	/



SEÑALE TODOS LOS GOLPES, RAYONES, ROTURAS, FUGAS O FALTANTES ENCONTRADOS DURANTE LA INSPECCION

- * botón de inclinación de canasta dañado *
- * El conector de alimentación de inclinación de canasta estaba suelto Falso contacto xge a costa y se soltó quedando 0% 100%.
- * El pitón de emergencia no suena *
- * Se le soltó la conexión d del pitón *
- Equipo estaba trabajando-

Maria Alpizar

Nombre Y Cédula del Cliente

Roberto Gómez

Nombre Y Firma del Técnico

Roberto Gómez

Nombre Y Firma del jefe Taller

Reportes o Asistencia: 393-7800/3937801

PARA USO DE LA EMPRESA

Lista de verificación de maquinaria pesada

EQUIPO A INSPECCIONAR: Camion Grúa Nacional/Cana REGISTRO N. 1

TRABAJO: Movimiento de Traje FECHA: 27-8-2018 HORA: 8:00

OPERADOR: Bernardino Rodriguez 16 ton.

(V) Satisfactorio
(N) No aplica

(X) No satisfactorio

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	Controla límites de carga – volumen	(V)
Estado de orugas o llantas	(V)	Inspecciona diariamente el equipo	(V)
El sistema hidráulico no tiene fugas	()	Lleva registros de inspección y mantenimiento	(X)
Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
Estado de cabina, guardas	(V)	No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(V)
Estado guardas de protección	(V)	No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(N)
Condiciones de los frenos	(V)	No mueve cargas sobre los trabajadores	(V)
Estado de instrumentos y mandos	(V)	Arranca y para suavemente la carga	(N)
Estado del pito	(V)	No excede la velocidad	(N)
Alarma de retroceso	(V)	No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(N)
Estado de las luces	(V)	No deja la máquina prendida en pendiente.	(N)
Estado de limpia-brisas	(V)	Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
Estado del freno de emergencia	(V)	Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
Estado de lubricación	(V)	Para el motor antes de cargar combustible	(V)
Estado de cuchilla y soporte	(N)	Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(N)
Estado de cargador y balde	(N)	Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrica o ductos.	(N)
Estado accesorios como: estrobo, eslingas, anillos, cadenas, grapas, etc.		Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	
Estado malacates o diferenciales	(V)	OTROS:	(V)
Está dotado de banderas de señalización	(X)		()
Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(X)		()
La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)		()
El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)		()

Observaciones:

Acciones correctivas:

- Plegar las Hoja de mantenimiento
- Extintor

APROBADO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN:	
INSPECTOR INTERVENTORÍA:					CONTRATISTA:	<u>Oficial</u>
OPERADOR:	<u>Bernardino Rodriguez</u>				TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL:	<u>Tosca Morah</u>

Lista de verificación de maquinaria pesada

EQUIPO A INSPECCIONAR: Camión Grúa Ford 8000 REGISTRO N. 1

TRABAJO: Descarga FECHA: 27-8-2018 HORA: 9:00

OPERADOR: Armando Paternina 15 ton.

(V) Satisfactorio
(N) No aplica

(X) No satisfactorio

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	Controla límites de carga – volumen	(✓)
Estado de orugas o llantas	(V)	Inspecciona diariamente el equipo	(✓)
El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	Lleva registros de inspección y mantenimiento	(X)
Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(✓)
Estado de cabina, guardas	(V)	No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(N)
Estado guardas de protección	(V)	No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(N)
Condiciones de los frenos	(V)	No mueve cargas sobre los trabajadores	(N)
Estado de instrumentos y mandos	(V)	Arranca y para suavemente la carga	(N)
Estado del pito	(V)	No excede la velocidad	(N)
Alarma de retroceso	(V)	No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(N)
Estado de las luces	(V)	No deja la máquina prendida en pendiente.	(N)
Estado de limpia-brisas	(V)	Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(✓)
Estado del freno de emergencia	(V)	Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(✓)
Estado de lubricación	(V)	Para el motor antes de cargar combustible	(V)
Estado de cuchilla y soporte	(N)	Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(N)
Estado de cargador y balde	(V)	Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrica o ductos.	(V)
Estado accesorios como: estrobo, eslingas, anillos, cadenas, grapas, etc.		Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	
Estado malacates o diferenciales	(V)	OTROS:	()
Está dotado de banderas de señalización	(N)		()
Está dotado de extintor y botiquín de primeros auxilios	(X)		()
La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)		()
El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)		()

Observaciones:

Acciones correctivas:

- Colocar extintor
- Tener Hoja Mantenimiento

APROBADO	SI	✓	NO	FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN:
INSPECTOR INTERVENTORÍA:				CONTRATISTA: <u>Ed. fábrica 1</u>
OPERADOR: <u>Armando Paternina Q.</u>				TECNICO SEGURIDAD INDUSTRIAL: <u>José Moran</u>