

**DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR  
DRPN-IIo-DEA-005-2017**

**I. DATOS GENERALES**

<b>PROYECTO:</b>	COMPAÑÍA LEVAPAN DE PANAMÁ, S.A.
<b>PROMOTOR:</b>	COMPAÑÍA LEVAPAN DE PANAMÁ, S.A.
<b>CATEGORÍA:</b>	I
<b>EMPRESA CONSULTORA:</b>	CORPORACIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL (IAR-098-99)
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b>	CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ
<b>FECHA DE INSPECCIÓN:</b>	10 DE FEBRERO DE 2017
<b>FECHA DE INFORME:</b>	21 DE FEBRERO DE 2017
<b>PARTICIPANTES:</b>	JHOANA DE ALBA: CONSULTORA AMBIENTAL JARIDNE MASTROLINARDO: TÉCNICA EVALUADORA-DRPN

**II. OBJETIVOS**

- Conocer la situación ambiental del área de influencia, donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado: "**COMPAÑÍA LEVAPAN DE PANAMÁ, S.A.**".
- Evidenciar los cambios no declarados y realizados sin la debida aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

**III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Según lo descrito en el EsIA, el proyecto consiste en la construcción de una bodega para la recepción, almacenaje y despacho de los diferentes productos que la empresa ofrece a nivel de nacional.

**IV. METODOLOGÍA**

El día viernes 10 de febrero de 2017, alrededor de las 10:30 a.m., el personal de la Regional de Panamá Norte, del Ministerio de Ambiente, nos dirigimos al área donde se propone a realizar el proyecto en mención, ubicado en la carretera transístmica al lado de la Estación Terpel, corregimiento de Alcalde Díaz.

Para esta inspección ocular, se realizó un recorrido a pie por el área de influencia directa e indirecta del proyecto y además, se utilizó una cámara digital, con el objetivo de demostrar la situación ambiental del área del proyecto, y un gps de mano (GARMIN) para georeferenciar los puntos visitados en campo.

**V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA**

Observación 1: se ubicó que las propiedades colindantes cuentan con niveles topográficos notablemente diferentes y con pendientes pronunciadas en los límites del área de influencia directa de la obra (como se muestra en la fig. 1).

Observación 2: se constató que el área de desarrollo ha sido previamente intervenida, en las fig. 2-3 se muestra la loza de concreto sobre la superficie de suelo.

Observación 3: dentro del área de influencia del proyecto se observó algunos árboles de papaya, ubicados en el límite sur del proyecto, y que la vegetación dominante corresponde a herbáceas.

Observación 4: se corroboró los colindantes del área de influencia del proyecto y se identificó la actual galera de procesos y almacenamiento de la Compañía Levapan de Panamá

A continuación se presentan los puntos georreferenciados en campo del día de la inspección.

COORDENADAS TOMADAS EN CAMPO SOBRE ALINEAMIENTO			
PUNTOS		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
Acceso al área del proyecto	1	1008451 N	656964 E
Límite de fondo derecho	2	1008516 N	657036 E
Límite de fondo izquierdo	3	1008543 N	657000 E
Área próxima a galera actual	4	1008482 N	656946 E

## VI. CONCLUSION

- La descripción de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental, concuerda con lo que se pudo observar en campo.
- Se logró evidenciar que el área de influencia directa del proyecto se encuentra previamente intervenida.
- No se evidencia ningún cuerpo de agua cercano al área de desarrollo del proyecto.
- En el área colindante se identificó la operación de la actual galera de almacenamiento y procesos de la Compañía Levapan de Panamá, S.A.

## VI. RECOMENDACIONES

- Continuar los trámites correspondientes del Proceso de Evaluación Ambiental.

ANEXOS  
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fig. 1. Niveles topográficos colindantes, pendientes pronunciadas



Fig. 2-3. Topografía previamente intervenida.



Fig. 4-5. Área residencial colindante.

Elaborado por:

Cedrich J.  
Jaridne E. Mastrolinardo A.  
Técnica Evaluadora  
Dirección Regional de Panamá Norte  
Ministerio de Ambiente

Revisado por:

Candida Somarriba  
Candida Somarriba  
Jefa de Evaluación Ambiental  
Dirección Regional de Panamá Norte  
Ministerio de Ambiente

# Levapan de Panamá, S.A.


Licenciada  
 Mirei Endara  
 Ministra  
 Ministerio de Ambiente  
 E. S. D.

Distinguida Lic. Endara:

Yo, **JORGE ISAAC SOSA VILLALAZ**, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. **8-223-2075**, en mi condición de Representante Legal de **COMPAÑÍA LEVAPAN DE PANAMÁ, S.A.** inscrita en el Folio **18456**, de la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, me notifico por escrito ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de la Nota **DRPN - NA - DEA - 002 - 2017** por el cual nos solicitan información complementaria del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I del proyecto “**COMPAÑÍA LEVAPAN DE PANAMÁ, S.A.**”, a desarrollarse sobre la **Finca 21263**, de la sección de la Propiedad del Registro Público.

Autorizo a la Lic. Karina Guillén, con cédula de identidad personal 4-251-206, por parte de la Corporación de Desarrollo Ambiental, S.A. (CODESA) ante el Ministerio de Ambiente para que retire la Nota aclaratoria en mención.

Atentamente,

  
**JORGE ISAAC SOSA VILLALAZ**  
 Representante Legal  
 Compañía Levapan de Panamá, S.A.

Yo, JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad No. 8-509-985.  
**CERTIFICO:**  
 Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que aparecen(n) en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s)y/o Pasaporte(s) del(de los) firmante(s), y a nuestro parecer son iguales, por lo que la(s) consideramos auténticas(s).

Panamá, 08 MAR 2017

Testigos

Testigos

Licdo. JORGE E. GANTES S.  
 Notario Público Quinto

