

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

MEMORANDO – DIAM – 0953 – 2021

PARA: ING. DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.  
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

*Diana A. Laguna C.*

DE: LIC. DIANA A. LAGUNA C.  
Directora

ASUNTO: Verificación de coordenadas

FECHA: Panamá, 30 de agosto de 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —	MINISTERIO DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>C. Diaz</i>
Fecha:	30 de Agosto de 2021
Hora:	4:59 p.m.

En atención al memorando DEEIA-0557-2408-2021, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental categoría II, titulado "REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL DISTRITO DE CAPIRA, RENGLÓN 1: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CAIMITO-CAÑAZAS", cuyo promotor es MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:


Variables	Características
División Política Administrativa	Provincia: Panamá Oeste Distrito (s): La Chorrera, Capira. Corregimiento (s): Obaldía, Caimito
Alineamiento a rehabilitar	Longitud= 4,477.19 m
Puntos	Puente sobre río Caimito, Calidad de agua, Monitoreo de aire y ruido
SINAP	Fuera del SINAP.
Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012	Bosque latifoliado mixto secundario Área poblada Pasto
Drenajes	Río sin nombre, Quebradas el Ceibo, Cañazas, Curro, (afluentes del río Caimito)
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo III, VI.



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITOS DE LA CHORRERA Y CAPIRA, CORREGIMIENTOS DE OBALDÍA Y CAIMITO,  
PROYECTO CATEGORÍA II, "REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL DISTRITO DE CAPIRA, RENGLÓN 1: REHABILITACIÓN  
DE LA CARRETERA CAIMITO-CAÑAZAS ", VERIFICACIÓN DE COORDENADAS.

MINISTERIO DE AMBIENTE



Localización Nacional

- Lugares Poblados
- punto
  - ▲ Puente sobre río Caimito
  - calidad de agua
  - monitoreo de calidad de aire y ruido
  - Alineamiento a rehabilitar
  - Red Vial
  - Ríos y Quebradas
- Cobertura y Uso de la Tierra 2012
 

■ Bosque latifoliado mixto maduro
■ Bosque latifoliado mixto secundario
■ Maíz
■ Pasto
■ Rastrojo y vegetación arbustiva
■ Área poblada

LEYENDA

- Nota**
- Los datos analizados en esta nota se encuentran fuera del SINAP
  - Los datos se encuentran dentro de la Cuenca Hidrográfica, 140 río Caimito.
  - El dato lineal atraviesa las quebradas de el Ceibo, Cañazas, Curro y río sin nombre, todos afluentes del río Caimito.
  - Los datos se dibujaron en base a las coordenadas suministradas en la carpeta compartida.

Sistema de Referencia Espacial:  
Sistema Geodésico Mundial de 1984  
Proyección Universal Transversal de Mercator  
Zona 17 Norte

Ministerio de Ambiente  
Dirección de Información Ambiental  
Departamento de Geomática

Fuente: - Instituto Nacional de Estadística y Censo  
- Ministerio de Ambiente  
- Instituto Nacional Tommy Guardia  
- DEEIA-0557-2408-2021