

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. 040-2021

I. DATOS GENERALES

Proyecto:	CREMACIONES LA GLORIA DIVINA	Categoría:	II
Promotor:	CREMACIONES LA GLORIA DIVINA, S.A.		
Representante Legal:	BYRON FUNG LEUNG		
Localización del Proyecto:	CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ		
Fecha de inspección:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Fecha del Informe:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Participantes:	Yasmina Mendoza - MOP Juan De Dios Cedeño – MOP Byron Fung – Promotor Franklin Guerra – Consultor Giovanka De León – Consultora Jhoely Cuevas – Sección de Evaluación Regional MiAMBIENTE Panamá Metropolitana Yajaira Chung – MiAMBIENTE – Nivel Central		

II. OBJETIVO (S)

- Realizar recorrido en el área donde se propone desarrollar el proyecto, verificar su ubicación y describir las características físicas, biológicas y sociales observadas en campo.

III. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el servicio de cremación que brindara a la comunidad en un área de 80 m² en donde existe un módulo construido para tal fin compuesto por un área o recinto de cremación o incineración y área de sala de velación separada. El funcionamiento del incinerador será en horario diurno. La incineración de cuerpos se realizará mediante el funcionamiento u operación de un equipo compacto de última tecnología denominado Power Pak 1 que utilizará gas común como combustible.

IV. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

El día 08 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 9:30 a.m., se inicia el recorrido al área propuesta para el proyecto, en conjunto con personal técnico de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Metropolitana, UAS del MOP y la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental – Nivel Central.

Durante la inspección del área se realizaron preguntas a los Consultores/Promotor, se tomaron coordenadas de referencia y evidencia fotográficas del recorrido.

V. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN

- Durante la inspección se observó que el área donde se realizará la actividad de cremación, cuenta con una edificación existente, el cual se ubica dentro del Cementerio Parque La Gloria (ver fotos 1 y 2).
- Dentro de la edificación se encuentra instalado el equipo de cremación (Matthews Power Pak 1), una chimenea ubicada a una altura aproximada de 9 metros, una mesa hidráulica y dos (2) refrigeradores que tendrán la capacidad de guardar dos cadáveres en cada uno, los cuales se utilizarán en caso que se esté realizando una cremación y tenga que esperar, con el fin de preservar el cuerpo (ver fotos 3 y 4).

- Durante la inspección, la consultora indica que la actividad de cremación se realizará dos veces al día, en un periodo de hasta 4 horas por cremación, en horas diurnas y que no será consecutivo, el cual hace referencia en un promedio de 4 cremaciones por semana.
- El área del proyecto se encuentra pavimentada e intervenida por lo cual no se observó fuente hídrica a su alrededor y la vegetación corresponde a gramínea y árboles dispersos que forman parte del Cementerio Parque La Gloria, además, colinda con algunas infraestructuras (ver fotos 5 y 6).
- Una vez culminado el recorrido al área del proyecto, nos dirigimos en conjunto con la Regional de Panamá Metropolitana a tomar coordenadas de referencia de las residencias cercanas al proyecto (ver imagen del recorrido de la inspección (google earth)).

VI. IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN

COORDENADA DE UBICACIÓN UTM (WGS-84):	IMÁGENES TOMADAS EN EL SITIO.
657186 m E 994118 m N	 <p>8/9/2021 10:40 a.m. 17P 657186 994118 Calle Rufina Alfaro 136493-2, Panamá Altitud:38.0m Velocidad:39.7km/h Ministerio de Ambiente</p> <p>Foto 1. Entrada del cementerio Parque La Gloria.</p>
657115 m E 657115 m N	 <p>8/9/2021 10:03 a.m. 17P 657115 994112 Rybicki 136479-1, Panamá Altitud:35.0m Velocidad:2.3km/h Ministerio de Ambiente</p> <p>Foto 2. Edificación existente donde se ubica el equipo de cremación.</p>

	 <p>657108 m E 994112 m N</p> 
657123 m E 994111 m N	 <p>Foto 3. Equipo de cremación (Matthews Power Pak1)</p> <p>Foto 4. Vista de la chimenea instalada del equipo de cremación</p>

657094 m E
994189 m N




Foto 5 y 6. Infraestructuras colindantes (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) al Cementerio Parque La Gloria

VII. IMAGEN DEL RECORRIDO DE LA INSPECCIÓN (Google Earth)



VIII. CONCLUSIONES

- Se verificó el ambiente físico y biológico del polígono del proyecto.
- Las coordenadas aportadas por el promotor, ubican el proyecto en el área propuesta a desarrollar.
- No se observaron fuentes hídricas colindantes al proyecto en evaluación.
- Se evidenció que el equipo de cremación está instalado en la edificación existente.

Elaborado por:


YAJAIRA CHUNG

Evaluadora de Estudios de Impacto
Ambiental

Revisado por:


ANALILIA CASTILLERO P.
Jefa del Departamento de Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental.

ACP/ych
ych

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

TIPO DE EVENTO: CAPACITACIÓN

REUNIÓN

INSPECCIÓN

1

DURACIÓN:

Pg. 1 de 1

ITEM: Inspección de campo al EIA "Clementes La Gloria Divina"
FECHA: 08 de septiembre de 2021 HORA: 9:25 am
LUGAR:

9:25 am

111

113

1

1

100


100

100

100

100

114

No.	NOMBRE	CÉDULA	ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	FIRMA
1	Byron Fung	PE-14-1765	Plenome	byron_fung@proyectoelvira.com	317-65334	
2	Jasmina Vindaza	6-715-696	MOP	MOP	9639	
3	José Daniel León	2-867-1445	MOP (subdirecto)	1cedenopcupo@.gob.pa	504-9674479	
4	FRANKlin Guerra	8-703-1414	Consultor	FranklinGuerra262715@gmail	6233-77651	
5	Graciela De León	8-269-823	Comisiones	graciela.de.leon@capacano.net	6014+993	
6	Thelby Cuevas	8-833-12	Mi Ambiente - DPP	thelby.cuevas@miambiente.gob.pa	500-0787	
7	Yajaira Chung	8-880-1314	Mi Ambiente. NEIA	Yajaira.Chung@miambiente.gob.pe	500-0830	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						