

MINISTERIO DE
AMBIENTE

REPÚBLICA DE PANAMA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL

RECIBIDO

Por: Saymon

Fecha: 27/02/2021

Hora: 11:14am

DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ METROPOLITANA

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORME DE INSPECCIÓN DE OFICIO DRPM-SEIA-IA-018-2021

I. GENERALIDADES:

Actividad:	Operación de Incinerador para servicio de cremaciones
Información suministrada por:	A través de vía telefónica por el Director de Evaluación de Impacto Ambiental (Sede Central) por posible queja ciudadana.
Investigación al:	CREMACIONES LA GLORIA DIVINA Rep. Legal : BYRON FUNG LEUNG Promotor: CREMACIONES LA GLORIA DIVINA, S.A.
Ubicación:	Corregimiento de Ancón, Distrito y provincia de Panamá, Sector de Cárdenas.
Fecha de Informe:	15 de octubre de 2021.
Fecha de Inspección:	14 de octubre de 2021.
Participantes:	DRPM- SEIA- Ing Juan de Dios Abrego DRPM – SEIA- Ing Jhoely Cuevas DEIA- Ing. Arantxa Rodríguez

II. OBJETIVOS

- Atención a llamada telefónica por parte del Director de Evaluación de Impacto Ambiental (Sede Central), se realiza inspección de oficio.

III. ANTECEDENTES

La Dirección Regional de Panamá Metropolitana cuenta con un expediente con numeración DRPM-IIF-010-2021, correspondiente al proyecto denominado **CREMACIONES LA GLORIA DIVINA**, promovido por la sociedad **CREMACIONES LA GLORIA DIVINA, S.A.**, categoría II, a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá y Provincia de Panamá. En fecha 22 de septiembre de 2021, se emite Informe Técnico de Evaluación No. 013-14-09-2021 dentro de nuestra competencia, como parte de la fase de evaluación y análisis que se lleva en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (Sede Central).

IV. OBSERVACIONES DE CAMPO


El día jueves 14 de octubre del presente año a las 10:50 a.m., nos apersonamos al área en conjunto con personal de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (sede central), fuimos recibidos por la Licenciada Mayra Mayorca quien es la encargada del área del Parque La Gloria; sin embargo, no es la encargada del proyecto de Cremaciones, nos indicó que es la señora Irianis Vergara. Realizamos el recorrido en las instalaciones con las siguientes observaciones.

- Durante la inspección se observa una estructura o edificación existente.
- Dentro de esta edificación, nos mostraron los equipos que se utilizarán para las operaciones futuras del proyecto de cremaciones.
- En el momento de la inspección ninguna de las máquinas se encontraba encendida, ni en uso, a excepción de los refrigeradores que si se encuentran conectado, según la Licenciada Mayorca se encendieron debido a que empezaron a deteriorarse (oxidarse).
- Es importante destacar que este proyecto de Cremaciones se encuentra en la Fase de Evaluación y Análisis dentro de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (sede central) del Ministerio de Ambiente.




V. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

A través de la siguiente fotografía se evidencia lo observado en campo:




(Fig. 1) En esta imagen se visualiza las estructuras y/o edificación existente donde operara el proyecto de cremaciones.



(Fig. 2,3,4 y 5) En estas imágenes observamos las máquinas o aparatos que se utilizarán para la operación del proyecto de cremaciones; sin embargo, es visible que los mismos no se encuentran operando. Los únicos conectados son los refrigeradores.



(Fig. 6 y 7) En la otra sección de la infraestructura existente, estará la parte administrativa y se visualiza el inmobiliario con el que cuenta.



(Fig. 8 y 9) En estas imágenes podemos observar de ambos ángulos la infraestructura existe donde se pondrá en operación el proyecto de cremaciones y su área administrativa. Adicional esta estructura cuenta con un área de capilla.

Es importante destacar que la infraestructura cuenta con tuberías de gas ya instaladas, como se visualiza en la Fig., 9 (tuberías en amarilla).

Fig. 9




(Fig. 10) También observamos el tanque de gas colocado; sin embargo, la licenciada nos menciona que no está suministrado aún gas, la válvula se encuentra cerrada.

VI. RECOMENDACIONES:

- Remitir informe de inspección de oficio a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental.

VII. CUADRO DE FIRMAS

Preparado por:



JHOELY CUEVAS
Técnica Evaluadora

Revisado por:



JUAN ABREGO
Jefe de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental

Refrendado por:


ING. ENRIQUE CASTILLO

Director Regional de Panamá Metropolitana, encargado

