



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL


MEMORANDO-DEEIA-0700-2210-2021

PARA: **DIANA LAGUNA**
Directora de Información Ambiental

DE: **DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.**
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

ASUNTO: Verificación de Coordenadas de la primera información aclaratoria, EsIA
"Oficina Distrital de Kankintú"

FECHA: 22 de octubre de 2021



En seguimiento al MEMORANDO-DEEIA-0533-1208-2021, cuya respuesta recibida el 13 de agosto de 2021, mediante MEMORANDO-DIAM-0899-2021, le solicitamos anexar a la cartografía las coordenadas de ubicación del tanque séptico, monitoreo de calidad de aire, ruido y polígono del proyecto correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **"OFICINA DISTRITAL DE KANKINTÚ"** cuyo promotor es **SERVICIOS MÚLTIPLES O DOMINGO MORRISON, S.A**, la cual incluya Cobertura boscosa, Uso de suelo, Cuencas Hidrográficas, Áreas protegidas, Hidrología e Imagen Satelital.

Las coordenadas se encuentran en DATUM de ubicación: WGS-84.

Agradecemos emitir sus comentarios fundamentado en el área de su competencia, a más tardar cinco (5) días hábiles del recibido de la solicitud.

Adjuntamos:

*Coordenadas impresas del proyecto.

Nota:

- Información digital en carpeta compartida \\10.232.9.19\DEEIA_DIAM
- Incluir verificación de coordenadas del proyecto en archivo KMZ, al remitir la cartografía generada.

Tanque séptico y dos resumideros

ID	ESTE	NORTE
Tanque séptico	0410635	0977897
Resumidero 1	0410645	0977898
Resumidero 2	0410641	0977900



Polígono evaluado dentro del EsIA

ID	ESTE	NORTE
1	0410637	0977865
2	0410622	0977873
3	0410637	0977904
4	0410650	0977896

Descripción	Este	Norte
Monitoreo de calidad de aire	400622	977881
Monitoreo de ruido ambiental	410622	977881

Nº de expediente: **DEIA-I-F-077-2021**

Fecha de Tramitación (AÑO): 2021

Fecha de Tramitación (MES): AGOSTO

DDE/ACP/ych
ych

Aibbrook, Calle Broberg, Edificio 804
Republica de Panama
Tel.: (507) 500-0855
www.mambiente.gob.pa


REVISADO