

FOTOS DEL ÁREA DEL PROYECTO



Foto No.1: Vista de la quebrada Dejal en un sector del tramo de estudio



Foto No.2: Vista de la quebrada Dejal en otro sector del tramo de estudio

En ambos sectores de la quebrada (Fotos 1 y 2) se puede observar que la misma no cuenta con el calado suficiente para mantener el caudal dentro del cauce.



Foto No.3: Vista del primer embalse artificial construido dentro del cauce



Foto No.4: Vista del segundo embalse artificial construido dentro del cauce

Ambos embalses (Fotos 3 y 4) fueron construidos con el propósito de paisajismo. Por lo tanto, no fueron diseñados con un criterio hidráulico.



Foto No.5: Vista de el cruce pluvial en el acceso a Westin Playa Bonita Panamá