



INFORME DE ANÁLISIS
Agua Superficial

IAQ 87-2019

Usuario	URS Holdings Inc.	
Proyecto	EsIA Corredor de Playa Fase II	
Fecha de Informe	4 de abril de 2019	
Fecha de Muestreo	28 de marzo de 2019	
Muestra	Una muestra de agua superficial CPW-13	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	--	
Muestreo realizado por	--	
Lugar de Muestreo	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,9°C	H= 46%

Parámetros Bacteriológicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1500
Parámetros Físico Químicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	1,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	234,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	2,6
Parámetros Orgánicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

Identificación de Muestras

Identificación de Laboratorio	Identificación	Ubicación Satelital
Lab # 191-19	Una muestra de agua superficial CPW-13. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

Importante: Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

IAQ 87-2019
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540



**INFORME DE ANÁLISIS
Agua Superficial**

IAQ 87-2019

Usuario	URS Holdings Inc.		
Proyecto	EsIA Corredor de Playa Fase II		
Fecha de Informe	4 de abril de 2019		
Fecha de Muestreo	28 de marzo de 2019		
Muestra	Una muestra de agua superficial CPW-17		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	--		
Muestreo realizado por	--		
Lugar de Muestreo	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,9°C	H= 46%	

Parámetros Bacteriológicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	2600
Parámetros Físico Químicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	1,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	94,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	1,5
Parámetros Orgánicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1
Identificación de Muestras			
Identificación de Laboratorio	Identificación		Ubicación Satelital
Lab # 192-19	Una muestra de agua superficial CPW-17. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		--

Importante: Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

IAQ 87-2019
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540



INFORME DE ANÁLISIS
Agua Superficial

IAQ 87-2019

Usuario	URS Holdings Inc.		
Proyecto	EsIA Corredor de Playa Fase II		
Fecha de Informe	4 de abril de 2019		
Fecha de Muestreo	28 de marzo de 2019		
Muestra	Una muestra de agua superficial CPW-22		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	--		
Muestreo realizado por	--		
Lugar de Muestreo	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,9°C	H= 46%	

Parámetros Bacteriológicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1900
Parámetros Físico Químicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	<0,1
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	68,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	5210-B	<1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	1,1
Parámetros Orgánicos		Standard Method No.	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

Identificación de Muestras

Identificación de Laboratorio	Identificación	Ubicación Satelital
Lab # 193-19	Una muestra de agua superficial CPW-22. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

Importante: Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

IAQ 87-2019
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540

CADENA DE CUSTODIA

N.º 0117

Página 1 de 1

Nombre del Proyecto: Carretera de Playa Fase II		Gerente del Proyecto: Kathia Barrechong	
Ubicación del Muestreo: San Carlos		Teléfono: 265-0601/02/03	
Fecha: 28/03/2019		Correo: Kathia.barrechong@aecom.com	
Laboratorio: CQSA		Muestreador(es): E. Montenegro V. Valentín	
No. Cotización: 28/03/2019			
Nº	Código de Muestra	Toma de Muestra	
		Fecha	Hora
1	CPW-13 AS	28/3/19	10:31 AM
2	CPW-17 AS	28/3/19	11:21 AM
3	CPW-22 AS	28/3/19	12:05 PM
Código de Matriz			
Tipo de Muestra (S=Simple/C=Compleja)			
# de Recipientes			
Análisis Requeridos			
Sólidos Totales			
Sólidos Suspensos			
Glicofanes Focales			
Acetatos y Grasas			
Turbidez			
Preservantes			
0. Ninguno			
1. HSO			
2. HNO			
3. HCl			
4. NaOH			
5. NaSO			
6. MeOH			
7. Otros			

Códigos de Matriz: Agua potable (AP), Agua Superficial (AS), Agua Residual (AR), Agua Subterránea (UW), Suelo (S), Sedimentos (Sed), Otros (O)

Calle Andrés Mojica
San Francisco # 15
Teléfono: 226-5936
E-mail: soquib@wipet.com



Nº de Trabajo:

No

9491

Centro de Investigaciones Químicas, S. A.

RECIBO DE MUESTRAS IAQ- 87-2019

DATOS ADMINISTRATIVOS

CONFECCIONAR INFORME A NOMBRE DE:

CONFECCIONAR FACTURA A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

URS Holdings Inc.

DATOS DEL CONTACTO (Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)

Tay. Vallenar Parahona 2650601

DATOS DE LA(S) MUESTRA(S)

Fecha de la (s) muestra (s)	28-3-2019	Hora de Toma de Muestra (s)	10:30 AM - 12:00 pm.
-----------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------

DETALLE DE LA(S) MUESTRA(S)

Tres muestras de Agua Superficial	Cantidad de Muestra	Tipo de Envase		
		P	V	E
- CPW-13	2.1L	✓	✓	✓
- CPW-17	4L			
- CPW-22				

Muestreo Realizado por

Caja de Pensiones y Jubilaciones de la Seguridad Social (COPIA)

Lugar de Muestreo San Carlos Pro. de Bismarck Sector Playa

CIQ S13 ADM

ANÁLISIS REQUERIDOS

ST, SS, DBOs, CF, Aq6,
NTD.

OBSERVACIONES

Proyecto: Corredor de Playa Fase II.

Entregadas por: Edmundo MontañezRecibidas por: EDG.Fecha: 28-3-2019Hora: 11:58 pm