

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

MEMORANDO – DIAM – 0402 – 2022

PARA: ING. DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

Diana D. Laguna L.

DE: LIC. DIANA LAGUNA
Directora

ASUNTO: Verificación de coordenadas

FECHA: Panamá, 29 de marzo de 2022

REPUBLICA DE PANAMA GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>C. Diaz</i>
Fecha:	29 marzo 2022
Hora:	11:37 am

En atención al memorando DEEIA-0159-2203-2022, en seguimiento del memorando DEEIA 0693-2021-2021 donde se solicita anexar a la cartografía las prospecciones superficial y sub superficial, Vado en el río Quebra, tramo de acceso N2, camellón 1,2,3,4 del proyecto correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental categoría II, titulado "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO QUEBRO, ACOPIO DE MATERIAL Y PLANTA TITURADORA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y COSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ATALAYA-MARIATO-QUEBRO- LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS PANAMÁ", verificación de coordenadas, le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

Variables	Descripción
Tramo de acceso N 2	Longitud: 1.64 km
Camellón 1	Superficie: 600 m ²
Camellón 2	Superficie: 714.9 m ²
Camellón 3	Superficie: 1,422.3 m ²
Camellón 4	Superficie: 624.1 m ²
Puntos	Vados en el río Quebrado, Prospección superficial, Prospección sub superficial
División Política Administrativa	Provincia: Veraguas
	Distrito: Mariato
	Corregimiento: Quebro
Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012	Pasto, Arroz, Superficie de agua, Bosque latifoliado mixto secundario
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo: II

Adj. Mapa
DL/aodgc/cas/ma

CC: Departamento de Geomática

PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE MARIATO, CORREGIMIENTO DE QUEBRO
VERIFICACIÓN DE COORDENADAS- "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO QUEBRO"

