



ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES SA

PRUEBA DE PERCOLACION

LOTIFICACION ELISA

Realizado por : Irving Jurado , Cinthia Vargas,
Ians Moscoso

SOLICITADO POR: MINOSKA ELIZABETH NAVAS TELLO

UBICADO EN LA PROVINCIA DE: CHIRQUI


DISTRITO DE: DAVID

CORREGIMIENTO: LAS LOMAS, LUGAR SAN JOSE

LOTE No: 10

Finca:417404

Documento : 4506



De acuerdo a las dos pruebas de percolación efectuadas en el área señalada por el interesado. La medición de la tasa de filtración, fueron efectuadas después de saturado el suelo. Realizados el 5 de Abril de 2019

Descripcion del Material :Suelo arcilloso color rojo.

HOYO No 2

TIEMPO MINUTO	PROFUNDIDAD cm	DIF. DE PROF. cm	DIF. TIEMPO MINUTOS
0.00	30.00	0.00	0.00
3.32	32.54	2.54	3.32
7.45	35.08	2.54	4.13
13.20	37.62	2.54	5.75
19.50	40.16	2.54	6.30
28.00	42.70	2.54	8.50
37.10	45.24	2.54	9.10
46.80	47.78	2.54	9.70
56.90	50.00	2.54	10.10

Hoyo 1		
Tiempo=	9.10	
	9.70	
	10.10	

El promedio de la percolacion fue de= 9.63

Ing. Irving Jurado M