



MINISTERIO DE  
AMBIENTE

**MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL**

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

**MEMORANDO – DIAM – 0493 – 2022**

**PARA:** DOMILUIS DOMINGUEZ E.  
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

**DE:** DIANA A. LAGUNA  
Directora

**ASUNTO:** Envío de coordenadas de Estudio de Impacto Ambiental

**FECHA:** Panamá, 18 de abril de 2022

REPUBLICA DE PANAMA GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
<b>DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</b>	
<b>RECIBIDO</b>	
Por:	<i>Lidia</i>
Fecha:	<i>20 de abril de 2022</i>
Hora:	<i>8:47 am</i>

En atención al memorando **DEEIA-0211-1104-2022**, donde se solicita generar una cartografía que permita la ubicación y superficie del polígono del proyecto, del EsIA, categoría II, denominado "REHABILITACIÓN DE PISCINAS O ESTANQUE DE CULTIVO DE CAMARONES", le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

Variables	Descripción
Puntos	Puesto de bomba, Estación de bombeo, Cosecha - Caja de salida, Muestreo de fauna acuática, Análisis de suelo, Análisis de agua superficial, Calidad de aire ambiental, Ruido ambiental, Cajas de entrada, Estructura de entrada, Facilidades conexa - campamento
Concesión original	Superficie: 58 ha + 3,907.83 m <sup>2</sup>
Área de estudio	Superficie: 58 ha + 4,271.29 m <sup>2</sup>
División Política Administrativa	Provincia: Coclé Distrito: Antón Corregimiento: Antón (cabecera)
Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012	Bosque de mangle Estanque para acuicultura Pasto Rastrojo y vegetación arbustiva
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo: II y VII
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)	Fuera de los límites del SINAP

Atentamente,

Adj.: Mapa  
DL/aodgc/fg/ma  
CC: Departamento de Geomática

PROVINCIA DE COCLÉ, DISTRITO DE ANTÓN, CORREGIMIENTO DE ANTÓN  
(CABECERA), VERIFICACIÓN DE COORDENADAS "REHABILITACIÓN  
DE PISCINMAS O ESTANQUES DE CULTIVO DE CAMARONES"

