

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

MEMORANDO – DIAM – 0673 – 2022

Para: **DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.**
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

Diana G. Laguna C.

De: **DIANA LAGUNA**
Directora

Asunto: Verificación de Coordenadas

Fecha: Panamá, 31 de mayo de 2022



En respuesta al Memorando DEEIA-0314-2705-2022-Seguimiento-DEEIA-0189-0404-2022-DEEIA-0042-2601-2022, en donde se solicita generar una cartografía para determinar la ubicación del proyecto categoría II, titulado "REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL DISTRITO DE CAPIRA. RENGLÓN N°4: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (PUENTE VEHICULAR Y CAJONES PLUVIALES) CORREGIMIENTO DE TRINIDAD", cuyo promotor es el Ministerio de Obras Públicas le informamos lo

Variables	Descripción
Área de dragado y construcción del puente	Superficie: 3,235.16 m ²
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)	Fuera del SINAP.
Puntos	Estudio Hidrológicos e hidráulicos
Cuenca Hidrográfica	115, Canal de Panamá.
División Política Administrativa	Provincia: Panamá Oeste
	Distrito: Capira
	Corregimientos: El Cacao
Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012	Bosque latifoliado mixto secundario, pasto.
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo: VI, VIII
Uso Propuesto - Ley 21	Agrícola, Forestal / Agroforestal, Pecuaria,

siguiente:

Adj. Mapa
DL/aodgc/xs/ma
CC: Departamento de Geomática

