

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN DE ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL

RECIBIDO

Por:

2022

Fecha:

13 de julio de 2022

Hora:

2:01

MEMORANDO – DIAM – 0920 –

PARA: ING. DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

DE: LIC. ALEX O. DE GRACIA C.
Director Encargado

ASUNTO: Verificación de coordenadas

FECHA: Panamá, 12 de julio de 2022



En atención al memorando DEEIA-0398-0507-2022-Seguimiento-DEEIA-0160-2203-2022 y DEEIA-0692-2010-2021, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar, la ubicación y superficie de las coordenadas aportadas en la segunda información aclaratoria del proyecto, del EslA, categoría II, denominado "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO PLAYITA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ATALAYA-MARIATO-QUEBRO-LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO", cuyo promotor es la sociedad PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL PANAMÁ, le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

VARIABLES	DESCRIPCIÓN
PUNTOS	Recorrido para verificar acueducto, Toma de agua cercana al proyecto (Pozo), Tanque de almacenamiento de agua, Calidad de agua Río Playita (Aguas arriba y Aguas abajo).
División Política Administrativa	Provincia: Veraguas Distrito: Mariato Corregimiento: Arenas, El Cacao.
Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012	Bosque latifoliado mixto secundario, Pasto, Superficie de agua, Arroz.
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo: II, III.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP	Fuera del SINAP

Atentamente,


Adj.: Mapa
AODGC/xs/ma
CC: Departamento de Geomática



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE MARIATO, CORREGIMIENTO DE ARENAS, EL CACAO, PROYECTO CATEGORÍA II,
"EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO PLAYITA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN
DE LA VÍA ATALAYA-MARIATO-QUEBRO-LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO".

MINISTERIO DE AMBIENTE



○ Lugares Poblados
DEEIA-0398-0507-2022
Calidad de agua Río Playita (Aguas abajo)
Calidad de agua Río Playita (Aguas arriba)
■ Recorrido para verificar acueducto
■ Tanque de almacenamiento de agua
● Toma de agua cercana al proyecto (Pozo)

— Red Vial
— Ríos y quebradas
DEEIA-0160-2203-2022
— Camellón N° 5
— Sevidumbre Pública No. 1
— Sevidumbre Pública No. 2
— Sevidumbre Pública No. 3
— Límite de Corregimiento

DEEIA-0692-2010-2021
■ Zona de Extracción N° 1
■ Zona de Extracción N° 10
■ Zona de Extracción N° 11
■ Zona de Extracción N° 12
■ Zona de Extracción N° 13
■ Zona de Extracción N° 14
■ Zona de Extracción N° 2

Cobertura y Uso de la Tierra 2012

Categoría	Descripción
Afloramiento rocoso y tierra desnuda	Zona de Extracción N° 3
Pasto	Zona de Extracción N° 4
Arroz	Zona de Extracción N° 5
Playa y arenal natural	Zona de Extracción N° 6
Rastrojo y vegetación arbustiva	Zona de Extracción N° 7
Bosque latifoliado mixto maduro	Zona de Extracción N° 8
Superficie de agua	Zona de Extracción N° 9

■ Capacidad Agrologica
Tipo-II: Arable, algunas limitaciones en la selección de las plantas, requiere conservación moderada.
Tipo-III: Arable, severas limitaciones en la selección de las plantas, requiere conservación especial o ambas cosas.

Sistema de Referencia Espacial:
Sistema Geodésico Mundial de 1984
Proyección Universal Transversal de Mercator
Zona 17 Norte
Ministerio de Ambiente
Dirección de Información Ambiental
Departamento de Geomatía
Fuente: - Instituto Nacional de Estadística y Censo
- Ministerio de Ambiente
- DEEIA-0398-0507-2022-Seguimiento-
DEEIA-0160-2203-2022-DEEIA-0692-
2010-2021.