

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA.		
Categoría:	I		
Promotor:	INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES)		
Representante Legal:	HÉCTOR HUGO BRANDS CÓRDOBA		
Ubicación:	Corregimiento de Parita (Cabeza), Distrito de Parita, provincia de Herrera.		
Expediente No.:	DRHE-I-F-34-2022		
Fecha de Inspección:	27 de Octubre de 2022		
Fecha del Informe:	28 de Octubre de 2022		
Participantes:	Nombre	Cargo	Institución/Sociedad/Empresa
	Francisco Cortés	Evaluador de Impacto Ambiental	MiAmbiente – Dirección Regional de Herrera
	Xiomara Girón	Departamento de Arquitectura - Ambiente	PANDEPORTES
	Tania Barrios	Departamento de Arquitectura - Inspecciones	PANDEPORTES
	José Vega Castro	Arquitecto	Empresa contratista
	Fernando Posso	Arquitecto	Empresa contratista

II. OBJETIVO:

Realizar recorrido al área del Inmueble donde se pretende desarrollar el proyecto **ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA**, cuyo Promotor es el **INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES**

Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto **“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”**.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

DEPORTES (PANDEPORTES) , con la finalidad de verificar la línea base indicada en el EsIA con la realidad del polígono, verificación de las coordenadas UTM, Datum WGS 84 y descripción de los componentes físicos y biológicos del área indicados en el EsIA.

III. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

El Proyecto propuesto se planea construir donde existe actualmente el antiguo Estadio de Futbol de Parita y se trata de la construcción de nuevas instalaciones que darán lugar el nuevo estadio de Futbol de Parita con cancha sintética sobre una base permeable y sistema de drenaje adecuado que garantice la funcionalidad de la cancha.

El nuevo Estadio que se planea construir contará con:

- Estacionamientos pavimentados para garantizar que los visitantes al estadio cuenten con zonas para el parqueo de sus vehículos y contar con fácil acceso al estadio.
- Parque: ubicado entre la cancha a construir y la escuela, con una zona de 3000 m² incluirá paisajismo, zonas verdes y banquetas.
- Graderías techadas: serán dos graderías con estructura rígida de concreto reforzado o estructura metálica, de acuerdo con lo normado por el código o normas de solvencia aceptada por medio /ASTM. AWS, ACI).
- Grama Artificial: con área de 4606.00 m², dentro de la misma se demarcará de acuerdo con las especificaciones de la Federación Internacional de Futbol asociado (FIFA), en donde una cancha de futbol reglamentaria es de 68.00 m de ancho por 105 m de largo.
- Vestidores: para jugadores locales y visitantes, con acceso directo al campo de juego.
- Baños para el Público: diseñados con los estándares de calidad establecidos.
- Baños para jugadores.
- Entrada Principal: amplia, segura y buena iluminación exterior.
- Vallados o cercas externas e internas.
- Oficina
- Deposito

El Proyecto además incluye la construcción de un parque, cuyo diseño se proyecta para que funcione como un área de interconexión entre la cancha y la escuela.

El concepto de diseño incluye un ambiente apropiado con árboles nativos:

1. 10 árboles de guayacán
2. 10 pinos hindú.
3. 1000 m² de Grama Chorrera

Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto “**ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA**”.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

El concepto de su ubicación entre la cancha y la escuela es para minimizar el ruido que pueda generarse durante el uso de la cancha y que los estudiantes puedan desarrollar las clases, sin percibir mayor alteración. El proyecto contará con aceras para interconectar los diferentes ambientes. El diseño cuenta con un bohío con columnas y techo para realizar cualquier actividad cultural o de lectura. Para la integración comunal se han dispuesto bancas. El área para desarrollar es de 3000 m². El sistema de iluminación nocturna brindara seguridad y permitirá que las actividades de ejercicios y convivio continúen en las noches.

IV. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

La inspección se realizó el día jueves 27 de octubre 2022, aproximadamente a las 9:00 a.m., En el Inmueble Parita, Código de Ubicación 6401, Folio Real N° 32 (F), con una superficie actual o resto libre de 5 ha 5129 m² 78.5 dm² cuyo Titular Registral es el Ministerio de la Presidencia, quien a través de la Nota No. 74-2022-DM, la cual indica la autorización sobre el uso y administración de “1 has + 3,661.07m²”. Dicho Folio Real se ubica en el corregimiento de Parita (Cabecera), distrito de Parita, provincia de Herrera. Se conversó sobre aspectos técnicos del EsIA presentado, y de información no presentada, culminando la misma aproximadamente a las 10:20 a.m.

Se observó que el polígono actualmente es un estadio de Fútbol cuyo nombre es Gustavo Posam y en el sitio solo hay dos marcos para la práctica del mismo.

En la inspección se pudo comparar la línea base indicada con la realidad de campo, y la descripción de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del área indicada en el EsIA. Los cuales se detallan a continuación:

A. Ambiente Físico:

- El Inmueble actualmente es utilizado en la práctica del fútbol.
- Se observó que la topografía del polígono donde se pretende desarrollar el proyecto es plana.
- En el Inmueble no existe cuerpo de agua superficial (Río o Quebrada).
- La calidad del aire en el área donde se desarrollará el proyecto es buena, ya que no existen industrias que generen gases contaminantes.
- El ruido que se escuchó al momento de la inspección es el generado por vehículos que transitan La Carretera Nacional Dr. Belisario Porras, cuyo flujo vehicular es considerable durante el día y parte de la noche, debido a que es una vía que conecta a la provincia de Herrera y Los Santos con el resto del País y por el Colegio Secundario de Parita que está colindante al estadio.
- No se percibieron olores molestos durante el recorrido por el lote de terreno.

B. Ambiente Biológico

- La cobertura vegetal consiste en gramíneas y algunas secciones están desprovistas de vegetación.

Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

- Al momento de la inspección, no se observó fauna mamífera, anfibio y reptil.

C. Ambiente Socioeconómico

- La zona aledaña al Inmueble donde se pretende desarrollar el proyecto es urbana; debido a que la cancha se encuentra dentro del distrito de Parita, se observaron alrededor de la misma: viviendas unifamiliares, Barriadas, Locales comerciales, Centro de Salud, Colegio Secundario de Parita, Bomberos, Policía Nacional, Estaciones de Combustible, Municipio e instituciones públicas que poseen los servicios básicos siendo estos (agua potable, alcantarillado, electricidad, calle asfaltada, telefonía y recolección de desechos).
- **RESULTADOS Y OBSERVACIONES:** Se observó que el polígono actualmente es un estadio de Futbol cuyo nombre es Gustavo Posam y en el sitio solo hay dos marcos para la práctica del mismo.
- Se observó que la topografía del polígono donde se pretende desarrollar el proyecto es plana.
- En el Inmueble no existe cuerpo de agua superficial (Rio o Quebrada).
- La calidad del aire en el área donde se desarrollará el proyecto es buena, ya que no existen industrias que generen gases contaminantes.
- El ruido que se escuchó al momento de la inspección es el generado por vehículos que transitan La Carretera Nacional Dr. Belisario Porras, cuyo flujo vehicular es considerable durante el día y parte de la noche, debido a que es una vía que conecta a la provincia de Herrera y Los Santos con el resto del País y por el Colegio Secundario de Parita que esta colindante al estadio.
- No se percibieron olores molestos durante el recorrido por el lote de terreno
- La cobertura vegetal consiste en gramíneas y algunas secciones están desprovistas de vegetación.
- Al momento de la inspección, no se observó fauna mamífera, anfibio y reptil.
- La zona aledaña al Inmueble donde se pretende desarrollar el proyecto es urbana; debido a que la cancha se encuentra dentro del distrito de Parita, se observaron alrededor de la misma: viviendas unifamiliares, Barriadas, Locales comerciales, Centro de Salud, Primer Ciclo de Parita, Bomberos, Policía Nacional, Estaciones de Combustible, Municipio e instituciones públicas que poseen los servicios básicos siendo estos (agua potable, alcantarillado, electricidad, calle asfaltada, telefonía y recolección de desechos).

Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto **“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”**.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

LP/Fc
BS

V. IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN:

Coordenada de ubicación UTM (WGS-84):	Imágenes tomadas en el polígono.
884251 N 553109 E	 <p>10/27/2022 9:07:58 a.m. 17N 553109 884251 SEIA</p> <p>Fotografía N° 1 Se observa gramíneas y algunas secciones desprovista de vegetación.</p>

Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto **“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”**.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

LP/Fe
P3

884170 N
553021 E



10/27/2022 9:12:32 a.m.
17N 553021 884170
Parita Panamá
SEIA

Fotografía N° 2. Otra sección del terreno y al fondo el Centro de Educación Básica de Parita.

VI. RECOMENDACIÓN:

- Luego de inspección realizada, se hace necesario emitir Nota Aclaratoria al Promotor, debido a que existen aspectos técnicos dentro del EsIA, que deben ser aclarados; al igual se debe presentar información y así continuar con la etapa de evaluación y análisis respectiva.

Elaborado por:


FRANCISCO CORTÉS
Evaluador de Impacto
Ambiental Regional

CONSEJO TÉCNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
FRANCISCO M. CORTES R.
MGTER EN C. AMBIENTALES
C/ENF. M. REC. NAT.
IDONEIDAD: 8,102-15-M21★

Revisado por:


LUIS PEÑA
Jefe de la Sección de Evaluación de Impacto
Ambiental



Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto “**ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA**”.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

IMAGEN SATELITAL DE LA INSPECCIÓN REALIZADA AL POLIGONO DEL PROYECTO ““ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”



Informe Técnico de Inspección al Área del proyecto “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DE PARITA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARITA, DISTRITO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA”.

Fecha de la Inspección: 27 de octubre de 2022.

LP/FC
AS