



(18)

**AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COLÓN**  
**Área de Protección Ambiental**

Sabanitas, Edificio PH Sabanitas, Planta Alta  
TEL. 442-8348

Despacho del Administrador Regional  
Colón, República de Panamá

Colón, 06 de febrero de 2015  
**APCA-012-06021-2015**

Ingeniero  
**CESAR CONTÉ**  
Jefe encargado de AGICH  
Regional de Colón

**Ingeniero Conté:**

Por este medio, le informamos que el Departamento de Evaluación y Calidad Ambiental de la Regional de Colón, estará realizando Inspección Técnica de Seguimiento de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 del proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DE RAMALES DE ACCESO DE VÍA AL AEROPUERTO DE COLÓN**" promotor Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A., localizado en Corregimiento de Cristóbal, Distrito y Provincia de Colón.

Dicha inspección se realizará el lunes, 09 de febrero del 2015 a las 8:30 am., partiendo desde las oficina de ANAM-Colón, ubicada en sabanitas a un costado del Mc Donald's edificio PH Sabanitas.

Adjunto copia del inventario Forestal presentado por la empresa promotora.

Sin más por el momento.


Atentamente,

LIC. MARCOS A. PEÑAFIEL A.  
Jefe Encargado del Área de Evaluación y Calidad Ambiental

c.c. archivos.  
MP/mp



**"La cooperación en la esfera del agua"**



AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COLÓN  
Área de Protección Ambiental

Sabanitas, Edificio PH Sabanitas, Planta Alta  
TEL. 442-8348

Despacho del Administrador Regional  
Colón, República de Panamá

ACTA DE INSPECCIÓN

Fecha de inspección 09/02/15 Hora de Inicio: 9:02 a.m.

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN de Puentes de Vialidad Acessos al Aeropuerto  
Promotor: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT PANAMA  
Ubicación: \_\_\_\_\_

Objetivos de la inspección: Evaluación del EIA cat I y Realizar Inspección de Campo.

Participantes:

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Hugo Villamonte	CONSTRUCCION ODEBRECHT	
Hernán Castillo		
Angel Johnson		
Marcos González	ANAM - COLÓN	
César Cordero	ANAM -	

Hallazgos:

- \* DURANTE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ QUE EL LÍNEA SE CARACTERIZA POR SER UN CUBIERTO DE BOSQUE SECUNDARIO MATORRALERO.  
\* EL LARGO TOTAL CORRESPONDE A 265 MTS LINEAL X 25 ANCHOS.  
\* EL CAMINO TERMINA EN UN CAJÓN QUE PASA POR RIO COCO SOLO.

Hora de Finalización: 9:25 a.m.

"Dejando Huellas para un Mejor Ambiente"