

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0962-2022



De: **Alex O. De Gracia C.**  
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **07 DE DICIEMBRE DE 2022**

Proyecto: **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA - CAMINO VÍA EL MEJÍA ARRIBA - EL MEJÍA ABAJO”**

Categoría: **I**

Técnico Evaluador solicitante: **Yuria Benitez**

Provincia: **HERRERA**

Dirección Regional de: **HERRERA**

Distrito: **LAS MINAS**

Corregimiento: **CHUMICAL**

**Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):**

En respuesta a la solicitud del día 07 de diciembre del 2022, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **“REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA - CAMINO VÍA EL MEJÍA ARRIBA - EL MEJÍA ABAJO”**, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un alineamiento (**2km + 9,477.46 m<sup>2</sup>**). El mismo se ubica fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo 2012, el alineamiento se ubica en las categorías de **“Bosque latifoliado mixto secundario”** **“infraestructura”**, **“Pasto”**, **“Rastrojo y vegetación arbustiva”**; y según la Capacidad Agrológica se ubica en el tipo **VI** (No arable, con limitaciones severas, aptas para pastos, bosques, tierras de reservas).

Técnico responsable: **Amarilis Judith Tugrí**  
Fecha de respuesta: **13 DE DICIEMBRE DE 2022**

Adj: Mapa  
aodgc/at

CC: Departamento de Geomática.