

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0969-2022



De: **Alex O. De Gracia C.**
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **07 DE DICIEMBRE DE 2022**

Proyecto: **“RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERERA-CAMINO LLANO GRANDE-LAIGLESIAS-EL CALABAZA”**

Categoría: **I**

Técnico Evaluador solicitante: **ARITZEL FERNANDEZ**

Provincia: **HERRERA**

Dirección Regional de: **HERRERA**

Distrito: **OCÚ**

Corregimiento: **LLANO GRANDE**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

En respuesta a la solicitud del día 07 de diciembre del 2022, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado “**RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERERA-CAMINO LLANO GRANDE-LAIGLESIAS-EL CALABAZA**”, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un alineamiento (**2km +0387.53 m**). El mismo se ubica fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo 2012, el alineamiento se ubica 100% en la categoría de “**Pasto**”; y según la Capacidad Agrológica se ubica en el tipo **VI** (No arable, con limitaciones severas, aptas para pastos, bosques, tierras de reservas) **IV** (Arable, muy severas limitaciones en la selección de plantas, requiere un manejo muy cuidadoso o ambas cosas.)

Técnico responsable: **Amarilis Judith Tugrí**
Fecha de respuesta: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**

Adj: Mapa
aodgc/at

CC: Departamento de Geomática.