

ANEXO XII

**INFORME DE CALIDAD DE
AGUA**



CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRA
LABORATORIO QUÍMICO AMBIENTAL, S.A.

Nº 5r-2021

Datos Generales						
Usuario	Vanas Point, S.A.					
Contacto	Tmg. Efraín Arreguiola					
Localización de Muestreo	Cerro Nuevo, Distrito Unidad Rural y los Asentamientos Poblados, Prov. Los Santos					
Proyecto	Vanas Point					
Personal Muestreador	Enzo De Gracia / Tesis López					
Datos Técnicos						
Número de Muestra	Descripción de la Muestra	Fecha	Hora	Parámetros		
#1	Canal Pluvial (Socó)	19/2/21	11:08 AM	Mo se encontró cuerpo de Agua.	Socó	—
	NO 7° 26' 14.2" W080° 15' 12.7"					
	ITNDS86050 UTM08 22164					
	(Socó)					
Datos Técnicos Complementarios						
De Campo			Entrega en el Laboratorio			
Observaciones Técnicas	DOCUMENTO ORIGINAL		Condiciones de la muestra	Entregador Por:	Recibido Por:	
* Día Soleado			<input type="checkbox"/> Temperatura ambiente <input type="checkbox"/> Fría	FAS	J.L.	
* Sitio de Muestreo Socó			Observaciones:	Fecha: 19/2/2021 Hora: 11:08 AM	Fecha: 19/2/2021 Hora: 11:08 AM	



CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRA
LABORATORIO QUÍMICO AMBIENTAL, S.A.

Nº 5-2021

Datos Generales				
Usuario	Vanas Point S.A.			
Contacto	Tng. Eleuterio Dominguez			
Localización de Muestreo	Cerro Punta, Dnra. mba y los Asentamientos, Pdscs, Pro. Los Santos			
Proyecto	Vanas Point			
Personal Muestreador	Enzo De Gracia / Tesis López			
Datos Técnicos				
Número de Muestra	Descripción de la Muestra	Fecha	Hora	Parámetros
#1	Zona RP1, vial (Sito Saco). N° 26° 14.2' W 80° 13' 12.7" ITNDS&LSD UTM 08 22164 (solo)	19/2/21	11:08 AM	Mo se encontró cuerpo de Agua
				El Suscrito, JORGE E. GANTES S. Notario Público, Primero del Circuito de Panamá, con cedula N° B-509-985. CERTIFICO: Que este documento es copia autenticada de su original. 23 FEB 2021
				Notario Público Primero
Datos Técnicos Complementarios				
De Campo		Entrega en el Laboratorio		
Observaciones Técnicas * Día Soleado * Sito de Muestreo Saco		DOCUMENTO ORIGINAL	Condiciones de la muestra <input type="checkbox"/> Temperatura ambiente <input type="checkbox"/> Fria Observaciones:	Entregador Por: FN Fecha: 19/2/2021 Hora:
				Recibido Por: JL Fecha: 19/2/2021 Hora:

Laboratorio Químico Ambiental, S.A.
(LAQUIA, S.A.)

690



Panamá Oeste, La Chorrera,
Ave. Brillante.
isenlodega@gmail.com

Nota Técnica de Laboratorio
IA 05-2021

En el pasado monitoreo ambiental realizado el día 19 de febrero de 2021, en Proyecto Venao Point, ubicado en Corregimientos de Orias Arriba y Los Asientos, Pedasí, Provincia de Los Santos, República de Panamá, se testifica que no se encontró cuerpo ni curso de agua por estar seco el canal pluvial que se encuentra dentro del polígono del proyecto denominado Venao Point, cuyas coordenadas geográficas de referencia del sitio de monitoreo en sistema WGS 84 son las siguientes: 17N0586050 UTM0822164 N07° 26'14.2" W080° 13'12.7".

Se registró flora característica y relieve del terreno propio de algún curso de agua que pudiera fluir cuando se genera precipitación pluvial. En informe de laboratorio IA 05-2021 se adjuntan imágenes fotográficas como evidencia de lo antes descrito.

Enzo Joel De Gracia
Licdo. En Química # de Idoneidad 0540
Mgter. en Gestión Ambiental
Auditor:AA-013-2019
Consultor: DEIA-IRC-044-2019
Cédula: 8-835-1287
Correo: enzodegracia@gmail.com



Iris J. López
Iris Jeannette López Quijano
Licda. en Biología # de Idoneidad 0859
Mgter. en Microbiología
Auditor:AA-009-2019
Consultor: DEIA-IRC-063-2019
Cédula: 8-775-2380
Correo: lopez84isisj@gmail.com

Yo, Jorge E. Gantes S., Notario Primero del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad No. 8-509-985

CERTIFICO:

Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que aparecen(n) en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte(s) del(de los) firmante(s) y a nuestro parecer son iguales, por lo que la(s) consideramos auténticas(s).

Panamá, 23 FEB 2021

Testigos

Licdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero

Testigos

①

Panamá Oeste, La Chorrera,
Ave. Brillante.
isenlodega@gmail.com

Laboratorio Químico Ambiental S.A.
(LAQUIA, S.A.)
IA 05-2021



Imágenes de Monitoreo Ambiental, para Venao Point, S.A., Proyecto: Venao Point.



Inspección del sitio, canal pluvial (se registró seco)

LAQUIA S.A.