

*ma/ame*

Changuinola, 29 de diciembre de 2022.

DRBT-1257-22

Licenciado.

**DOMILUIS DOMINGUEZ E.**

Director de Evaluación de Impacto Ambiental

MIAMBIENTE

E. S. D.

**Lic. Domínguez:**

Por este medio, se envía el informe de campo del estudio de impacto ambiental categoría II del proyecto titulado: “**ÁREA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE TOSCA PARA RELLENO, CAMPAMENTO Y ÁREAS DE ACOPIO PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA VÍA LA FERIA-PLAYA PAUNCH, VÍA BIG CREEK-BOCA DEL DRAGO Y CALLES INTERNAS EN ISLA COLÓN**”, a desarrollarse en el corregimiento, distrito y provincia de Bocas del Toro, cuyo promotor **CONSTRUCTORA URBANA, S. A.**

Sin otro particular.

Atentamente.



*Darlenys Villareal*  
**ING. DARLENNYS VILLARREAL**  
Directora Regional de Bocas del Toro  
MIAMBIENTE - BOCAS DEL TORO

C.C Archivo  
DV/ya

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Técnico No. DEIA-II-M-125-2022 ITI-042

|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Proyecto:               | ÁREA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE TOSCA PARA RELLENO, CAMPAMENTO Y ÁREAS DE ACOPIO PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA VÍA LA FERIA-PLAYA PAUNCH, VÍA BIG CREEK-BOCA DEL DRAGO Y CALLES INTERNAS EN ISLA COLÓN |                   |                  |
| Categoría:              | II                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Promotor:               | CONSTRUCTORA URBANA, S.A.                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |
| Representante Legal:    | Rogelio Alemán                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
| Ubicación:              | Provincia de Bocas del Toro, distrito de Bocas del Toro, Corregimiento de Bocas del Toro, Isla Colón                                                                                                                              |                   |                  |
| Expediente No.:         | DEIA-II-M-125-2022                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Fecha de la inspección: | 30 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
| Fecha del Informe:      | Lunes 27 de diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
| Participantes:          | Nombre                                                                                                                                                                                                                            | Cargo             | Institución      |
|                         | Yoaris Aparicio                                                                                                                                                                                                                   | Técnico evaluador | MIAMBIENTE-BOCAS |
|                         | Patricia Guerra                                                                                                                                                                                                                   | Consultora        |                  |
|                         | Franklin de León                                                                                                                                                                                                                  |                   | ININCO           |
|                         | Lic. Humberto Pineda                                                                                                                                                                                                              | Técnico           | MINSA            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |

I. OBJETIVOS

- Verificar las características de la línea base del proyecto, tomando como referencia la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) denominado: “ÁREA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE TOSCA PARA RELLENO, CAMPAMENTO Y ÁREAS DE ACOPIO PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA VÍA LA FERIA-PLAYA PAUNCH, VÍA BIG CREEK-BOCA DEL DRAGO Y CALLES INTERNAS EN ISLA COLÓN”.
- Verificar las coordenadas de ubicación del proyecto.

II. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Se realizó invitación para inspección de campo el día 30 de noviembre de 2022, por medio de la nota DRBT-1154-2022 del 23 de noviembre de 2022.

La inspección inició a las 11:00 am y terminó a las 1:00 pm. La metodología consistió en conocer una parte de cada área del proyecto, las 4 zonas de extracción de tosca, el botadero, patio de equipos, áreas de acopio, taller de mecánica y oficinas.

III. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIOFÍSICO

El sitio se caracteriza principalmente por su cobertura boscosa, el bosque se encuentra intervenido debido a que tiene eliminado la vegetación debajo del dosel, brinzales y latizales. Lo que ha permitido la abundancia de otras plantas como el Otóe Lagarto (Dieffenbachia sp.) y palmas (Geonoma sp.). Los tipos de cobertura vegetal observados son: bosque secundario intervenido, rastrojo y cultivos, estos se ilustran en las siguientes imágenes de la Figura 1.



Figura 1. Vistas representativas de tipos de vegetación dentro del proyecto: bosque secundario intervenido (a), Rastrojo (b) y cultivos (c).

En cuanto a recurso hídrico, no se observó fuente alguna, a pesar de que llovió antes de la inspección, no se encontró acumulación de agua, esto se relaciona por su terreno inquinado y bien drenado.

Sobre la fauna, se observó un grupo de Monos cariblanco (*Cebus capucinus*) en área boscosa del dentro de los polígonos de botadero, zona de extracción 1 y 2 (Ver figura 2).

Figura 2. Ruta de inspección en el proyecto.



#### IV. OBSERVACIONES

- El proyecto inició movimiento de tierra en el polígono de patio de equipos y acopio de materiales.

#### V. CONCLUSIONES

- Se comprobó que las características de la línea base ambiental del proyecto concuerdan con la descripción presentada el documento del EsIA.
- Las coordenadas y polígonos del proyecto se ubican correctamente en el sitio.

#### VI. RECOMENDACIONES.

- Remitir informe a la sección de asesoría legal.
- Es de suma importancia las actividades de rescate y reubicación de flora y fauna, necesario por la riqueza caracterizada en el sitio.

Elaborado por:



*Yoris Aparicio*  
**ING. YORIS M. APARICIO G.**

Técnico Evaluador  
Sección de Evaluación  
de Impacto Ambiental

Visto bueno:

*Darlene Villareal*  
**ING. DARLENE VILLAREAL**  
Directora Regional de Bocas del Toro  
MIAMBIENTE - BOCAS DEL TORO