

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0168-2023



De: **Alex O. De Gracia C.**
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **06 DE FEBRERO DE 2023**

Proyecto: **“RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA – CAMINO EL GUAYABITO – PICADORAL, CAMINO LAS GUABAS – EL GUAYABITO”**

Categoría: **I**
Provincia: **HERRERA**
Distrito: **OCÚ**
Corregimiento: **OCÚ**

Técnico Evaluador solicitante: **Yuria Benitez**
Dirección Regional de: **HERRERA**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

En respuesta a la solicitud del día 06 de febrero de 2023, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **“RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA – CAMINO EL GUAYABITO – PICADORAL, CAMINO LAS GUABAS – EL GUAYABITO”** le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generaron dos alineamientos: Camino El Guayabito - Picadoral (**0 km + 2,218.69 m**) y Camino Las Guabas – El Guyabito (**0 km + 1,679.29 m**). El mismo se ubica fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo 2012, los alineamientos se ubican en las categorías de **“Bosque latifoliado mixto secundario”**, **“Rastrojo y vegetación arbustiva”**, **“Maíz”**, **“Pasto”** y **“Área poblada”** y según la Capacidad Agrológica se ubica en el tipo **III** (Arable, severas limitaciones en la selección de las plantas, requiere conservación especial o ambas cosas).

Técnico responsable: **Helen Bethancourt**

Fecha de respuesta: **08 DE FEBRERO DE 2023**

Adj; Mapa
aodgc/hb

CC: Departamento de Geomática.