


Registro de Pozo

EMPRESA PERFORADORA: PERFORACIONES DURÁN, S.A.

BIG: 1919793-1-726021 D.V. 26

Proyecto: LOS MOSQUETEROS DE CAÑAS, Tonosí

Provincia:Los Santos	Hoja No. 1
Distrito:Tonosí	Coordenadas UTM:WGS84
Localidad:Cañas	Lat. N.:821840 /Lon. E.:585061
Cuenca hidrográfica:126-Ríos entre el Tonosí y La Villa	Cota del suelo:50 m.s.n.m.
Cliente: LOS MOSQUETEROS DE CAÑAS, S.A	Cédula /RUC:461501-1-433010 DV: 87



Observación: Se realizó una perforación de 200' pies de profundidad, con el método rotativo con aire, con diámetro de 8" (0-200 pies), entubamiento de 200 pies de PVC de 6 pulg. de diámetro, calibre 40, 40 pies con tubería ciega, 160 pies con tubería ranurada, engravillado (de 3/8") hasta los 200' pies. Se encontró dos fuentes de agua significativa a los 48 y 164 pies de profundidad, 10 pies de sello sanitario, empacado con grava como filtro.

CALIDAD DEL AGUA			PRUEBA DE BOMBEO					
COLOR:	Ca:	SO ₄ ⁻	FECHA: 6/10/2023	Horas:				
OLOR:	Mg:	HCO ₃ ⁻	Caudal de Equilibrio (Qeq.):	20 gpm				
TURBIEDAD:	Na:	NO ₂	Nivel Estático (NE):					
p.H.:	K:	NO ₃	Nivel Dinámico (ND):					
Total de Sólidos :	Cl:		CARACTÉRISTICA HIDRÁULICAS DEL POZO					
Dureza (CaCO ₃):	Otros Análisis:		T: (m ³ /hora/metro)	K : (m/día)				
Conductividad Específica (μh/cm):	Coliformes totales:		Q esp. :	(m ² /día)				
Alcalinidad Total:	Coliformes fecales:		S (alm):					
Nota: Todos los resultados se expresan en Mg/l, a menos que se especifique lo contrario.			Observaciones:					
Perforador y ayudantes: Azael Durán								
Representante legal de la empresa: Azael E. Durán Huertas.								
Observación:								