

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0924-2022



De: **Alex O. De Gracia C.**
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **25 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Proyecto: **“RENGLÓN 1: REHABILITACION DE CAMINOS DE PRODUCCION (AGROPECUARIOS), PARA LA PROVINCIA DE COCLE”; CAMINO EL PEÑON – BAJO GRANDE”**

Categoría: I

Técnico Evaluador solicitante: **KIRIAM GONZALEZ**

Provincia: **COCLE**

Dirección Regional de: **COCLE**

Distrito: **OLÁ**

Corregimiento: **OLÁ (CAB)- EL PALMAR**

Observaciones (*hallazgos o información que se debe aclarar*):

En respuesta a la solicitud del día 25 de noviembre del 2022, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **“RENGLÓN 1: REHABILITACION DE CAMINOS DE PRODUCCION (AGROPECUARIOS), PARA LA PROVINCIA DE COCLE; CAMINO EL PEÑON – BAJO GRANDE”**, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un alineamiento (**15 km + 3,432.84 m**) y datos puntuales denominados **“Cuerpo de agua”**. Los mismos se ubican fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo 2012, el proyecto se ubica en las categorías de **“Bosque latifoliado maduro”**, **“Bosque Latifoliado mixto secundario”** **“Pasto”**, **“Rastrojo y vegetación arbustiva”**, **“Superficie de agua”**; y según la Capacidad Agrológica se ubica en el tipo **VIII** (No arable, con limitaciones que impiden su uso en la producción de plantas comerciales).

Técnico responsable: **Amarilis Yudith Tugrí**
Fecha de respuesta: **01 DE DICIEMBRE DE 2022**

Adj: Mapa
aodgc/at

CC: Departamento de Geomática.

