



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

N° Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 4- JULIO - 2019

Proyecto: URBANIZACIÓN VISTA VOLCÁN

Categoría: I Expediente:

Provincia: CHIRIQUÍ
Distrito: BUGABA
Corregimiento: VOLCÁN

Técnico Evaluador solicitante: **Tharsis Gonzales**
Nivel Central: _____ Dirección Regional de: **Chiriquí**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Coordenadas UTM wgs84
Las coordenadas se ubican fuera de Área consideras como protegidas.
Las coordenadas tienen un área de 3 ha + 2498 m2 y se ubican en la provincia de Chiriquí, Distrito de Bugaba, corregimiento de volcán.

Procesado por: **Amarilis Yudith Tugri**

Fecha de Entrega: **4 DE JULIO DEL 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario