


**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Nombre del Proyecto	 <p>WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)</p>
Promotor	CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
Representante Legal	Alfredo Vásquez Torres
Ubicación	Vía España, Corregimiento de Pueblo Nuevo, Distrito de Panamá
Resolución de aprobación	Resolución DRPM-IA-138-2015, del 1 de JULIO 2015
Informe de Cumplimiento	Décimo Informe de Cumplimiento
Auditor Ambiental	<p>Licda. Carmen Lay</p> <p>DIPROCA-AA-001-2010/act.2017</p>
Período del Informe de Cumplimiento	Periodo MARZO A JUNIO 2019

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CATEGORIA I WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

INTRODUCCIÓN

La promotora Corona Real Inmobiliaria, S.A., presenta el Décimo Informe de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de aprobación DRPM- IA- 138-2015 del 1 de julio de 2015, de la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio del Ambiente, al Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, “WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)”.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), describe todos los posibles Impactos Ambientales que pudieran ocasionar, la actividad de construcción arquitectónica de dos torres, área comercial, estacionamientos, el seguimiento, control ambiental, de higiene y seguridad ocupacional por parte de la empresa, el objetivo es para tomar las medidas preventivas y correctivas de manera de llevar el proyecto de forma sostenible con el ambiente, no afectar a los moradores del área y a los trabajadores.

El proyecto WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)”, inició construcción en el mes de agosto de 2016, y el presente informe corresponde (marzo a junio de 2019), se evidenció un avance del proyecto del 84.54%. (Ver documentación fotográfica en los Anexos).

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CATEGORIA I WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

2. ASPECTOS TÉCNICOS

A. Breve Descripción del Proyecto.

La edificación del proyecto “**World Wide Plaza (Residences & Mall)**” se desarrollará sobre un lote de 3,431 m² + 37 D m², localizado donde actualmente se encuentran los antiguos cines Alhambra en Vía España y consiste en un edificio destinado a un centro comercial, estacionamientos, área social y apartamentos.

Nivel 000

En la fachada a Vía España se proyecta un soportal de 3 metros de profundidad por 3.5 metros de altura a lo largo de la misma. Está destinado a los accesos y Área Comercial, se accede por Vía España a través de un Lobby, que comunica con el Centro Comercial y acceso a elevadores, escaleras y cuartos de instalaciones.

Junto al Lobby estará situada la garita de seguridad y la rampa de acceso a vehículos. El área comercial estará formada por locales situados alrededor de un espacio central que comunica los tres niveles del Centro.

Nivel 100

Se destina principalmente a Centro Comercial, comunicado con los niveles inferior y superior con escaleras mecánicas, escaleras normales y 2 ascensores panorámicos. Los locales comerciales se establecen alrededor del pasillo existente entre el hueco del Patio Central y estos locales. También se localiza en esta planta las rampas de acceso a los estacionamientos de plantas superiores, y elevadores de las torres de apartamentos, éstos sin acceso desde esta planta.

Nivel 200

Se destina fundamentalmente a Centro Comercial, comunicado con los niveles inferior y superior con escaleras mecánicas, escaleras normales y 2 ascensores panorámicos. Los locales comerciales se establecen alrededor del pasillo existente entre el hueco del Patio Central y estos locales. También se localiza en esta planta las rampas de acceso a los estacionamientos de plantas superiores, y elevadores de las torres de apartamentos, éstos sin acceso desde esta planta.

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CATEGORIA I WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

Nivel 300 a 500 Destinados a estacionamientos del Centro Comercial

Nivel 600 a 1000 Estacionamientos destinados a los apartamentos

Nivel 1200 – 3000

Torre 1 y Torre 2

7 apartamentos en cada nivel de cada una de las torres

Nivel 3100

Torre 1 – 7 Apartamentos

Torre 2 – 6 Apartamentos, 1 con Terraza

Nivel 3200

Torre 1 – 7 Apartamentos

Torre 2 – 6 Apartamentos

Nivel 3300

Torre 1 – 6 Apartamentos, 1 con Terraza

Torre 2 – 5 Apartamentos, 1 con Terraza

Nivel 3400

Torre 1 – 6 Apartamentos

Torre 2 – 5 Apartamentos

Nivel 3500

Torre 1 – 5 Apartamentos, 1 con Terraza

Torre 2 – 4 Apartamentos, 1 con Terraza

Nivel 3600

Torre 1 – 5 Apartamentos

Torre 2 – 4 Apartamentos

Nivel 3700 Torre 1 – 4 Apartamentos, 1 con Terraza

Nivel 3800 Torre 1 – 4 Apartamentos

b. Equipo utilizado en el proyecto, personal avance de actividades y problemas enfrentado durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas.

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CATEGORIA I WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

Las actividades realizadas durante este periodo en el proyecto son:

- ✓ Estructuras
- ✓ Albañilerías
- ✓ Cerramientos
- ✓ Acabados
- ✓ Ventanería
- ✓ SHCI
- ✓ Electricidad
- ✓ Plomería
- ✓ Ascensores

c. Datos de producción o uso y problemas que se presenten.

Durante este periodo, se ha realizado la limpieza de las propiedades colindantes, de una manera habitual y a petición de los propios vecinos. Además, el proyecto cuenta con elementos de protección colocados para evitar la caída de escombros a los edificios.

4. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental

La programación de las actividades se presenta en este informe con las medidas establecidas en el PMA y su Resolución de aprobación.

5. Nivel de cumplimiento del PMA, adendas y Resolución de aprobación.

En este periodo la empresa se encuentra cumpliendo 100% de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y la Resolución de aprobación el 78 % de las medidas establecidas está en cumplimiento, el 9% no cumple y 13% no aplica.

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CATEGORIA I WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

3. OBJETIVO

1. Verificar el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de la Resolución de aprobación DRPM-IA-138-2015, del 1 de julio de 20015.
2. Elaboración del Decimo Informe de Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I “
3. Cumplimiento de las normativas ambientales con las autoridades competentes.

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada:

- Inspección de campo.
- Fotografías
- Evaluación de cada una de las medidas establecidas versus las actividades ejecutadas en el proyecto.

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
<p>Artículo 4: En adición a las medidas de mitigación, control y compensación contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Promotor del proyecto, tendrá que:</p> <hr/> <p>1. Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio del Ambiente, cada cuatro (4) meses y durante la fase de construcción, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Este Informe deberá ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio del Ambiente e independiente del promotor del proyecto, tal cual se indica en el Artículo 57 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, y modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 del 23 de agosto de 2012. Se deberá entregar un (1) ejemplar original y tres (3) copias en formato digital (CD).</p>	X		Se presenta el Décimo Informe de cumplimiento.	
<p>2. Previo inicio de obras o fase de construcción, el promotor para el desarrollo del proyecto deberá obtener la certificación y/o asignación de uso de suelo, la aprobación de la densidad y la altura emitida por parte del MIVIOT y presentarlo antes esta instancia ya cumplido con los procedimientos respecto a la participación ciudadana.</p>	X		Se tramita la certificación y/o asignación de uso de suelo con el MIVIOT.	Presentado en el primer informe de cumplimiento.

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
3. Para el desarrollo de la obra la nivelación, diseños de terracería y/o excavaciones y el manejo de las aguas pluviales o servidumbres previo inicio de obras, deberán contar con los permisos de aprobación de las oficinas de ingeniería y diseños del MOP y la Dirección de Ingeniería Municipal.		X	Se encuentra en trámite en el MOP.	
4. Implementar medidas de mitigación para prevenir que el alcantarillado público, no sean afectados por las actividades constructivas (suelo excedente o semilíquidas como concreto).	X		En este periodo no se evidencio suelo excedente en el proyecto.	
5. Deberá implementar medidas efectivas de protección y seguridad para los transeúntes y vecinos que colindan con el proyecto.	X		El promotor instalo nuevamente aleros para los transeúntes.	
6. En el área del proyecto no se podrá dar manejo de combustible o sustancias peligrosas.	X		En este periodo no se evidencio combustible o sustancia dentro del proyecto.	
7. El promotor previo inicio de obras del proyecto deberá contar con la viabilidad de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Instituto de Acueductos y alcantarillados Nacionales (IDAAN).		X	Se encuentra en trámite en el Instituto de Acueductos y alcantarillados Nacionales (IDAAN).	

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
8. Queda terminantemente prohibido durante la fase de construcción, la permanencia de vehículo, en áreas y cordones de las vías públicas, así como también la acumulación de material terroso y/o caliche que se desprenda del equipo rodante que circulan que provienen del respectivo proyecto en las avenidas públicas.	X		Se cumple con esta medida los vehículos se estacionan en el nivel 400 y otros. Los equipos pesados se estacionan dentro del área del proyecto. Se mantiene el área y las vías públicas libre de material terroso y/o caliche.	
9. Para el transporte del material hacia y desde el proyecto el promotor deberá cumplir con el Decreto Ejecutivo No.640 del 27 de diciembre de 2006. Por la cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la república de Panamá.	X		Se cumple con esta norma ningún transporte sale si no cuenta con su lona de protección.	
10. El promotor del proyecto deberá mantener las vías sin sedimento para el libre tránsito de los vehículos.	X		Se mantiene esta medida, las vías se encuentra libre de sedimento.	Foto No. 17 y 18
11. El desarrollo del proyecto no deberá provocar ninguna obstrucción al tránsito vehicular en las calles adyacentes y las actividades deberán realizarse dentro de la cerca perimetral del polígono.	X		Se aplica esta medida el proyecto no provoca obstrucción al tránsito vehicular.	Foto No. 17 y 18
12. El promotor deberá implementar un Plan de Prevención de Accidentes para los colaboradores y transeúntes del área, el cual deberá ser ejecutado en el caso de ser necesario.	X		Se cuenta con el Plan de Prevención de Accidentes.	Presentado en el Cuarto Informe de

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
				cumplimiento.
13. Previo inicio de obra el promotor deberá contar con un Plan de Respuesta a emergencias, para su implementación en el caso de ser necesario, que incluya como mínimo, pero no se limite a: personal e instituciones participantes; procedimientos de respuestas y la documentación necesaria.	X		Se cuenta con el Plan de Respuesta a emergencias.	Presentado en el segundo informe de cumplimiento.
14. El promotor deberá cumplir con todas las medidas de mitigación implementadas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando específicamente todas las medidas que se relacionen a la generación de partículas de polvo fugaz sobre la atmósfera en el AID del proyecto y áreas adyacentes o AII.	X		Durante este periodo se humedece las áreas del proyecto, para evitar el levantamiento de polvo.	
15. Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fe.	X		Hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de conflicto.	
16. Realizar el mantenimiento periódico de manera eficiente de las letrinas portátiles que indica el EsIA, serán utilizadas durante la fase de construcción.	X		Se le realizan limpieza una vez a la semana, copia de los comprobantes de limpieza de los dispositivos sanitarios.	Foto No.19 Anexo No.2

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
17. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001, que adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de Trabajo producidas por Sustancias Químicas.	X		En este periodo no se utilizan y almacenan sustancias químicas y cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001, cada contratista cuenta con sus áreas de almacenamiento.	
18. Cumplir con el Decreto 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.	X		Es un área de alto tráfico vehicular, se trabaja en el horario establecido en el PMA, por lo que el ruido generado es propio de la construcción, el proyecto se encuentra en la vía principal de la Vía España, por lo que no se requiere de un monitoreo de ruido ambiental.	
19. Para la descarga de aguas residuales deberá cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000 Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales.			No aplica en este período, está en la fase de construcción.	
20. Transforma el sitio, brindado un entorno habitable, manejando de acuerdo a los requisitos, norma urbanística y ambientales vigentes.			No aplica, en este periodo está en proceso de construcción	
21. Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido	X		Se cuenta con letrero informativo.	Ver Foto No. 1

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

MEDIDA DE MITIGACION RESOLUCION DRPM-IA-138 -2015 del 1 de julio de 2015	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
establecido en formato adjunto.				
22. Presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el citado Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 de 05 de agosto de 2011; modificado por el Decreto Ejecutivo No.975 de 23 de agosto de 2012.	X		Se ingreso una modificación al proyecto a la Dirección Regional de la Metropolitana.	
Artículo 5. Si durante las etapas de construcción o de operación del Proyecto, el promotor decide abandonar la obra, deberá comunicar por escrito al Ministerio del Ambiente, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en que pretende efectuar el abono.			No aplica	

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION INDICADAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
Se trabajará en horario diurno de lunes a viernes 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 12:30 m.d.	X		Se cumple con esta medida, se trabaja en el horario diurno.	
Registros de las revisiones, mantenimiento e imprevisto del equipo.	X		En este periodo se realizaron mantenimiento a los equipos.	Anexo No.2
Mantenimiento Preventivo (PTS, CO y CO ₂)	X		En este periodo se realizaron mantenimiento a los vehículos.	Anexo No.2
Colocación de bolsas y receptáculos con tapas para los desechos sólidos domésticos.	X		Se cuenta con receptáculos dentro del proyecto ubicados en todo el proyecto con bolsas plásticas y son recolectados diariamente.	Foto No. 19
Verificar que los equipos que no estén en uso se apaguen (PTS, CO y CO ₂ emisiones vehiculares)	X		Se aplica esta medida se mantienen los equipos apagados.	
Tener un sitio de disposición final para los desechos de construcción	X		Cuentan con sitio para la disposición final de los desechos generados durante la construcción, para posteriormente se retirado por una empresa privada.	
Proteger los suelos de aguas residuales (Colocar letrinas portátiles para los trabajadores)	X		Se colocaron las letrinas portátiles	Fotos No. 11 y 12
Mantener los receptáculos de desechos con tapas,	X		Se colocaron los receptáculos de	Foto No. 19

SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

MEDIDA DE MITIGACION INDICADAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
bajo techo donde no haya acceso a alimañas			desechos y son retirados todos los días.	Foto No. 15 y 16
Mantener las áreas de acceso al público desinfectadas y libres de desechos	X		Se encuentra libre de desechos y limpias.	
Mantener letrinas en el área de trabajo	X		Se colocaron las letrinas	Foto No. 11 y 12 Anexo No. 2
Conectarse al sistema de Alcantarillado	X		Se conectaron al alcantarillado, el proyecto cuenta con baños higiénicos	
Mantener los canales pluviales libres de desechos.	X		Se mantiene los canales pluviales limpios.	
Equipo de protección Personal	X		Los trabajadores utilizan el equipo de protección personal para cada actividad que realizan	Foto No. 13 y 14 Anexo No. 2
Equipo de protección colectiva (Mallas de seguridad para evitar caídas de objetos y posibles accidentes)	X		Se cuenta con las mallas de seguridad para evitar posibles accidentes.	Foto No. 9 y 10

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Observaciones y Recomendaciones para el promotor.

De acuerdo a la inspección y evaluaciones realizadas al proyecto de “WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)”, podemos indicar que las medidas de mitigación contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución de Aprobación, se cumple en este período.

En este informe se presentan los avances de los trabajos que se realizan en este período, en el cual se describen cada una de las actividades realizadas en el proyecto, se encuentran en los acabados de los apartamentos, cerramientos y ventanerías.

RECOMENDACIONES

- La empresa debe seguir cumpliendo con lo establecido en el EsIA, PMA y Resolución.
- Mantener un manejo adecuado de los desechos sólidos.
- Mantener la seguridad de los trabajadores de acuerdo con lo que indica el Código de Trabajo.
- Mantener el área de tránsito peatonal y vehicular limpia, libre de cemento.
- Retirar semanalmente los residuos de concreto.
- Instalar señalizaciones en las diferentes áreas de seguridad y ambiental.
- Realizar limpieza en las áreas finalizadas libres de desechos, caliche entre otros materiales que no estén utilizando.

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Anexo No. 1

- Fotos

Anexo No. 2

- Copia de las constancias de fumigación.
- Copia del Plan de Mantenimiento de los equipos y maquinarias.
- Copia del listado de los participantes a las capacitaciones.
- Copia del listado de dotación de los equipos de protección
- Copia del comprobante de servicio de limpieza de las letrinas portátiles
- Copia del registro de la empresa que retira los desechos sólidos

.

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Anexo No. 1

**Foto No. 1
Letrero Informativo**




Foto No. 2



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 3 y 4
Avance del proyecto**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 5 y 6
Avance del proyecto**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 7 y 8
Avance del proyecto**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 9 y 10
Mamparas de protección**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 11 y 12
Letrinas sanitarias**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 13 y 14
Trabajadores con el equipo de protección personal**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 15 y 16
Aleros para los transeúntes**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

**Foto No. 17 y 18
Aceras y avenida libre de sedimentos**



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Foto No. 19
Receptáculos de desechos sólidos




Foto No. 20
Letreros informativo del uso obligatorio del equipo de protección personal



**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Anexo No. 2

Copia del Certificado de fumigación



Fumigadora AB

R.U.C. 9-723-1185 D.V. 95
Teléfonos: 255-4709 / 6292-0406 / 6600-6900
E-mail: Fumigadoraab@hotmail.com

Cliente: CORONA REAL Fecha: 25/6/19

Proyecto: WORLD WIDE PLAZA Hora de Entrada: _____

Dirección: Via ESPANA Hora de Salida: _____

Teléfono: _____

Instrucciones Especiales
Plagas Reportadas

☐ Control de Artrópodos

☐ Control de roedores

Metodos Utilizados

☐ Aspersión con insecticidas

☒ Aspersión con larvicida

☐ Aspersión para polillas

☐ Aspersión para abejas

☐ Aspersión para pulgas / garrapatas

☐ Aspersión para cucaracha

☐ Bait station (cebo) hormigas, cucarachas, coleópteros

☐ Insecticida Granulado

☐ Bait station (cebo) Rodenticidas, anticoagulantes / Pellets / bloques / granos / polvo / líquidos

☐ Rodenticidas no anticoagulantes

☐ Nebulización

☐ Polvo Insecticida

☐ Repelentes (Perro, gato, ofidios, dípteros).

☒ Termo Nebulización

☐ Trampas Engomadas

☐ Trampas mecánicas

☐ Trampas con feromonas contra insectos.

☐ Ultrasonidos

☐ Aspersión para mosquito adulto

Recomendaciones Especiales

1. Mantenerse alejado de áreas tratadas durante el tratamiento.
2. Niños, ancianos y mascotas deben mantenerse alejados de áreas tratadas durante el tratamiento.
3. Respetar el periodo de espera recomendado por el técnico.

Periodo de espera: _____

Interno: _____

Externo: _____

Productos Químicos

<input checked="" type="radio"/> Kauptrine 0.27 uv	<input type="radio"/> Taurus	<input type="radio"/> Premise 20sc	<input type="radio"/> Control Blox
<input type="radio"/> Vectorcide 0.27 ul	<input type="radio"/> Termidor	<input type="radio"/> Blattanex 2,15	<input type="radio"/> Depe
<input type="radio"/> Pikudo 20. Sc	<input checked="" type="radio"/> VectorBac WDG	<input type="radio"/> Proteginal	<input type="radio"/> Ousgland
<input type="radio"/> Chemotrina	<input type="radio"/> Niguar	<input type="radio"/> Cybor	<input type="radio"/> Fendona
<input type="radio"/> Regent	<input type="radio"/> Reizer	<input type="radio"/> Solfac	<input type="radio"/> Otro _____

Descripción

	Áreas Internas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
<input type="checkbox"/> Artrópodos <input type="checkbox"/> Ratones <input type="checkbox"/> Ratas <input type="checkbox"/> Otros				
<input type="checkbox"/> Artrópodos <input type="checkbox"/> Ratones <input type="checkbox"/> Ratas <input type="checkbox"/> Otros	Áreas Externas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto

Estaciones: _____

Estaciones con actividad de consumo: _____

Fumigación en: ☐ Concretera ☒ Proyecto ☐ Edificio ☐ Local Comercial ☐ Casa ☐ Carro / Automovil

☐ Barcos ☐ Barriadas ☐ R.H. ☐ Contenedor ☐ Otros: _____

Observaciones: _____

Técnico Responsable: Alberto Matthews

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
 Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
 Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**



Fumigadora AB

R.U.C. 9-723-1185 D.V. 95
Teléfonos: 255-4709 / 6292-0406 / 6600-6900
E-mail: Fumigadoraab_@hotmail.com

Fumigadora AB

Cliente: CORONA REAL Fecha: 25/6/19
Proyecto: WORLD WIDE PLAZA Hora de Entrada: _____
Dirección: VIA ESPANA Hora de Salida: _____
Teléfono: _____

Instrucciones Especiales
Plagas Reportadas
☐ Control de Artrópodos
☐ Control de roedores

Metodos Utilizados

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspersión con insecticidas | <input type="checkbox"/> Rodenticidas no anticoagulantes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspersión con larvicida | <input type="checkbox"/> Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para polillas | <input type="checkbox"/> Polvo Insecticida |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para abejas | <input type="checkbox"/> Repelentes (Perro, gato, ofidios, dipteros). |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para pulgas / garrapatas | <input checked="" type="checkbox"/> Termo Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para cucaracha | <input type="checkbox"/> Trampas Engomadas |
| <input type="checkbox"/> Bait station(cebo) hormigas, cucarachas, coleópteros | <input type="checkbox"/> Trampas mecánicas |
| <input type="checkbox"/> Insecticida Granulado | <input type="checkbox"/> Trampas con feromonas contra insectos. |
| <input type="checkbox"/> Bait station (cebo) Rodenticidas, anticoagulantes / Pellets / bloques / granos / polvo / líquidos | <input type="checkbox"/> Ultrasonidos |
| | <input type="checkbox"/> Aspersión para mosquito adulto |

Recomendaciones Especiales

1. Mantenerse alejado de áreas tratadas durante el tratamiento.
2. Niños, ancianos y mascotas deben mantenerse alejados de áreas tratadas durante el tratamiento.
3. Respetar el periodo de espera recomendado por el técnico.

Periodo de espera:

Interno: _____

Externo: _____

Productos Químicos

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Kauhtrine 0.27 uv | <input type="radio"/> Taurus | <input type="radio"/> Premise 20sc | <input type="radio"/> Control Blox |
| <input type="radio"/> Vectorcide 0.27 ul | <input type="radio"/> Termidor | <input type="radio"/> Blattanex 2,15 | <input type="radio"/> Depe |
| <input type="radio"/> Pikudo 20. Sc | <input checked="" type="radio"/> VectorBac WDG | <input type="radio"/> Proteginal | <input type="radio"/> Ousgland |
| <input type="radio"/> Chemotrina | <input type="radio"/> Niguar | <input type="radio"/> Cybor | <input type="radio"/> Fendona |
| <input type="radio"/> Regent | <input type="radio"/> Reizer | <input type="radio"/> Solfac | <input type="radio"/> Otro _____ |

Descripción

	Áreas Internas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
<input type="checkbox"/> Artrópodos				
<input type="checkbox"/> Ratones				
<input type="checkbox"/> Ratas				
<input type="checkbox"/> Otros				
<input type="checkbox"/> Artrópodos	Áreas Externas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
<input type="checkbox"/> Ratones				
<input type="checkbox"/> Ratas				
<input type="checkbox"/> Otros				

Fumigación en: ☐ Concretera ☒ Proyecto ☐ Edificio ☐ Local Comercial ☐ Casa ☐ Carro / Automovil
☐ Barcos ☐ Barriadas ☐ R.H. ☐ Contenedor ☐ Otros: _____

Estaciones:

Estaciones con actividad de consumo

Observaciones:

Técnico Responsable:
Alberto Matthews

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**



Fumigadora AB

R.U.C. 9-723-1185 D.V. 95

Teléfonos: 255-4709 / 6292-0406 / 6600-6900

E-mail: Fumigadoraab_@hotmail.com

Fumigadora AB

Cliente: CORONA REAL Fecha: 22/6/19
Proyecto: WORLDWIDE PLAZA Hora de Entrada: _____
Dirección: VIA ESPAÑA Hora de Salida: _____
Teléfono: _____

**Instrucciones Especiales
Plagas Reportadas**

- ☐ Control de Artrópodos
☐ Control de roedores

**Recomendaciones
Especiales**

1. Mantenerse alejado de áreas tratadas durante el tratamiento.
2. Niños, ancianos y mascotas deben mantenerse alejados de áreas tratadas durante el tratamiento.
3. Respetar el periodo de espera recomendado por el técnico.

Periodo de espera:

Interno: _____

Externo: _____

Metodos Utilizados

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspersión con insecticidas | <input type="checkbox"/> Rodenticidas no anticoagulantes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspersión con larvicida | <input type="checkbox"/> Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para polillas | <input type="checkbox"/> Polvo Insecticida |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para abejas | <input type="checkbox"/> Repelentes (Perro, gato, ofidios, dipteros). |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para pulgas / garrapatas | <input checked="" type="checkbox"/> Termo Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para cucaracha | <input type="checkbox"/> Trampas Engomadas |
| <input type="checkbox"/> Bait station (cebo) hormigas, cucarachas, coleópteros | <input type="checkbox"/> Trampas mecánicas |
| <input type="checkbox"/> Insecticida Granulado | <input type="checkbox"/> Trampas con feromonas contra insectos. |
| <input type="checkbox"/> Bait station (cebo) Rodenticidas, anticoagulantes / Pellets / bloques / granos / polvo / líquidos | <input type="checkbox"/> Ultrasonidos |
| | <input type="checkbox"/> Aspersión para mosquito adulto |

Productos Químicos

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Kauhtrine 0.27 uv | <input type="radio"/> Taurus | <input type="radio"/> Premise 20sc | <input type="radio"/> Control Blox |
| <input type="radio"/> Vectorcide 0.27 ul | <input type="radio"/> Termidor | <input type="radio"/> Blattanex 2,15 | <input type="radio"/> Depe |
| <input type="radio"/> Pikudo 20. Sc | <input checked="" type="radio"/> VectorBac WDG | <input type="radio"/> Proteginal | <input type="radio"/> Ousgland |
| <input type="radio"/> Chemotrina | <input type="radio"/> Niguar | <input type="radio"/> Cybor | <input type="radio"/> Fendona |
| <input type="radio"/> Regent | <input type="radio"/> Reizer | <input type="radio"/> Solfac | <input type="radio"/> Otro _____ |

Descripción

	Áreas Internas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
<input type="checkbox"/> Artrópodos				
<input type="checkbox"/> Ratones				
<input type="checkbox"/> Ratas				
<input type="checkbox"/> Otros				
	Áreas Externas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
<input type="checkbox"/> Artrópodos				
<input type="checkbox"/> Ratones				
<input type="checkbox"/> Ratas				
<input type="checkbox"/> Otros				

Estaciones: _____

Estaciones con actividad de consumo

Fumigación en: ☐ Concretera ☒ Proyecto ☐ Edificio ☐ Local Comercial ☐ Casa ☐ Carro / Automovil
☐ Barcos ☐ Barriadas ☐ P.H. ☐ Contenedor ☐ Otros: _____

Observaciones: _____

Técnico Responsable:

Alberto Matthews

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**



Fumigadora AB

R.U.C. 9-723-1185 D.V. 95

Teléfonos: 255-4709 / 6292-0406 / 6600-6900

E-mail: Fumigadoraab@hotmail.com

Fumigadora AB

Cliente: CORONA REAL Fecha: 18/6/19
Proyecto: WORLDWIDE PLAZA Hora de Entrada: _____
Dirección: VIA ESPAÑA Hora de Salida: _____
Teléfono: _____

**Instrucciones Especiales
Plagas Reportadas**

- ☐ Control de Artrópodos
☐ Control de roedores

Metodos Utilizados

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspersión con insecticidas | <input type="checkbox"/> Rodenticidas no anticoagulantes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspersión con larvicida | <input type="checkbox"/> Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para polillas | <input type="checkbox"/> Polvo Insecticida |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para abejas | <input type="checkbox"/> Repelentes (Perro, gato, ofidios, dipteros). |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para pulgas / garrapatas | <input checked="" type="checkbox"/> Termo Nebulización |
| <input type="checkbox"/> Aspersión para cucaracha | <input type="checkbox"/> Trampas Engomadas |
| <input type="checkbox"/> Bait station(cebo) hormigas, cucarachas, coleópteros | <input type="checkbox"/> Trampas mecánicas |
| <input type="checkbox"/> Insecticida Granulado | <input type="checkbox"/> Trampas con feromonas contra insectos. |
| <input type="checkbox"/> Bait station (cebo) Rodenticidas, anticoagulantes / Pellets / bloques / granos / polvo / líquidos | <input type="checkbox"/> Ultrasonidos |
| | <input type="checkbox"/> Aspersión para mosquito adulto |

Recomendaciones Especiales

1. Mantenerse alejado de áreas tratadas durante el tratamiento.
2. Niños, ancianos y mascotas deben mantenerse alejados de áreas tratadas durante el tratamiento.
3. Respetar el periodo de espera recomendado por el técnico.

Periodo de espera:

Interno: _____

Externo: _____

Productos Químicos

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Kauhtrine 0.27 uv | <input type="radio"/> Taurus | <input type="radio"/> Premise 20sc | <input type="radio"/> Control Blox |
| <input type="radio"/> Vectorcide 0.27 ul | <input type="radio"/> Termidor | <input type="radio"/> Blattanex 2,15 | <input type="radio"/> Depe |
| <input type="radio"/> Pikudo 20. Sc | <input checked="" type="radio"/> VectorBac WDG | <input type="radio"/> Proteginal | <input type="radio"/> Ousgland |
| <input type="radio"/> Chemotrina | <input type="radio"/> Niguar | <input type="radio"/> Cybor | <input type="radio"/> Fendona |
| <input type="radio"/> Regent | <input type="radio"/> Reizer | <input type="radio"/> Solfac | <input type="radio"/> Otro: _____ |

Descripción

- ☐ Artrópodos
☐ Ratones
☐ Ratas
☐ Otros

- ☐ Artrópodos
☐ Ratones
☐ Ratas
☐ Otros

Áreas Internas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto
Áreas Externas	Producto Utilizado	Dosis	Antídoto

Estaciones: _____

Estaciones con actividad de consumo

Fumigación en: ☐ Concretera ☒ Proyecto ☐ Edificio ☐ Local Comercial ☐ Casa ☐ Carro / Automovil
☐ Barcos ☐ Barriadas ☐ O.P.H. ☐ Contenedor ☐ Otros: _____


Observaciones: _____

Técnico Responsable:

ALBERTO MATTHEWS

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Copia de los registros de mantenimiento de los equipos y maquinarias



Milla 8, Las Cumbres, Apartado 0819-05330 Panamá
Tels.: 389-0557 / 237-2222
E-mail: info@corpinsa.com / montaje@corpinsa.com

REPORTE No: 2437

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA:	11-06-2019
HORA DE LLEGADA:	09:03
HORA DE SALIDA:	14:53
TÉCNICOS MANTENIMIENTO:	Sergio Vasquez
TÉCNICOS MONTAJE:	Ignacio Espinosa
CLIENTE:	Dogal Panamá
PROYECTO:	World Wide Plaza
EQUIPO A INSPECCIONAR:	Alimak #14 Serie: 707023-0201
Horómetro:	458 (L) 479 (R)
TIPO DE EQUIPO	Montacarga

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Acción A Realizar	Mantenimiento
-------------------	---------------

EQUIPOS

Entrega	
Retiro	
TIPO DE REPORTE	Externo
FACTURABLE AL CLIENTE:	Sí
OBSERVACIONES:	Se encontraron ambas cabinas Operativas procediendo a revisar todos los circuitos de los paneles se lubricaron cables tensors de puertas.,se Engraso toda la torre de Cremalleras.,se reapretaron tornillos y tuercas de Barras de límite y prelímite.,se revisaron todos los rodamientos y piñonesbs se reacomodo uno de los cable tensor de la puerta R ya que se avía salido de la polea se realizó prueba a las cabinas en conjunto con los Operadores Equipo Operativo
ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS A ó L:	Cabina Operativa
ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS B ó R:	Cabina Operativa

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Firma Técnico



Firma Cliente



**Nombre Del Ingeniero Quien Firma El
Reporte:**

Katherine Marciaga

Email Cliente

abdielmata@hotmail.com

Email Cliente opcional

ing.5dmr@hotmail.com

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**



Milla 8, Las Cumbres, Apartado 0819-05330 Panamá

Tels.: 380-0557 / 237-2222

E-mail: info@corpinsa.com / montaje@corpinsa.com

REPORTE No: 2399

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA:	06-06-2019
HORA DE LLEGADA:	11:35
HORA DE SALIDA:	14:11
TÉCNICOS MANTENIMIENTO:	Alexander Reyes
TÉCNICOS MONTAJE:	José Ruíz
CLIENTE:	Construcciones Panameñas
PROYECTO:	World Wide Plaza
EQUIPO A INSPECCIONAR:	Alimak #15 Serie: 707023-0202
Horómetro:	R=0688, L=0237
TIPO DE EQUIPO	Montacarga

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Acción A Realizar	Mejoras
--------------------------	---------

EQUIPOS

Entrega

Retiro

TIPO DE REPORTE	Externo
------------------------	---------

FACTURABLE AL CLIENTE:	Sí
-------------------------------	----

OBSERVACIONES:	Se le hizo una revisión a ambas cabinas para corregir a tiempo futuras fallas, todo se encontró bien a diferencia de las balineras de trolly y 4 balineras de Rolo pantin en la cabina R, se recomienda al cliente cotizar con corpinsa los respuesta mencionados antes de que el equipo se detenga por falla.
-----------------------	--

ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS A ó L:	Cabina Operativa
---	------------------

ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS B ó R:	Cabina Operativa
---	------------------

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Firma Técnico



Firma Cliente



**Nombre Del Ingeniero Quien Firma El
Reporte:**

Abdiel Mata

Email Cliente

abdielmata@hotmail.com

Email Cliente opcional

ing.5dmr@hotmail.com

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**



Milla 8, Las Cumbres, Apartado 0819-05330 Panamá

Tels: 380-0557 / 237-2222

E-mail: info@corpinsa.com / montaje@corpinsa.com

REPORTE No: 2398

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA:	06-06-2019
HORA DE LLEGADA:	09:30
HORA DE SALIDA:	11:15
TÉCNICOS MANTENIMIENTO:	Alexander Reyes
TÉCNICOS MONTAJE:	José Ruíz
CLIENTE:	Construcciones Panameñas
PROYECTO:	World Wide Plaza
EQUIPO A INSPECCIONAR:	Alimak #14 Serie: 707023-0201
Horómetro:	R=0467. L=0446
TIPO DE EQUIPO	Montacarga

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Acción A Realizar	Mejoras
-------------------	---------

EQUIPOS

Entrega

Retiro

TIPO DE REPORTE	Externo
-----------------	---------

FACTURABLE AL CLIENTE:	Sí
------------------------	----

OBSERVACIONES:	Se le hizo una revisión a ambas cabinas para corregir a tiempo futuras fallas, todo se encontró bien a diferencia de un tramo de cable acero en la puerta rampa de la cabina R dañado y se salió de la polea, y un tramo de cable acero en la puerta rampa de la cabina L dañado. Se recomienda al cliente cotizar lo antes mencionado en corpinsa para evitar futuros daños.
----------------	---

ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS A ó L:	Cabina Operativa
---	------------------

ESTADO DEL EQUIPO MONTACARGAS B ó R:	Cabina Operativa
---	------------------

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Firma Técnico



Firma Cliente



**Nombre Del Ingeniero Quien Firma El
Reporte:**

Abdiel Mata

Email Cliente

abdielmata@hotmail.com

Email Cliente opcional

ing.5dmr@hotmail.com

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Copia de las listas de capacitación e inducción



LISTA DE ASISTENCIA A INDUCCION

REALIZADO POR:

FECHA

EMPRESA: FyF

TEMAS A TOCAR:

- POLITICAS DEL PROYECTO
- SEGURIDAD EN GENERAL
- SALUD EN GENERAL
- RIESGOS DEL PROYECTO
- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
Eliecer Ceballos	Principiante	8-926-2477	Eliecer Ceballos
Fernando Ortega	Principiante	8-916-2249	Fernando Ortega
Jesús Nathaniel Hoie	Asistente	8-914-2350	Hoie
Jorge Sánchez	Principiante	8-849-613	Jorge Sánchez

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

21



LISTA DE ASISTENCIA A INDUCCION

REALIZADO POR:

FECHA

EMPRESA: F y F

TEMAS A TOCAR:

- POLITICAS DEL PROYECTO
- SEGURIDAD EN GENERAL
- SALUD EN GENERAL
- RIESGOS DEL PROYECTO
- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
Guillermo D	Principiante	2-148-973	<i>[Signature]</i>
Juan Dominguez	ayudante	2-88-1334	<i>[Signature]</i>
José Pérez	Electricista	9-173-79	<i>[Signature]</i>
Luis Acosta	Principiante	8-907-1244	<i>[Signature]</i>
Eduin Canto	Ayudante	9-732-269	<i>[Signature]</i>
Fernando Yon	Principiante	8-856-2416	<i>[Signature]</i>
Ulises Torres	ayudante	9-1091-2495	<i>[Signature]</i>
José D. Díaz	Principiante	8-880-1913	<i>[Signature]</i>
Lázaro Sanguin	Principiante	8-869-2171	<i>[Signature]</i>
Yael Martínez	ayudante	3-729-2431	<i>[Signature]</i>
Kenia Pastor	ayudante	1-321-593	<i>[Signature]</i>

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Copia del listado de la dotación de los equipos de protección

PROYECTO WWP - ENTREGA DE EQUIPOS *Humberto*

FECHA	NOMBRE	CEDULA	EQUIPO	FIRMA DE RECIBIDO	EMPRESA
10/1/19	Alcibiades Vergara	2-216-821	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	Humberto (CONSTRUCTORA)
10/1/19	Trinidad Fredoni	8-840-89	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	Humberto (AUDIANTE)
10/1/19	Viani Castillo	9-705-2385	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	Humberto (CARTAS) CONSTRUCTORA HUM KEREY (AUDIANTE CO)
12/1/19	Neto de Gracia	5-702-497	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Rodriguez	2-113-385	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Gilberto Hidalgo	8-760-2012	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Jorge Derrada	2-704-1267	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Enrique Torres	2-728-811	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Roberto Rios	8-714-2085	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
10/1/19	Jaime Aguilar	8-810-500	ARNEZ NUEVO	<i>[Signature]</i>	
28/1/19	Leonel	Gonzalez	2-715-432	<i>[Signature]</i>	
10/3/19	William	Lorenzo	8-873-2355	<i>[Signature]</i>	William Lorenzo
	Luis	Lorenzo	2-721-2376	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26/3/19	Ariel	PEREZ	8-946-618	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27/3/19	Sergio	CALDERON	8-337-233	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LISTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE DOGAL
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO : WORD WIDE DE PLAZA
19
FECHA

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
 Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
 Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

16 Enero 2019.

23/1/19	Alexander	Galea	8-820-415	Amy Alcaraz	x Deborah Ochoa
	Yeketh	Laguna	8-937-1010	Amy martillo	x Yeketh Laguna
	Enon	Miranda	8-780-2257	Amy martillo	x Enon Miranda
	Jose	Gonzalez	9-212-616	Amy martillo	x Jose Gonzalez
	Rodolfo	Lopez	8-766-25	Amy martillo	x Rodolfo Lopez
24	Jose	Munoz		Berta Cauchero #43	x Jose Munoz
	Rodolfo	Laguna		Berta Cauchero #43	x Rodolfo Laguna
	Ubaldo	Canaballo	9-715-2012	CLAVERA	x Ubaldo Canaballo
	Jonathan	Rodriguez	8-851-292	CLAVERA	x Jonathan Rodriguez
	Moses	Flores	4-286-362	CLAVERA	x Moses Flores
	Luis	Ortega	3-708-1868	CLAVERA	x Luis Ortega
	Gilberto	Dimas	8-709-2434	CLAVERA	x Gilberto Dimas
	Elias	Gonzalez	8-855-1038	CLAVERA	x Elias Gonzalez
	Roy	Trujillo	8-840-64	CLAVERA	x Roy Trujillo
	Gilberto	Sanjurjo	3-722-2460	CLAVERA	x Gilberto Sanjurjo
	Raul	Meneses	2-173-385	CLAVERA	x Raul Meneses
	Laura	Concepcion	8-898-1473	CLAVERA	x Laura Concepcion

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Homberto.

16/1/19	CARLOS TORRES	8-531-523	ALICATE	<i>Carlos Torres</i>	
	ENRIQUE TORRES	8-39-933	ALICATE	<i>Enrique Torres</i>	
	CARLOS CORTI	8-882-1563	ALICATE	<i>Carlos Corti</i>	
	GLADIMIR PIMENTAL	1-50-244	ALICATE	<i>Gladio Pimental</i>	
	ROBERTO RIOS	8-214-2085	ALICATE	<i>Roberto Rios</i>	
	ROBERTO HIDALGO	8-760-2012	ALICATE	<i>Roberto Hidalgo</i>	
	ENRIQUE TORRES	2-728-811	ALICATE	<i>Enrique Torres</i>	
	JORGE BERNAL	2-704-1267	ALICATE	<i>Jorge Bernal</i>	
	GIDOLFO FERNANDEZ	8-739-899	ALICATE	<i>Gidolfo Fernandez</i>	
	EDUARDO REYES	8-811-1547	ALICATE	<i>Eduardo Reyes</i>	
	SERGIO PERAZOZA	8-837-345	ALICATE	<i>Sergio Perazozza</i>	
	CUSTODIO SANJUAN	9-711-472	ALICATE	<i>Custodio Sanjuan</i>	
	DIEGO CABALLERO	8-832-1805	ALICATE	<i>Diego Caballero</i>	
	JOSE SOROMILLO	8-816-1122	ALICATE	<i>Jose Soromillo</i>	
	LUIS BELLIDO	8-338-885	ALICATE	<i>Luis Bellido</i>	
	ABEL GALLANDO	8-741-723	ALICATE	<i>Abel Gallando</i>	
	ABDIE BARRERA	8-891-344	ALICATE	<i>Abdie Barrera</i>	

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Copia del comprobante de servicio de limpieza de las letrinas portátiles

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input checked="" type="radio"/> 18	COMPROBANTE: 171161
CLIENTE: <u>INMOBILIARIA CORONA REAL S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> <u>FEB</u> <u>MAR</u> <u>ABR</u> <u>MAY</u> <u>JUN</u> <u>JUL</u> <u>AGO</u> <u>SEP</u> <u>OCT</u> <u>NOV</u> <u>DIC</u>	DIA <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u> <u>8</u> <u>9</u> <u>10</u> <u>11</u> <u>12</u> <u>13</u> <u>14</u> <u>15</u> <u>16</u> <u>17</u> <u>18</u> <u>19</u> <u>20</u> <u>21</u> <u>22</u> <u>23</u> <u>24</u> <u>25</u> <u>26</u> <u>27</u> <u>28</u> <u>29</u> <u>30</u> <u>31</u>
HORA: <u>2:01 PM</u>	LUGAR: <u>VIA ESPAÑA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input type="checkbox"/> <u>7</u> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: <u>14</u> Toallas de Manos: <u>7</u> Bolsas de Basura: <u>7</u> Químico DMO: <u>7</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 <u> </u> TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal <u> </u> CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS <u> </u> SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: <u>400-186-327-243-413</u> <u>43-116 S/N 021-965</u>	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>Gustavo Tunias</u> Firma	<u>RHS</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input checked="" type="radio"/> 18	COMPROBANTE: 171398
CLIENTE: <u>INMOBILIARIA CORONA REAL S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> <u>FEB</u> <u>MAR</u> <u>ABR</u> <u>MAY</u> <u>JUN</u> <u>JUL</u> <u>AGO</u> <u>SEP</u> <u>OCT</u> <u>NOV</u> <u>DIC</u>	DIA <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u> <u>8</u> <u>9</u> <u>10</u> <u>11</u> <u>12</u> <u>13</u> <u>14</u> <u>15</u> <u>16</u> <u>17</u> <u>18</u> <u>19</u> <u>20</u> <u>21</u> <u>22</u> <u>23</u> <u>24</u> <u>25</u> <u>26</u> <u>27</u> <u>28</u> <u>29</u> <u>30</u> <u>31</u>
HORA: <u> </u>	LUGAR: <u>VIA ESPAÑA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input type="checkbox"/> <u>5</u> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: <u>14</u> Toallas de Manos: <u> </u> Bolsas de Basura: <u> </u> Químico DMO: <u>5</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 <u> </u> TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal <u> </u> CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS <u> </u> SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: <u>400-243-413-11643</u>	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>Gustavo Tunias</u> Firma	<u>RHS</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
 Promotor: **CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.**
 Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

COMPROBANTE DE SER'	
VEHICULO STAP	1 2 VACTOR OTRO
COMPROBANTE: 170721	
CLIENTE: <u>STAP PANAMA</u>	
FECHA: MES	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HORA: 11:25	LUGAR: <u>VIA ESPANA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input checked="" type="checkbox"/> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas Bolsas Papel Higiénico: de Manos: de Basura: Químico DMO:	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: 43 116	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE: <u>Corona Real S.A.</u>
Firma	Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP	1 2 VACTOR OTRO
COMPROBANTE: 171827	
CLIENTE: <u>Inmobiliaria Corona Real S.A.</u>	
FECHA: MES	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HORA:	LUGAR: <u>VIA ESPANA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input type="checkbox"/> ASEO <input type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas Bolsas Papel Higiénico: de Manos: de Basura: Químico DMO:	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: 43 116	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE: <u>Corona Real S.A.</u>
Firma	Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input type="radio"/>	
COMPROBANTE: 171688	
CLIENTE: <u>Corona Real Inmobiliaria S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>16</u>	FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>16</u>
HORA: _____ LUGAR: <u>Via ESPaSa</u>	
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRAL <input checked="" type="checkbox"/> 5 ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas _____ Bolsas _____ Papel Higiénico: <u>12</u> de Manos: _____ de Basura: _____ Químico DMO: <u>12</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 _____ TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal _____ CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS _____ SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: <u>+43 x 400</u> <u>+116 + 743</u> <u>+413</u>	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>José Gustavo</u> Firma	<u>[Firma]</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input type="radio"/>	
COMPROBANTE: 171040	
CLIENTE: <u>Corona Real Inmobiliaria S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>16</u>	FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>16</u>
HORA: _____ LUGAR: <u>Via ESPaSa</u>	
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRAL <input checked="" type="checkbox"/> 9 ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas _____ Bolsas _____ Papel Higiénico: <u>16</u> de Manos: _____ de Basura: _____ Químico DMO: <u>16</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 _____ TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal _____ CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS _____ SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: <u>43 243 196</u> <u>116 400 52</u> <u>413 327</u>	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>José Fernando</u> Firma	<u>[Firma]</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP	1 2 VACTOR OTRO
COMPROBANTE: 171231	
CLIENTE: <u>Unibeltania Corona Real</u>	
FECHA: MES	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HORA:	LUGAR: <u>Via España</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> ASEO <input type="checkbox"/> INTEGRAL Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas Bolsas Papel Higiénico: de Manos: de Basura: Químico DMO:	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: 400 413 186 43 322 50 243 116	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>Jose Gustavo</u> Firma	<u>[Firma]</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP	1 2 VACTOR OTRO
COMPROBANTE: 171807	
CLIENTE: <u>Unibeltania Corona Real</u>	
FECHA: MES	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HORA:	LUGAR: <u>Via España</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRAL <input checked="" type="checkbox"/> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: Toallas Bolsas Papel Higiénico: <u>16</u> de Manos: de Basura: Químico DMO: <u>16</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: 400 413 +116 180 #243 50 116 322	
STAP PANAMA, S.A.	CLIENTE:
<u>Jose Gustavo</u> Firma	<u>[Firma]</u> Firma / Recibido a satisfacción
Telefax.: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input checked="" type="radio"/>	COMPROBANTE: 170739
STAP PANAMÁ <small>BOGOTÁ ANTIOQUIA PANAMÁ</small>	
CLIENTE: <u>Inmobiliaria Corona Real S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>10</u>	FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>10</u>
HORA: <u>9:10</u>	LUGAR: <u>VIA ESPANA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input checked="" type="checkbox"/> <u>5</u> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: <u>10</u> Toallas <u>10</u> Bolsas <u>10</u> Químico DMO: <u>10</u> Papel Higiénico: <u>10</u> de Manos: <u>10</u> de Basura: <u>10</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 <u>5</u> TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal <u>5</u> CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS <u>5</u> SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> OBSERVACIONES: <u>116 SN 203 Sdo 5 baños</u> <u>43</u> <u>Notivo de GUA</u> <u>413</u>	
STAP PANAMÁ, S.A.	CLIENTE:
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Firma	Firma / Recibido a satisfacción
Telefax: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	

COMPROBANTE DE SERVICIO	
VEHICULO STAP <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 VACTOR <input type="radio"/> OTRO <input checked="" type="radio"/>	COMPROBANTE: 171470
STAP PANAMÁ <small>BOGOTÁ ANTIOQUIA PANAMÁ</small>	
CLIENTE: <u>Inmobiliaria Corona Real S.A.</u>	
FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>10</u>	FECHA: MES <u>ENE</u> DIA <u>10</u>
HORA: <u>3:30 PM</u>	LUGAR: <u>VIA ESPANA</u>
BAÑOS PORTATILES TIPO DE SERVICIO MODELO W.C. N. DE UNIDADES ENTREGA <input type="checkbox"/> INTEGRA <input checked="" type="checkbox"/> <u>6</u> ASEO <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRA Lux. <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Se entrega: <u>12</u> Toallas <u>12</u> Bolsas <u>12</u> Químico DMO: <u>12</u> Papel Higiénico: <u>12</u> de Manos: <u>12</u> de Basura: <u>12</u>	
ASEO INDUSTRIAL LINEA DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD POZOS <input type="checkbox"/> SUCCION <input type="checkbox"/> Mts. 3 <u>5</u> TRAMPAS <input type="checkbox"/> LAVADO <input type="checkbox"/> Mts. Lineal <u>5</u> CAJAS <input type="checkbox"/> SONDEO <input type="checkbox"/> HORAS <u>5</u> SUMIDEROS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> OBSERVACIONES: <u>243-413-186-400</u> <u>SN 021-965</u>	
STAP PANAMÁ, S.A.	CLIENTE:
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Firma	Firma / Recibido a satisfacción
Telefax: 261-8039 / 261-8040 - Móvil: 6550-6350 P.O. BOX: 0823-03344 www.stap-panama.com / email: contactenos@stap-panama.com	


PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
 Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
 Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

Copia del registro de la empresa que retira los desechos sólidos

Equipos Buitrago		Equipos Buitrago		Equipos Buitrago	
Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales		Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales		Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales	
R.U.C. 8-834-257 D.V. 30		R.U.C. 8-834-257 D.V. 30		R.U.C. 8-834-257 D.V. 30	
Tel.: 398-8800		Tel.: 398-8800		Tel.: 398-8800	
6888-9515 / 6550-3603		6888-9515 / 6550-3603		6888-9515 / 6550-3603	
COMPROBANTE DE VIAJE	No. de Orden	COMPROBANTE DE VIAJE	No. de Orden	COMPROBANTE DE VIAJE	No. de Orden
Nº 9604	26 6 19	Nº 9597	29 6 19	Nº 9292	22 6 19
Compañía: <u>WORLD PLAZA</u>	Proyecto: <u>WORLD PLAZA</u>	Compañía: <u>CORONA REAL</u>	Proyecto: <u>WORLD PLAZA</u>	Compañía: <u>CORONA REAL</u>	Proyecto: <u>WORLD PLAZA</u>
Lugar: <u>VIA ESPANA</u>	Placa: <u>53 2970</u>	Lugar: <u>VIA ESPANA</u>	Placa: <u>53 2531</u>	Lugar: <u>VIA ESPANA</u>	Placa: <u>53 3584</u>
Material: <u>Basura</u>	Conductor: <u>Dario</u>	Material: <u>Basura</u>	Conductor: <u>Dario</u>	Material: <u>Basura</u>	Conductor: <u>Dario</u>
Alquiler: Horas Extras: <u>0</u>	Hora Salida: <u>12:00pm</u>	Alquiler: Horas Extras: <u>0</u>	Hora Salida: <u>12:00pm</u>	Alquiler: Horas Extras: <u>0</u>	Hora Salida: <u>12:00pm</u>
Recibido por: <u>[Signature]</u>	Cédula: <u>[Signature]</u>	Recibido por: <u>[Signature]</u>	Cédula: <u>[Signature]</u>	Recibido por: <u>[Signature]</u>	Cédula: <u>[Signature]</u>

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
Promotor: **CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.**
Auditora Ambiental-Carmen Lay



Equipos Buitrago

Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales

R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels. 398-8600 6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE

No. 9587 27 6 19

Compañía: Corona Real


Lugar: Via España Proyecto: Wuy Plaza

Placa: 533531 Conductor: Darío

Materia: Basura

Alquiler: Horas Extras Hora Salida: 7:00 PM

Recibido por: Cédula



Equipos Buitrago

Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales

R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels. 398-8600 6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE

No. 9575 20 6 19

Compañía: Corona Real


Lugar: Via España Proyecto: Wuy Plaza

Placa: 533531 Conductor: Darío

Materia: Basura

Alquiler: Horas Extras Hora Salida:

Recibido por: Cédula



Equipos Buitrago

Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales

R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels. 398-8600 6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE

No. 9607 27 6 19

Compañía: Wuy Plaza


Lugar: Via España Proyecto:

Placa: 152950 Conductor: Darío

Materia: Basura

Alquiler: Horas Extras Hora Salida: 9:00 AM

Recibido por: Cédula



Equipos Buitrago

Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales

R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels. 398-8600 6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE

No. 9576 21 6 19

Compañía: Corona Real


Lugar: Via España Proyecto: Wuy Plaza

Placa: 533531 Conductor: Darío

Materia: Basura

Alquiler: Horas Extras Hora Salida:

Recibido por: Cédula



Equipos Buitrago

Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de Tierra, Tosca y Venta de Materiales

R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels. 398-8600 6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE

No. 9594 28 6 19

Compañía: Corona Real

Lugar: Via España Proyecto: Wuy Plaza

Placa: 533531 Conductor: Darío

Materia: Basura

Alquiler: Horas Extras Hora Salida:

Recibido por: Cédula

PROYECTO: WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)

Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.

Auditora Ambiental-Carmen Lay

**SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CATEGORIA I
WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**

 **Equipos Buitrago**
Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de
Tierra, Tosca y Venta de Materiales
R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels.: 398-8600
6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE No. de Orden

Nº 9589

DIA	MES	AÑO
27	6	19

Compañía: Corona Real

Lugar: Via España Proyecto: World Plaza

Placa: 533531 Conductor: Dario

Material: Basura

Alquiler: Horas Extras _____ Hora Salida: 10:00 AM

Recibido por: _____ Cédula: _____

 **Equipos Buitrago**
Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de
Tierra, Tosca y Venta de Materiales
R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels.: 398-8600
6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE No. de Orden

Nº 9606

DIA	MES	AÑO
27	6	19

Compañía: Corona Real


Lugar: Via España Proyecto: _____

Placa: A52980 Conductor: Juri

Material: Basura

Alquiler: Horas Extras _____ Hora Salida: _____

Recibido por: _____ Cédula: 6:50 AM

 **Equipos Buitrago**
Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de
Tierra, Tosca y Venta de Materiales
R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels.: 398-8600
6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE No. de Orden

Nº 9574

DIA	MES	AÑO
27	6	19

Compañía: Corona Real


Lugar: Via España Proyecto: World Plaza

Placa: 533531 Conductor: Dario

Material: Piedra H30

Alquiler: Horas Extras _____ Hora Salida: _____

Recibido por: _____ Cédula: _____

 **Equipos Buitrago**
Alquiler de Equipos Pesados, Movimiento de
Tierra, Tosca y Venta de Materiales
R.U.C. 8-834-257 D.V. 30 Tels.: 398-8600
6888-9515 / 6550-3603

COMPROBANTE DE VIAJE No. de Orden

Nº 9588

DIA	MES	AÑO
27	6	19

Compañía: Corona Real

Lugar: Via España Proyecto: World Plaza

Placa: 533531 Conductor: Dario

Material: Basura

Alquiler: Horas Extras _____ Hora Salida: 8:45 AM

Recibido por: _____ Cédula: _____

PROYECTO: **WORLDWIDE PLAZA (RESIDENCES & MALL)**
Promotor: CORONA REAL INMOBILIARIA, S.A.
Auditora Ambiental-Carmen Lay