

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. SEIA-035-2024

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Propósito:	Verificar en campo del área propuesta para el desarrollo del proyecto REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA).
Promotor:	Ministerio de Obras Públicas
Expediente:	DRLS-IF-028-2024
Ubicación:	CORREGIMIENTOS DE SABANA GRANDE, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS
Fecha de inspección:	29 de agosto de 2024.
Fecha del Informe:	30 de agosto de 2024.
Participantes:	Israel Vergara: Jefe de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental Diego Soriano: parte de la empresa contratista. Odenis Vergara: parte de la empresa contratista. Eliecer Bernal: Sección Ambiental/ MOP.

II. SINTESIS DEL PROYECTO:

Que el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**, mediante su Secretario General **RODOLFO ENRIQUE CABALLERO RIVERA**, portador de la cedula de identidad personal, No. 4-246-476, se propone realizar el proyecto denominado, **“REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA)”**.

Que, en virtud de lo antedicho, el día 20 de agosto de 2024 el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**, mediante su Secretario General **RODOLFO ENRIQUE CABALLERO RIVERA**, portador de la cedula de identidad personal, No. 4-246-47 presentó ante el Ministerio de Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, denominado, **“REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA)”**, ubicado en el corregimiento de Sabana Grande, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, elaborado bajo la responsabilidad de **ING. ODENIS VERGARA e LICD. LIBRADA DE LEÓN**, personas naturales debidamente inscritas en el Registro de Consultores Idóneos que lleva el Ministerio de Ambiente, mediante las Resoluciones **DEIA-IRC-001-2023 e DEIA-IRC-014-2024**.

Que el 23 de agosto de 2024, mediante **PROVEIDO DRLS-029-2308-2024**, la **SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**, del **MINISTERIO DE AMBIENTE** admite a la fase de evaluación y análisis el EsIA, categoría I, del proyecto denominado **“REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA)”** y en virtud de lo establecido para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No.1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No.2 del 27 de marzo de 2024, se surtió el proceso de evaluación del referido EsIA, tal como consta en el expediente correspondiente.

OBJETIVOS:

- ✓ Conocer la situación ambiental previa del área de influencia directa, donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado **“REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA)”**.
- ✓ Verificar la ubicación de proyecto y la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) concuerda con lo observado en campo.
- ✓ Asegurar que se haya contemplado en su totalidad, los posibles impactos que traerá consigo el desarrollo del proyecto y que las medidas de mitigación estén acordes con lo observado en campo.

51

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. SEIA-035-2024

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD:

El proyecto consiste el desarrollo de una rehabilitación vial, con la que se pretende mejorar la condición actual de cuatro tramos de caminos existentes en el corregimiento de Sabana Grande, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, conformados actualmente por una rodadura de tosca en mal estado, cuya longitud total es de 2k+780.63.

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en los corregimientos de Sabana Grande, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos. En las siguientes coordenadas UTM (WGS-84):

Calle principal El Jato		
0+000	568490	867396
1+385.28	569814	867246
Ramal Calle El Jato		
0+000	569286	867386
0+235.60	569390	867195
Ramal 2 El Jato		
0+000	569103	867449
0+522.23	569144	867927
Vía La Tapijulapa		
0+000	569454	867317
0+637.55	569593	866831
Botadero		
1	864952	568658
2	864966	568668
3	864940	568696
4	864930	568682

Imagen Satelital



Fuente: Google Earth 2024.


MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. SEIA-035-2024

V. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN


La inspección se realizó el día 28 de agosto de 2024, en el área propuesta para el Proyecto. Se inició el recorrido a las 9:20 a.m. de todo el alineamiento del proyecto, entre los puntos destacados se menciona que:

- El área de influencia directa del proyecto ya cuenta con las vías construidas con material selecto tosca, los cuales serán rehabilitados mediante la aplicación de doble sello asfáltico.
- Se observa, que la flora es escasa e intervenida con una reducida vegetación arbórea y arbustiva, esto se debe principalmente a las actividades agropecuarias que se desarrollan como la ganadería, pasto de corte (Pacas) y cultivos de maíz. Además, durante el recorrido se visualiza cercas vivas.
- En este proyecto no se realizará ningún tipo de obra en cause, al final de la vía hacia La Tapijulapa se encuentra una quebrada sin nombre, sin embargo, la rodadura de doble sello llegara aproximadamente a 50 mts de distancia del cruce de la quebrada.

VI. IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN

Ubicación Coordenadas Datum WGS84 ZONA 17.	Fotografía
569799 mE – 867243 mN	<p>Foto N°1. Tramo de calle principal El Jato.</p> 
569646 mE – 867317 mN	<p>Foto N°2. Ramal Calle El Jato</p> 

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. SEIA-035-2024

569580 mE – 866810 mN	<p>Foto N°3. Final del tramo en la vía La Tapijulapa</p> 
-----------------------	---

VII. CONCLUSIÓN

El presente informe hace referencia a la inspección realizada, la cual fue completada en su totalidad, cumpliendo con los objetivos propuestos sobre la línea base planteada en el EsIA Categoría I denominado: **REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (CALLE PRINCIPAL EL JATO, RAMAL CALLE EL JATO, RAMAL 2 CALLE EL JATO Y VÍA LA TAPIJULAPA).**

VIII. FIRMAS



ISRAEL VERGARA M.
Jefe de la Sección de Evaluación de
Impacto Ambiental MIAMBIENTE-Los
Santos



DIANA RAMIREZ
Directora Regional encargada
Ministerio de Ambiente-Los Santos