

## VERIFICACIÓN DE COORDENADAS

No. Solicitud:

Fecha de solicitud: 08 DE MARZO DE 2023

Proyecto: WEST VALLEY

Categoría: I Expediente: DRPO-IF-031-2023

Provincia: PANAMÁ OESTE

Distrito: LA CHORRERA

Corregimiento: EL ARADO

Técnico Evaluador solicitante: JEAN C. PEÑALOZA

Nivel Central: \_\_\_\_\_ Dirección Regional de: Panamá Oeste

Observaciones:

Solicitud de verificación de coordenadas UTM, DatumGS84 del área del proyecto

Verificación de fuente hídrica.

- COORDENADAS EN EXCEL

Procesado por: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

*Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario.*

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0316-2023



De: **Alex O. De Gracia C.**  
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **08 DE MARZO DE 2023**

Proyecto: **“WEST VALLEY”**

Categoría: **I**  
Provincia: **PANAMÁ OESTE**  
Distrito: **LA CHORRERA**  
Corregimiento: **EL ARADO**

Técnico Evaluador solicitante: **JEAN PEÑALOZA**  
Dirección Regional de: **PANAMÁ OESTE**

**Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):**

En respuesta a la solicitud del día 08 de marzo de 2023, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **“WEST VALLEY”**, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un polígono (**7ha + 6,599.58 m<sup>2</sup>**). El mismo se ubica fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se hace la observación que bordeando el polígono se ubica una quebrada **“Sin nombre”**, la cual es afluentes del río principal **“Río Caimito”**.

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Usó del Suelo 2012, el polígono se ubica en las categorías de **“Área poblada”**, **“Bosque plantado de latifoliadas”**, **“Pasto”** y **“Vegetación herbácea”**; y según la Capacidad Agrológica se ubica en el tipo **IV** (Arable, muy severas limitaciones en la selección de plantas, requiere un manejo muy cuidadoso o ambas cosas).

Técnico responsable: **Amarilis Yudith Tugrí**  
Fecha de respuesta: **17 DE MARZO DE 2023**

Adj: Mapa  
aodgc/at

CC: Departamento de Geomática.

