

DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Panamá, 27 de noviembre de 2024
AG-1092-2024

Licenciada
ITZY ROVIRA CARRERA
Jefa del Departamento de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.
Ministerio de Ambiente
E. S. D.

REPUBLICA DE PANAMA	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	Rovira
Fecha:	27/11/2024
Hora:	2:58 pm

Licenciada Rovira:

En respuesta a la Nota DEIA-DEEIA-UAS-0201-0111-2024, recibida en este despacho el pasado 6 de noviembre de 2024, en relación al Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, del proyecto denominado: "CAMPAMENTO FIGALI-LADO ESTE", a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, cuyo promotor es CONSORCIO PANAMA CUARTO PUENTE, se remite informe técnico de campo elaborado por personal idóneo de la Unidad Ambiental Sectorial de la ARAP.

La inspección en campo fue coordinada por el Ministerio de Ambiente, para el día 26 de noviembre de corriente.

Atentamente,


LIC. EDUARDO CARRASQUILLA
Administrador General



EC/rrr
c.c. Expediente

UNIDAD AMBIENTAL

INFORME TECNICO DE CAMPO DEL EsIA DEL PROYECTO “CAMPAMENTO FIGALI – LADO ESTE” CATEGORÍA II

Ubicación:	Ancón, distrito y provincia de Panamá.
Nº nota de Mi Ambiente:	DEIA-DEEIA-UAS-0201- 011-2024
Promotor:	CONSORCIO CUARTO PUENTE
No. de Expediente:	DEIA-II-F-080-2024
Fecha de Evaluación:	12 de noviembre de 2024

Objetivos

1. Evaluar en campo el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EsIA).
2. Verificar si cumple con los Criterios de Protección Ambiental.
5. Elaborar el informe de inspección del EsIA.

Metodología

- Estructurar de forma escrita el informe de Inspección en campo del EsIA.

Observaciones en campo

La inspección técnica de campo se realizó el 26 de noviembre de 2024, la misa se inicio a las 9:30 am. Y finalizo a las 11:30 am., con la participación de personal técnico de Mi Ambiente Sede Metropolitana, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Unidad Ambiental a Sectorial de la ARAP, promotor CPCP y consultores del proyecto.


De lo observado durante el recorrido se hizo un registro fotográfico de lo encontrado a continuación:

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	Reunión previa a la inspección.
	Área donde se instalará la Planta de concreto, agregados, oficinas y baños.

	Área donde se ubicara el Laboratorio de calidad, de cemento para la construcción de los prefabricados
	Área donde se ubicara la Planta de Trituradora cerca del borde costero.
	Polígono E contemplado en el plano, el cual se utilizará como campo de acopio y prefabricación de vigas de cajón hormigón para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Este polígono limita con el borde costero en su margen derecho, donde no será alterado.

	
	Área de galera aprobada en anterior estudio cat. 1, la cual colinda con el patio de prefabricados.
	El margen izquierdo será utilizado para depositar todos los prefabricados que se elaboren en la planta.



**Lista de Personal asistente
a la Inspección de campo
proyecto "CAMPAMENTO
FIGALI – LADO ESTE"**

Conclusiones

Luego de realizada la Inspección en campo del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II denominado "CAMPAMENTO FIGALI – LADO ESTE", esta Unidad Ambiental no tienen inconveniente ante el desarrollo del mismo siempre y cuando:

1. Se aplique las medidas de Protección de Calidad del Agua Marina establecidas en el estudio, medidas que garantizan minimizar los impactos negativos tanto en la fase de construcción y operación de la planta de prefabricados y
2. Se implemente el Programa de Monitoreo Ambiental, la aplicación y la eficiencia de las medidas de mitigación establecidas en el Estudio y todas aquellas sugeridas por las autoridades competentes. Además de verificar la conformidad con la normativa ambiental vigente aplicable.

Firma

Elaborado Por:



Licda. Rocio Ramírez S.
Bióloga, Id. CTCB-0947
Jefa de la Unidad Ambiental, encargada

