

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

DRCC-IIo-141-19

I. DATOS GENERALES

Proyecto:	“CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS Y EL MANJAR BLANCO”
Promotor:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ANTON
Categoría:	I
Consultores ambientales:	LIZANDRO ARIAS e ISABEL MURILLO DE RIOS
Localización del proyecto:	COCLÉ, DISTRITO Y CORREGIMIENTO DE ANTÓN
Fecha de inspección:	09 de mayo de 2019
Fecha de informe:	09 de mayo de 2019
Participantes:	<ul style="list-style-type: none">• Ángela López Name - sección de Evaluación de Impacto Ambiental - Mi Ambiente, Regional de Coclé.• Yisel Mendieta - por parte de el consultor ambiental.

II. OBJETIVOS

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado: **“CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS Y EL MANJAR BLANCO”**
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) concuerda con lo observado en campo.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Según lo descrito en el EsIA, el proyecto consiste en construir treinta y cuatro (34) infraestructuras (cubículos) en dos niveles, para que los artesanos de la región puedan exponer y vender sus productos a quienes lo visiten, este nuevo espacio contara con estacionamientos, baños y restaurantes para la comodidad de los usuarios con un diseño amigable al medio ambiente.

El proyecto se desarrollaría sobre la finca con Folio real N° 1866, con una superficie de 67 has + 814.36 m², no obstante solo se trabajara sobre un área de 230.99 m². Ubicado en el corregimiento y distrito de Antón, provincia de Coclé.

IV. METODOLOGÍA

El día nueve (09) de mayo de 2019, se realiza inspección ocular al área de influencia directa e indirecta del proyecto en conjunto con la ing. Yisel Mendieta como parte del consultor ambiental.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA

Observación 1: Se evidencia que la vegetación en el área propuesta para el proyecto está compuesta por gramíneas y su topografía es prácticamente plana.

Observación 2: No se evidencio la existencia de cuerpos de agua dentro del polígono del proyecto.

Observación 3: el proyecto se encuentra a orillas de la vía Interamericana, frente a la estación de combustible Terpel, adicional se observa dos kioscos de ventas (productos varios) en la servidumbre del terreno.

A continuación se muestran las coordenadas de los aspectos más sobresalientes del día de la inspección.

COORDENADAS TOMADAS EN CAMPO

PUNTOS	COORDENADAS	
	E	N
1	577002	931501

VI. CONCLUSIÓN

- Lo observado en campo, concuerda con la descripción de la línea base presentada en el EsIA, del proyecto categoría I, denominado: “CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS Y EL MANJAR BLANCO”

- Se corroboró que el proyecto si se ubica dentro del área señalada en el EsIA

Página 2 de 3

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

24
AL

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fig. 1 y 2: Vista general del área del proyecto

INFORME ELABORADO POR:




Ángela López Name

Evaluación de Impacto Ambiental
Mi Ambiente-Coclé.



REVISADO POR:



José Quirós

Jefe de la sección de Evaluación de Impacto Ambiental
Mi Ambiente-Coclé