

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

## DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

## INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. SEIA-059-2024

**I. DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE FORTUNA, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAS TABLAS	<b>Categoría:</b>	I
<b>Promotor:</b>	YANFEI JIANG		
<b>Localización del Proyecto:</b>	CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS		
<b>Fecha de inspección:</b>	16 de diciembre de 2024		
<b>Fecha del Informe:</b>	16 de diciembre de 2024		
<b>Participantes:</b>	<b>Msc. Israel Vergara M:</b> Jefe de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental.		

**II. OBJETIVOS**

- ✓ Conocer la situación ambiental previa del área de influencia directa, donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado **“CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE FORTUNA, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAS TABLAS”**.
- ✓ Verificar la ubicación de proyecto y la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) concuerda con lo observado en campo.
- ✓ Asegurar que se haya contemplado en su totalidad, los posibles impactos que traerá consigo el desarrollo del proyecto y que las medidas de mitigación estén acordes con lo observado en campo.

**III. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de una estación de expendio de combustible, con oficina administrativa con servicio sanitario y un cuarto eléctrico. Se contempla además la instalación de un tanque séptico para el manejo de las aguas residuales con un pozo ciego. Se incluyen también 3 tanques soterrados para diésel de 10,000 galones y para gasolina uno de 8,000 galones y otro de 5,000 galones. El área de influencia directa del proyecto es de 1,962.00 m<sup>2</sup>.

Solamente se ocupará en construcción las siguientes:

- Área cerrada: 158.84 m<sup>2</sup>
- Área abierta: 264.99 m<sup>2</sup>
- Área total: 564,01 m<sup>2</sup>

El área restante de la finca, el promotor la utilizará para la colocación de material de construcción, ubicación de pequeño depósito temporal para guardar herramientas.

**IV. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN**

La inspección se realizó el día 16 de diciembre de 2024, en el área propuesta para el Proyecto. El recorrido se inició a las 8:30 am, en la cual participaron por parte del Ministerio de Ambiente, Msc. Israel Vergara M (Jefe de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental).

**V. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN**

Dentro de los resultados de la inspección de campo, podemos mencionar los siguientes puntos destacados:

- El proyecto se ubica en el corregimiento de Santo Domingo a orillas de la vía principal, frente a la entrada de El Sestadero.
- Dentro del terreno actualmente no se ubica ninguna infraestructura, y se pudo observar una vegetación y fauna escasa. No existe fuentes hídricas que puedan ser objeto de afectación.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- El área del proyecto fue previamente intervenida y utilizada por un tiempo para el almacenamiento de materiales
- La topografía del terreno es plana.

**VI. IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN**

COORDENADA DE UBICACIÓN UTM (WGS-84):	IMÁGENES TOMADAS EN EL SITIO.
582840 m E 857149 m N	Foto No. 1: Evidencia del área del proyecto, la vegetación es gramíneas. 
582854 m E 857178 m N	Foto No. 2: Se evidencia que el terreno ha sido mejorado con material selecto tosca. 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**VIII. CONCLUSIONES**

El presente informe hace referencia a la inspección realizada, la cual fue completada en su totalidad, cumpliendo con los objetivos propuestos sobre la línea base planteada en el EsIA Categoría I denominado: **CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE FORTUNA, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAS TABLAS.**

Elaborado por:


  
**ISRAEL VERGARA M**

Jefe de la Sección de Evaluación de  
Impacto Ambiental



CONSEJO TECNICO NACIONAL  
DE AGRICULTURA  
ISRAEL VERGARA MEDINA  
MGTER. EN C. AMBIENTALES  
C/INF. M. REC. NAT.  
IDONEIDAD: 7,751-14-M18

Revisado por:

  
**GUADALUPE VERGARA C.**  
Directora Regional del Ministerio de  
Ambiente de Los Santos

GV/ivm