




Notas:

- Los datos fueron dibujados con base a la información suministrada.
- Revisar los vértices del alineamiento, no existe secuencia numérica en la información.
- El polígono es atravesado por la Quebrada El Bajo.

Referencia	Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, 2021		Longitud	Capacidad Agroológica	SINAP
Muestreo de fauna	Bosque latifoliado mixto secundario		Dato puntual	Tipo VIII (100%)	Fuera de los límites de áreas protegidas
	Área poblada		0 km + 882.99 m; 34.84%		
	Bosque de mangle		0 km + 008.05 m; 0.32%		
	Bosque latifoliado mixto secundario		1 km + 201.79 m; 47.42%		
Sinel - Alineamiento	Infraestructura		0 km + 425.89 m; 16.80%		
	Pasto		0 km + 015.78 m; 0.62%		

Escala 1:35,000



LEYENDA

Localización Nacional

● Vértices del alineamiento

○ Lugares Poblados

— Ríos y quebradas

— Red vial

DEEIA-0013-0801-2025

● Muestreo de fauna

— Alineamiento

□ Límites de corregimientos

— Cuenca Hidrográfica No. 93.

□ Río Ríos entre Changuinola y Cricamola

□ Límite de Capacidad Agroológica

Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, 2021

- Bosque latifoliado mixto maduro
- Bosque latifoliado mixto secundario
- Bosque de mangle
- Bosque de rafia
- Rastrojo y vegetación arbustiva
- Vegetación herbácea

Sistema de Referencia Espacial:

- Sistema Geodésico Mundial de 1984
- Proyección Universal Transversal de Mercator
- Zona 17 Norte

Ministerio de Ambiente

Dirección de Información Ambiental

Departamento de Geomática

- Vegetación baja inundable
- Playa y arenal natural
- Otro cultivo permanente
- Otro cultivo anual
- Pasto
- Superficie de agua
- Área poblada
- Infraestructura
- Estanque para acuicultura

Fuentes:

- Instituto Nacional de Estadística y Censo
- Ministerio de Ambiente
- Imagen ESRI
- Memorando: DEEIA-0013-0801-2025

Tipo: VIII - No arable, con limitaciones que impiden su uso en la producción de plantas comerciales

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
MEMORANDO-DEEIA-0013-0801-2025

PARA: ARELYS COTES
Directora Regional de MiAMBIENTE-Bocas del Toro

DE: Graciela Palacios S.
GRACIELA PALACIOS S.
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental

ASUNTO: Solicitud de Inspección de Campo

FECHA: 08 de enero de 2025

Le informamos que en la siguiente página web <http://prefasia.miambiente.gob.pa/consultas/> (Ingresar Número de Expediente, Año y Mes de Tramitación y hacer click en Consultar), está disponible el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, del proyecto denominado: “PROYECTO QUEBRADA EL BAJO”, a desarrollarse en el corregimiento y distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, cuyo promotor es **SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, S.A. (SIMEL)**, por lo que, solicitamos se realice la inspección al área del proyecto con personal de la Sección de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, para que se verifique la afectación de la vegetación, fuentes hídricas, medio socioeconómico, etc., a través del alineamiento del proyecto y colindante a éste, además, tomando en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en proceso de evaluación.

Una vez realizada la inspección, agradecemos remitir el informe de la Dirección Regional de Bocas del Toro.

Sin más que decir, agradecemos todo el apoyo que usted nos pueda brindar para que la inspección se lleve a cabo de manera eficiente y sin ningún inconveniente para realizar la misma.

Nº de expediente: **DEIA-I-E-094-2024**
Fecha de Tramitación (MES): **DICIEMBRE**
Fecha de Tramitación (AÑO): **2024**

GPS/IR/ca/aa/
JK Ca

Arelys Cotes
08/01/25

