

MEMORANDO - DIAM - 0178 - 2025

PARA: GRACIELA PALACIOS
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental

DE: DIEGO E. FÁBREGA PERSCKY
Director de Información Ambiental

ASUNTO: Solicitud verificación de coordenadas segunda aclaratoria

FECHA: Panamá, 04 de febrero de 2025


En atención al memorando DEEIA-0048-2301-2025, seguimiento del memorando DEEIA-0771-0611-2024, donde solicita incluir a la cartografía generada, las coordenadas correspondientes a la servidumbre de protección de la Quebrada Siria, igualmente se requiere reemplazar las coordenadas correspondientes al pozo 1 y pozo 2, por las nuevas coordenadas de pozo 1 y pozo 2, presentadas en la respuesta a la segunda aclaratoria; correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, denominado “RESIDENCIAL LAURELES, le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

Variables	Descripción
Pozo 1, Pozo 2	Dato puntual
Área de protección Quebrada Sira	Superficie: 0ha+9,780.95 m ²
Cobertura boscosa y uso del suelo, año 2021	Área poblada
	Bosque latifoliado mixto secundario
	Pasto
División Política Administrativa	Provincia: Chiriquí
	Distrito: David
	Corregimiento: San Pablo Viejo
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipos: IV
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)	Fuera de los límites de áreas protegidas

Atentamente,
Adj.: Mapa
DEFP/adg/fg/ma
CC: Departamento de Geomática



PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE DAVID,
CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO,
VERIFICACIÓN DE COORDENDAS DEL PROYECTO
"RESIDENCIAL LAURELES"



- DEEIA-0048-2301-2025
- Pozo 1
 - Pozo 2
 - Área de protección Quebrada Sira
- DEEIA-0771-0611-2024
- Polígono - Área desarrollable Fase 1
 - Polígono - Área desarrollable Fase 2
 - Polígono - Área no desarrollable Fase 1
 - Polígono - Área no desarrollable Fase 2
- DEEIA-0506-0908-2024-Puntos
- Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones
 - Monitoreo de Calidad de Agua Superficial
 - Muestreos Qbd. Cira
 - Caracterización Fauna

- DEEIA-0506-0908-2024
- Fase I
 - Fase II
 - Local Comercial
 - Parque Infantil 1
 - Parque Infantil 2
 - Parque Infantil 3
 - Parque Infantil 4
 - Parque Infantil 5
 - Parque Infantil 6
 - Parque Vecinal
 - Planta de Tratamiento
 - Tanque de Agua y Pozo
 - Área No Desarrollable 1
 - Área No Desarrollable 2

- Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, 2021
- Bosque latifoliado mixto secundario
 - Bosque plantado de latifoliadas
 - Rastrojo y vegetación arbustiva
 - Lugares Poblados
 - Ríos y quebradas
 - Capacidad Agrológica
 - Límites de corregimientos
 - Cuenca Hidrográfica No. 108, río Chiriquí
 - Red Vial
- Caña de azúcar
- Otro cultivo anual
- Pasto
- Superficie de agua
- Área poblada
- Infraestructura

Sistema de Referencia Espacial:
Sistema Geodésico Mundial de 1984
Proyección Universal Transversal de Mercator
Zona 17 Norte

Ministerio de Ambiente
Dirección de Información Ambiental
Departamento de Geomática

Fuente:
- Instituto Nacional de Estadística y Censo
- Ministerio de Ambiente
- Imagen Satelital ESRI
- Memorando DEEIA-0048-2301-2025
- seguimiento DEEIA-0771-0611-2024
- seguimiento DEEIA-0506-0908-2024