

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

DRCC-IIo-255-2017

I. DATOS GENERALES

Proyecto:	“EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS (TOSCA)”
Promotor:	MANTENIMIENTO DE CAMINOS, S.A. (MACASA)
Categoría:	I
Consultores ambientales:	JAVIER TORRES VARGAS
Localización del proyecto:	PALMILLA, CORREGIMIENTO DE CHIGUIRI ARRIBA, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLÉ.
Fecha de inspección:	27 de septiembre de 2017
Fecha de informe:	29 de septiembre de 2017
Participantes:	<ul style="list-style-type: none">• Angela López Name - Evaluación y Ord. Ambiental-MiAMBIENTE, Regional de Coclé.• Yarianis Santillana - Evaluación y Ord. Ambiental-MiAMBIENTE, Regional de Coclé.• Ángel González - Inspector Agencia Penonomé MiAMBIENTE, Regional de Coclé.

II. OBJETIVOS

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado: **“EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS (TOSCA)”**
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) concuerda con lo observado en campo.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Según lo descrito en el EsIA, el proyecto consiste en la extracción de minerales no metálicos (tosca), esto se realizará por el método a cielo abierto, en la Zona No.1 de 2.0 ha, que serán solicitadas en Autorización de Extracción de Minerales No Metálicos (Tosca) destinados a obras públicas, según se establece en los Artículos 27, 103, 104 y Nota DGRM 98-98 del 14 de septiembre de 1998, al Ministerio de Comercio e Industrias, por conducto de la Dirección Nacional de Recursos Minerales.

La Zona No. 1, es propiedad de los Señores Saturnino Gil Cárdenas con cédula de identidad personal No. 2-113-361 y Eric Ceferino Gil Martínez con cédula No. 2-12149, con una superficies de 5.25 ha, con certificado catastral del predio N° 0206044141102000079, con coordenadas UTM , Datum WGS 84: 1) 589788 E, 957079 N; 2) 589988 E, 957079 N, 3) 589989 E, 956979 N; 4) 589788 E, 956979 N. Ubicado en Palmilla, corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

IV. METODOLOGÍA

El día 27 de septiembre de 2017, se realiza inspección ocular al área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA

Observación 1: Se evidencia que el área contemplada para el proyecto, ya se está realizando la extracción del material no metálico tipo tosca.

Observación 2: El área de influencia indirecta cuenta en su mayoría con gramínea y algunos árboles dispersos.

Observación 3: El proyecto de extracción de tosca está ubicado en el camino que va hacia la comunidad de Palmilla, este camino está siendo transitado por equipo pesado (camiones volquete, pala mecánica, etc.) y el mismo no está contemplado en los proyectos de diseño y construcción de caminos en el corregimiento de Chiguirí Arriba.

A continuación se muestran las coordenadas de los aspectos más sobresalientes del día de la inspección.

COORDENADAS TOMADAS EN CAMPO SOBRE ALINEAMIENTO

PUNTOS	COORDENADAS	
	E	N
Entrada a la finca	590028	957168

VI. CONCLUSIÓN

- Lo observado en campo, concuerda con la descripción de la línea base presentada en el EsIA, del proyecto categoría I, denominado: “EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS (TOSCA)”
- Se corroboró que el proyecto si se ubica dentro del área señalada en el EsIA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fig. 1. Área a de Extracción de Mineral No Metálico tipo Tosca

INFORME ELABORADO POR:



Angela López Name
Evaluación y Ord. Ambiental
MiAMBIENTE–Coclé.