



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-06

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/15/24

NORTE 982585

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/16/24

ESTE 634961

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 70.5 m

24hrs NIVEL FREATICO 4.00 m / Elev 66.50 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD ALTA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. AVANCE DE TRICONO RÁPIDO. COLOR MARRÓN.	T 1								
2			SS 1	55			(25)			▲	
			T 2								
4		3.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN.	SS 2	45			(27)			▲	
			T 2								
			SS 3	85			(23)			▲	
6			MC 1	17.7							
			SS 4	85			(26)			▲	
			MC 2	26.6							
8			SS 5	100			(15)		▲		
			MC 3	23.3							
10		9.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA A DURA. OC: 4 - 5. PLASTICIDAD BAJA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DÉBIL. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR CREMA.	SS 6	100			(24)			▲	
			MC 4	36.6							
			SS 7	100			(43)				▲
12		11.10 m. SUELO RESIDUAL. LIMO - FRAGMENTOS DE ROCA METEORIZADA (BASALTO - FORMACIÓN TUCUE) (IV). CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO. AVANCE DE CORTE MEDIO A LENTO. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	RC 1	48.8							



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-06

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/15/24

NORTE 982585

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/16/24

ESTE 634961

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 70.5 m

24hrs NIVEL FREATICO 4.00 m / Elev 66.50 m

[illegible]



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax +(507) 2790365

PERFORACION H-07

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/22/24 NORTE 982545

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/22/24 ESTE 634953

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION ELEVACION 66 m

24hrs NIVEL FREÁTICO 4.00 m / Elev 62.00 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECORO (%)	RQD (%)	DENSIDAD (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
1		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA MUY RIGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. AVANCE DE TRICONO MEDIO. COLOR MARRÓN.	T 1								
2			SS 1	65			(27)		▲		
3			T 2								
4		3.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN.	SS 2	50			(38)			▲	
5			T 3								
6			SS 3	65			(47)			▲	
7		5.10 m. SUELO RESIDUAL. LIMO - LIMO ARENOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN.	RC 1	32.2							
8			SS 4	45			(R)			>>▲	
9			RC 2	33.3							
			SS 5	20			(R)			>>▲	
			RC 3	42.2							



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-07

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/22/24

NORTE 982545

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/22/24

ESTE 634953

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 66 m

24hrs NIVEL FREATICO 4.00 m / Elev 62.00 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
10		5.10 m. SUELO RESIDUAL. LIMO - LIMO ARENOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN. <i>(continued)</i>	SS 6	60			(68)				>>▲
			RC 4	48.8							
11			SS 7	40			(R)				>>▲
			RC 5	41.1							
12		Fin del sondeo a 12.0 m.									

[illegible]



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-09

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/20/24

NORTE 982582

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/20/24

ESTE 634997

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 64.5 m

24hrs NIVEL FREATICO 5.00 m / Elev 59.50 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
1		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA MUY RIGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. AVANCE DE TRICONO MEDIO. COLOR MARRÓN.	T 1								
2			SS 1	50			(19)		▲		
3			T 2								
4		3.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD BAJA A MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. AVANCE DE TRICONO LENTO. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	SS 2	40			(28)			▲	
5			T 3								
6			SS 3	20			(R)				>>▲
7			RC 1	56.6							
8			SS 4	50			(R)				>>▲
9			RC 2	31.1							
			SS 5	45			(64)				>>▲
			RC 3	67.7							

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲				
								10	20	30	40	
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □				
								10	20	30	40	
1		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. COLOR MARRÓN.	SS 1	55			(34)					
			SS 2	30			(36)					
			SS 3	30			(36)					
			SS 4	35			(44)					
			SS 5	40			(52)					
3		3.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	SS 6	60			(57)					
			SS 7	45			(39)					
			SS 8	50			(49)					
			SS 9	45			(R)					
			SS 10	35			(64)					
6			SS 11	30			(R)					
			SS 12	35			(R)					
7		6.60 m. SUELO RESIDUAL. LIMO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO. COLOR CREMA/GRIS.										
Fin del sondeo a 7.2 m.												



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-11

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/19/24 NORTE 982617

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/19/24 ESTE 635035

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION ELEVACION 68.4 m

24hrs NIVEL FREATICO 7.50 m / Elev 60.90 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
		SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. AVANCE DE TRICONO MEDIO. COLOR MARRÓN.	T 1								
2			SS 1	45			(45)				▲
			T 2								
		3.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO CON ALGO DE ARCILLA. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA. OC: 5. PLASTICIDAD BAJA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DÉBIL. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	SS 2	35			(65)				>>▲
4			T 3								
			SS 3	35			(R)				>>▲
			RC 1	36.6							
6			SS 4	80			(31)			▲	
			RC 2	30							
8			SS 5	85			(30)			▲	
			RC 3	66.6							
			SS 6	75			(41)				▲
10			RC 4	72.2							
		10.50 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARENOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO. AVANCE DE TRICONO LENTO. COLOR MARRÓN.	SS 7	85			(64)				>>▲
12			RC 5	68.8							



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-12

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/21/24

NORTE 982632

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/21/24

ESTE 635022

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 71 m

24hrs NIVEL FREATICO 5.00 m / Elev 66.00 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD, (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
1		SUELO RESIDUAL, LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	T 1								
2			SS 1	65			(48)				▲
3			T 2								
4			SS 2	50			(69)				>>▲
5		7.50 m. SUELO RESIDUAL, LIMO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DÉBIL. AVANCE DE CORTE MEDIO. COLOR MARRÓN.	RC 1	27.7							
6			SS 3	65			(21)		▲		
7			RC 2	35.5							
8			SS 4	55			(24)		▲		
9			RC 3	23.3							
			SS 5	90			(38)				▲
			RC 4	44.4							

PERFORACION H-12

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/21/24

NORTE 982632

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/21/24

ESTE 635022

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 71 m

24hrs NIVEL FREATICO 5.00 m / Elev 66.00 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲					
								10	20	30	40		
		9.00 m. SUELO RESIDUAL. LIMO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. NO PLÁSTICO, AVANCE DE CORTE LENTO. COLOR MARRÓN MOTEADO DE MARRÓN ROJIZO.	SS 6	50			(65)						
10			RC 5	72.2									
11			SS 7	25			(R)						
12			RC 6	72.2									
		Fin del sondeo a 12.0 m.											



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-13

PAGINA 1 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/16/24

NORTE 982606

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/17/24

ESTE 634974

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 71.5 m

24hrs NIVEL FREATICO 6.00 m / Elev 65.50 m

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
1		SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	T 1								
2			SS 1	65			(21)		▲		
3			T 2								
4			SS 2	60			(25)		▲		
5			T 3								
6			SS 3	65			(25)		▲		
7			MC 1	27.7							
8			SS 4	65			(30)		▲		
9			MC 2	48.8							
			SS 5	55			(22)		▲		
			MC 3	81.1							



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax +(507) 2790365

PERFORACION H-13

PAGINA 2 DE 2

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 2/16/24

NORTE 982606

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 2/17/24

ESTE 634974

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 71.5 m

24hrs NIVEL FREATICO 6.00 m / Elev 65.50 m

[illegible]



Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 3 piso, Ofic. 37-38
Teléfono: +(507) 2790014 ó 2790413 Fax: +(507) 2790365

PERFORACION H-14

PAGINA 1 DE 1

CLIENTE CGO DISEÑO & ARQUITECTURA

PROYECTO EL FUERTE Y LA ONDA LA CHORRERA

CODIGO DE PROYECTO 2267-es-El Fuerte y La Onda

LOCALIZACION CHORRERA, PROV. DE PANAMÁ OESTE

INICIADA 9/9/24

NORTE 982542

REGISTRADO POR ING. EUSEBIO SOLIS

TERMINADA 9/10/24

ESTE 634889

REVISADO POR ING. GEORGE BERMAN

ESTACION

ELEVACION 75 m

NIVEL FREATICO —

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECUBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD. (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
10	20	30	40								
1		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA MUY RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD ALTA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. COLOR MARRÓN.	SS 1	62			(14)				
		0.60 m. SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA DURA. OC: 4. PLASTICIDAD ALTA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. COLOR MARRÓN MOTEADO DE CREMA.	SS 2	87			(44)				
		SS 3	70			(72)					
2			SS 4	83			(41)				
			SS 5	78			(37)				
3			SS 6	63			(37)				
			SS 7	100			(8)				
4		3.60 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. COLOR MARRÓN MOTEADO DE GRIS Y ROJO.	SS 8	45			(14)				
			SS 9	63			(25)				
5		4.80 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. COLOR MARRÓN MOTEADO DE ROJO, GRIS Y CREMA.	SS 10	53			(35)				
			SS 11	60			(39)				
6			SS 12	58			(40)				
			SS 13	25			(R)				
7		7.20 m. SUELO RESIDUAL. LIMO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. PLASTICIDAD BAJA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DÉBIL. COLOR MARRÓN.									
Fin del sondeo a 7.8 m.											

PROFUNDIDAD (m)	GRAFICO DE MATERIAL	DESCRIPCION DE MATERIAL	MUESTRA NUMERO	RECOBRO (%)	RQD (%)	DENSIDAD, (lb/ft ³)	VALOR SPT (N)	▲ NUMERO SPT (N) ▲			
								10	20	30	40
								□ COMPRESION SIMPLE (MPa) □			
								10	20	30	40
1		SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA RÍGIDA. OC: 3. PLASTICIDAD ALTA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. COLOR MARRÓN ROJIZO.	SS 1	20			(12)				
			SS 2	17			(4)				
2		1.20 m. SUELO RESIDUAL. ARCILLA LIMOSA. CONSISTENCIA RÍGIDA. OC: 4. PLASTICIDAD ALTA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO DURA. COLOR MARRÓN ROJIZO.	SS 3	42			(15)				
			SS 4	12			(10)				
3		2.40 m. SUELO RESIDUAL. LIMO ARCILLOSO. CONSISTENCIA DURA. OC: 5. RECHAZO A LOS 4.8 MTS. PLASTICIDAD MEDIA. RESISTENCIA EN ESTADO SECO MODERADA. COLOR MARRÓN.	SS 5	45			(18)				
			SS 6	67			(37)				
4			SS 7	52			(47)				
			SS 8	37			(R)				>>▲
		Fin del sondeo a 4.8 m.									