



Solicitud de verificación de coordenadas del proyecto "KYTE"

Desde Maysiris Menchaca <mmenchaca@anamgobpa.onmicrosoft.com>

Fecha Mar 03/18/25 3:57 PM

Para GEOVERIFICACIÓN <geoverificacion@miambiente.gob.pa>

CC Jhoely Sugery Cuevas Barria <jcuevas@anamgobpa.onmicrosoft.com>; Lorenzo Aldoban <laldoban@miambiente.gob.pa>

📎 1 archivo adjunto (2 MB)

COORDENADAS PROYECTO KYTE BY LIVING.docx;

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA METROPOLITANA SECCION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

FORMULARIO EIA-1605

VERIFICACIÓN DE COORDENADAS

FECHA: 18 DE MARZO DE 2025

PROYECTO: "KYTE"

PROMOTOR: KYTE BY LIVING, S.A.

CATEGORÍA: I EXPEDIENTE: DRPM-IF-024-2025

PROVINCIA: PANAMA

DISTRITO: PANAMA

CORREGIMIENTO: CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA, DISTRITO PANAMÁ Y PROVINCIA DE PANAMÁ

TÉCNICO EVALUADOR SOLICITANTE: MAYSIRIS MENCHACA

DIRECCIÓN REGIONAL DE: PANAMA METROPOLITANA

Observaciones:

El proyecto consiste en un edificio de Apartamentos, local comercial y oficinas, quince (15) pisos (planta Baja y 14 altos), estacionamientos dentro de la propiedad; 18 espacios (incluye un (1) espacio para personas con discapacidad). Área de ocupación máxima: 69.74%, porcentaje de área verde: 500.80m2, tinaquera en lugar de fácil acceso para su recolección:

- Nivel 000: Acceso, vestíbulo, local comercial con servicios sanitarios, estacionamientos, depósito, cuartos técnicos, área de tinaquera.
- Nivel 100 al 1200: 96 unidades de apartamentos de una recámara.
- Nivel 1300: Ocho (8) locales comerciales.
- Nivel 1400: Área social con piscina, Gimnasio, Lounge, servicios sanitarios, terraza.

Ubicación del Proyecto: Calle 56 Este, Urbanización Obarrio, Corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Área total del proyecto: 7,652.92 m2. Zonificación: 1ZM6. Zona Mixta con

Residencial de Media con una densidad hasta 2,000 personas por hectárea.

El proyecto se desarrollará en la finca: Folio Real No.29665 (F), Código de Ubicación: 8700 y Área total de la finca: 700.00 m2.

Es necesario que se nos indica si dentro o colindante del polígono del proyecto existe cuerpos de aguas, la distancia de la fuente (metros lineales), tipo de vegetación y la superficie total según las coordenadas aportadas por el promotor.

Coordenadas de ubicación del Polígono del proyecto *Datum: WGS84:

Vértices	Este	Norte
1	662567.81	993879.18
2	662556.09	993895.39
3	662584.46	993915.89
4	662596.18	993899.68

92



DRPM-IF-024-2025 // PROYECTO "KYTE"

Desde Adyani Andrea Trigueros Bethancourt <atrigueros@miambiente.gob.pa>
Fecha Mié 03/26/25 3:37 PM
Para Maysiris Menchaca <mmenchaca@anamgobpa.onmicrosoft.com>; Jhoely Sugery Cuevas Barria <jcuevas@anamgobpa.onmicrosoft.com>
CC Fatima Guadalupe Garcia Bultron <fgarcia@miambiente.gob.pa>

2 archivos adjuntos (2 MB)
DRPM-IF-024-2025-KYTE.pdf, DRPM_IF_024_2025.pdf;

Buenas Tardes

Adjunto Verificación de coordenadas solicitadas.

Favor confirmar recibido.

Saludos Cordiales.



Adyani Andrea Trigueros Bethancourt |
Dirección de Información Ambiental
(507) 500-0855 ext. 6015 | |
atrigueros@miambiente.gob.pa
Dirección: Calle Diego Domínguez, Edif. 804 Albrook,
Ancón, Panamá, Rep. de Panamá
Página Web: www.miambiente.gob.pa | Ubícanos en
nuestro Mapa Web: | Síguenos en

**Favor recordar su responsabilidad con el medio ambiente
antes de imprimir este documento.**

Please remember your responsibility with the environment
before printing this document.



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Tel. 500-0855 – Ext. 6048/6811

GEOMÁTICA-EIA-CAT I-0179-2025


DIEGO E. FÁBREGA PERSCKY
Director de Información Ambiental



De:

Fecha de solicitud: 18 de marzo de 2025

Proyecto: “Kyte”

Categoría: I

Provincia: Panamá

Distrito: Panamá

Corregimiento: Bella Vista

Técnico Evaluador solicitante: Maysiris Menchaca

Dirección Regional de: Panamá Metropolitana

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

En respuesta a la solicitud del día 18 de marzo de 2025, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado Kyte, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un polígono con una superficie (0ha+700.14 m²), el mismo se ubica fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

De acuerdo con la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2021, se ubica en la categoría de “Área poblada y según la Capacidad Agrológica, se ubica en el tipo: IV – 100% (Arable, muy severas limitaciones en la selección de plantas, requiere un manejo muy cuidadoso o ambas cosas), *ver tabla en el mapa*.

Técnica responsable: Adyani Trigueros


Fecha de respuesta: Panamá, 25 de marzo de 2025

Adj: Mapa
DEFP/fg/aat

CC: Departamento de Geomática.

94

PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA- VERIFICACIÓN DE COORDENADAS DEL PROYECTO "KYTE"



Escala 1:30,000

LEYENDA



- Lugares Poblados 2010
- Red vial
- Ríos y quebradas
- Límites de Áreas Protegidas
- Límites de corregimientos
- Polígono
- Cuenca Hidrográfica No. 136, río Ancón
- Límite de Capacidad Agrológica
- Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, 2021
- Bosque latifoliado mixto maduro
- Bosque latifoliado mixto secundario
- Bosque de mangle
- Vegetación herbácea
- Superficie de agua
- Área poblada
- Infraestructura

Sistema de Referencia Espacial:
Sistema Geodésico Mundial de 1984
Proyección Universal Transversal de Mercator
Zona 17 Norte

Ministerio de Ambiente
Dirección de Información Ambiental
Departamento de Geomática

Fuentes:
- Instituto Nacional de Estadística y Censo
- Ministerio de Ambiente
- Imagen ESRI
- Solicitud DRPM-IF-024-2025 - Cat1

VII No arable, con limitaciones muy severas, apta para pastos, bosques, tierras de reserva

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ METROPOLITANA
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORME SECRETARIAL

FECHA: 11 de abril de 2025.

DESTINATARIO: A quien concierne.

EVALUADOR: Maysris Menchaca

EXPEDIENTE: DRPM-IF-024-2025

ASUNTO: aportación de información dentro del proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental

Por este medio dejamos constancia que durante el proceso de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental denominado **KYTE**, promovido por la sociedad **KYTE BY LIVING, S.A.**, por parte de la promotora se hizo entrega formal el día 11 de abril de 2025 del Estudio de suelo en formato original con firma y en formato digital (cd's).

Preparado por:

MAYSIRIS MENCHACA

Evaluadora



CONSEJO TÉCNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
MAYSIRIS Y. MENCHACAA.
ING. EN MANEJO DE
CUENCAS Y AMBIENTE
IDONEIDAD: 8,238-18 *

Revisado por:

JHOELY S. CUEVAS B.

Jefe de Sección de Evaluación de Impacto Ambiental.

CIENCIAS BIOLÓGICAS
Jhoely S. Cuevas B.
C.T. Idoneidad N° 1442



TECNILAB, S.A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S.A.

FUNDADA
EN
1973

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

DEA. 11ABR'25 10:30AM

Hendora

28 de agosto de 2024

Señores
ON BY LIVING /
BE LIVING PROPTECH
Ciudad.

Asunto: **Investigación Geotécnica, Proyecto**
"Obarrio CL 56"

Estimados Señores:

Con la presente tenemos el agrado de adjuntarles el informe de la investigación geotécnica realizada con el fin de obtener información para el diseño de los cimientos del proyecto "Obarrio CL 56", ubicado en Obarrio, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá.

Adjunto también le estamos incluyendo la cuenta por nuestros servicios profesionales, la cual agradeceríamos nos sea cancelada al recibo de este informe.

Indicándoles que estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre la información adjunta, nos es grato suscribirnos.

**MINISTERIO DE AMBIENTE
RECIBIDO**

Por: *Joselina Hendora*
FECHA: *11/4/25* HORA: *10:30am*

SECCIÓN DE EVALUACIÓN

DIRECCIÓN

DE PANAMÁ

BRBJ/ah. 24.08-589

Adj.: Informe y Cuenta

c.c.: Archivo 2-1277

Atentamente,

TECNILAB, S.A.

[Signature]
Ing. Bruno R. Barranco J.
Gerente General



Yo, Lcdo. William García De León, Notario Público
Noveno del Circuito de Panamá, con cédula de identidad
No. 8-466-492.

CERTIFICO:

Que este documento ha sido cotejado y encontrado en todo
conforme con su original.

Panamá,

11 ABR 2025

Lcdo. William García De León
Notario Público Noveno del Circuito de Panamá

5



	ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH
PROYECTO OBARRIO CL 56	
INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA	
TRABAJO No.: 2-1277	

Rev.	Fecha de Inscripción	Descripción	Compilado por	Revisado por	Presentado por
A		Informe Final			
			A. Hernández	B. Barranco	B. Barranco
			28/08/24	28-8-24	28-8-24
			Fecha	Fecha	Fecha

INDICE

I. INFORME	Páginas
1. Objetivo	1
2. Localización	1
3. Trabajo Realizado	1-4
4. Resultados	4-8
5. Potencial de Licuación	9-10
6. Análisis de Capacidad de Soporte para Pilotes	10-11
7. Análisis Lateral de Pilotes – Curvas PY.....	11
8. Recomendaciones	11-13
9. Apéndices	14
A. Potencial de Licuación	3 hojas
B. Análisis Capacidad de Soporte para Pilotes	4 hojas
C. Análisis Lateral de Pilotes - Curvas PY	4 hojas
D. Detalle de Localización	2 hojas
E. Perfiles de Perforación	12 hojas
F. Estratigrafía	1 hoja
G. Datos Sobre Testigos de Roca	6 hojas
H. Ensayo Presiométrico	3 hojas
I. Pruebas de Laboratorio	26 hojas
J. Fotografías	1 hoja

INFORME SOBRE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA

Trabajo No.: 2-1277

Fecha: agosto 2024

Proyecto: OBARRIO CL 56

Cliente: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

1.- OBJETIVO: El propósito de esta investigación fue el determinar las condiciones generales del subsuelo existente en el área, con el fin de obtener información para el diseño de los cimientos del proyecto "Obarrio CL 56", el cual consta de un (1) edificio de planta baja más catorce (14) altos.

2.- LOCALIZACIÓN: La investigación fue realizada en Obarrio, Ciudad de Panamá. En el Apéndice "D", "**Detalle de Localización**", se muestra la ubicación general del sitio y la posición de cada perforación. En el Apéndice "J", "**Fotografías**", se muestra la condición actual del sitio donde se realizaron las perforaciones además de los materiales que conforman la estratigrafía del sitio.

3.- TRABAJO REALIZADO: La investigación consistió en cuatro (4) perforaciones, las cuales fueron realizadas con equipo mecánico rotativo, de las cuales dos (2) se llevaron hasta cortar 3.00m en roca sana y dos (2) hasta 10.00m en roca sana. Además, se realizó la descripción visual de los suelos encontrados, por estrato; se efectuaron pruebas de penetración estándar (ASTM D 1586) a cada 1.50 metros, para obtener la capacidad de soporte de los suelos; a las muestras recuperadas se les determinó la humedad natural (ASTM D 2216); a los testigos de roca recuperados se les realizó su descripción geológica se les determinó su RQD, densidad y se realizaron ensayos de compresión simple (ASTM D 7012).

Además, se hicieron mediciones a las 24 horas de terminadas las perforaciones para determinar la ubicación del nivel freático, este fue observado como se muestra en el **Cuadro No.1**.

Indicamos que la condición encontrada en el nivel freático puede variar dependiendo del estado del tiempo y la época del año, si se requiere determinar con certeza esta condición es necesario instalar un sistema de monitoreo. Por lo tanto, la información aquí presentada es meramente informativa y no apta para diseño.

Las perforaciones realizadas con el equipo mecánico rotativo alcanzaron profundidades entre 15.30m (Hoyo No.1) y 21.00m (Hoyo No.3).

En el Apéndice “E”, **“Perfil de Perforación”**, se presenta en detalle la información obtenida en la investigación, en cada una de las perforaciones realizadas; también se muestra gráficamente los **Resultados de las Pruebas de Penetración (S.P.T.)**, y el **Contenido Natural de Humedad (%)**, en donde se indica la humedad de los suelos existentes en el sitio, a las distintas profundidades de las pruebas de penetración, el Apéndice “F”, **“Estratigrafía”**, muestra gráficamente la estratificación encontrada en el área investigada, el Apéndice “G”, **“Datos sobre Testigos de Roca”**, muestra la información concerniente a las muestras de rocas obtenidas, incluyendo la densidad, la compresión axial y los resultados del índice de calidad de la roca (RQD).

La profundidad de las perforaciones y las longitudes de perforación en suelo y roca fueron como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO No.1: RESUMEN DE LAS PERFORACIONES

HOYO No.	TOTAL PERFORADO (m.)	PERFORACIÓN EN SUELO (m.)	PERFORACIÓN EN ROCA (m)	PRUEBAS SPT (c.u.)	NIVEL FREÁTICO (m)
1	15.20	8.50	6.70	6	4.63
2	19.95	8.00	11.95	7	3.73
3	24.50	6.50	18.00	6	4.82
4	20.00	11.50	8.50	8	4.64
TOTAL	79.65	34.50	45.15	27	-

El alcance de los trabajos incluyo la realización de un (1) ensayo de presiómetro en el Hoyo No.3, a distintas profundidades (un presiómetro por estrato). De los ensayos presiométricos se obtiene una respuesta esfuerzo-deformación del terreno "in situ", de manera que se pueda calcular el módulo de deformación presiométrico y otros parámetros necesarios para una buena caracterización del terreno.

En el caso de los ensayos realizados en rocas, el ensayo presiométrico permite disminuir notablemente el efecto escala que se produce, respecto a los ensayos de laboratorio convencionales, en función principalmente, del grado de fracturación del terreno, homogeneidades, otros.

En determinadas condiciones, en las que no se requiera sobrepasar una determinada presión, ni una deformación límite para la camisa elástica del presiómetro, se puede alcanzar la presión de fluencia y un tramo de la curva carga-deformación, correspondiente al comportamiento plástico del terreno se pueden estimar las siguientes características geotécnicas del terreno: cohesión, ángulo de rozamiento interno, y K_0 ; en función de los datos disponibles.

Como resultado de un ensayo presiométrico, se puede obtener, en el caso más favorable, una gráfica como la que se muestra en la **Figura No.1** En ella se pueden distinguir las etapas siguientes de deformación:

- Adaptación de la camisa al sondeo.
- Deformación elástica.
- Deformación plástica.
- Rotura del terreno.




FIGURA No.1: CURVA TÍPICA DE FALLA DE UN ENSAYO PRESIOMÉTRICO

Los resultados de los ensayos presiométricos se muestran en el Apéndice “H”, “Ensayo Presiométrico”.

Las pruebas de laboratorio realizadas a las muestras obtenidas en las perforaciones y los resultados de las mismas se muestran en el Apéndice “I”, “Pruebas de Laboratorio”.

CUADRO No.2: RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

No.	ENSAYO/NORMA	TIPO DE MUESTRA	CANTIDAD
1	Contenido Natural de Humedad (ASTM D 2216)	Suelo	27
2	Análisis Granulométrico por Tamizado e Hidrómetro (ASTM D 6913 / D 7928)	Suelo	1
3	Límite Líquido y Plástico (ASTM D 4318)	Suelo	1
4	Ensayo de Corte Directo CU (ASTM D 6528)	Suelo	1
5	Ensayo de Hinchamiento y Colapso (ASTM D 4546)	Suelo	1
6	Ensayo de Compresión Simple (ASTM D 7012)	Roca	19

4.- RESULTADOS: El área estudiada está compuesta por la Formación Panamá (Tp), Oligoceno inferior a superior. Principalmente aglomerado generalmente andesítico en tobas de grano-fino. Incluyendo conglomerado depositado por corrientes.



MAPA GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

Formación Panamá (Tp): Oligoceno inferior a superior. Principalmente aglomerado generalmente andesítico en tobas de grano-fino. Incluye conglomerado depositado por corrientes.	Formación Balboa (Tb): Oligoceno inferior a superior. Principalmente aglomerado generalmente andesítico en tobas de grano-fino. Incluye conglomerado depositado por corrientes.
Formación Los Mochis (Tl): Oligoceno inferior a superior. Principalmente aglomerado generalmente andesítico en tobas de grano-fino. Incluye conglomerado depositado por corrientes.	Formación Albrook (Td): Oligoceno inferior a superior. Principalmente aglomerado generalmente andesítico en tobas de grano-fino. Incluye conglomerado depositado por corrientes.

LEYENDA DEL MAPA GEOLÓGICO

Los sondeos realizados se hicieron sobre una losa de concreto con un espesor aproximado entre 0.10 a 0.15m.

En la estratigrafía del sitio se encontró un estrato compuesto por **arcilla**, consistencia firme a muy firme, plasticidad alta, contenido natural de humedad media, color rojizo.

Seguido de un estrato de **limo arcilloso**, consistencia firme a medianamente firme, plasticidad alta, contenido natural de humedad media a baja, color amarillo rojizo a amarillo chocolatoso.

En el sondeo No.3, se encuentra un nivel de **limo elástico**, consistencia dura, plasticidad alta, contenido natural de humedad media, color marrón.

A profundidades entre 6.50m (Hoyo No.3), 8.00m (Hoyo No.2), 8.50m (Hoyo No.1) y 11.50m (Hoyo No.4), se encuentra una **roca meteorizada**, de dureza: suave (RH-1), **toba / toba lapilli**, roca triturada a muy fracturada, de textura piroclástica, estructura masiva, matriz soldada. Fracturas con ángulos entre 20° a 70° de superficie planas, escalonadas, ligeramente rugosas, cerradas. La mineralización existente es: limonita, hematita, trazas de pirita.

A profundidades entre 8.80m (Hoyo No.2), 9.62m (Hoyo No.1), 13.59m (Hoyo No.3), 14.05m (Hoyo No.4) y 16.25m (Hoyo No.2), se identifica un nivel de **roca sana**, de dureza: moderadamente suave a moderadamente dura (RH-2 a RH-3), constituido por **toba / toba lapilli**, roca poco fracturada, de textura piroclástica, estructura masiva, matriz soldada. Fracturas con ángulos entre 10° a 60° de superficies planas, escalonadas, limpias, ligeramente rugosas, cerradas. La mineralización existente es: magnetita, hematita, trazas de pirita, calcita.

El siguiente cuadro muestra el resumen general de resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio.

CUADRO No. 3: RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LABORATORIO

SONDEO No.	TIPO DE MUESTRA	PROFUNDIDAD (m)	CLASIFICACIÓN S.U.C.S.	CLASIFICACIÓN AASHTO	ÍNDICE DE GRUPO	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO %QUE PASA TAMIZ No.			LL	LP	IP	CORTE DIRECTO		HINCHAMIENTO
						% GRAVA	% ARENA	% FINOS				φ	C (kPa)	
1	A	6.00 – 6.45	ML	A-7-6	11	0.00	20.30	79.70	42	29	13	-	-	-
2	I	5.00 – 5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	45	15

El siguiente cuadro muestra el resumen general de resultados obtenidos en las pruebas de compresión.

CUADRO No.4: RESUMEN DE RESULTADOS DE COMPRESIÓN

SONDEO No.	MUESTRA No.	PROFUNDIDAD (m)			DESCRIPCIÓN	DENSIDAD g/cm ³	ESFUERZO A COMPRESION		RQD
							kg/cm ²	MPa	%
1	1	11.00	-	11.28	Toba Lapilli	2.44	167.68	16.44	87
	2	12.64	-	12.88	Toba Lapilli	2.35	100.38	9.84	95
	3	14.98	-	15.20	Toba Lapilli	2.38	135.50	13.29	97
2	1	9.59	-	9.83	Toba Lapilli	2.32	277.04	27.17	100
	2	11.27	-	11.47	Toba Lapilli	2.31	129.86	12.73	100
	3	14.09	-	14.28	Toba Lapilli	2.43	179.07	17.56	100
	4	16.30	-	16.53	Toba	2.33	202.20	19.83	100
	5	18.50	-	18.76	Toba	2.35	163.32	16.02	100
3	1	14.41	-	14.63	Toba	2.36	123.31	12.09	100
	2	16.48	-	16.70	Toba	2.33	122.58	12.02	86
	3	17.70	-	17.92	Toba	2.37	93.70	9.19	95
	4	19.61	-	19.84	Toba	2.30	99.35	9.74	93

SONDEO No.	MUESTRA No.	PROFUNDIDAD (m)			DESCRIPCIÓN	DENSIDAD g/cm ³	ESFUERZO A COMPRESION		RQD
							kg/cm ²	MPa	%
3	5	20.64	-	20.85	Toba	2.38	194.53	19.08	100
	6	22.14	-	22.36	Toba	2.36	152.67	14.97	100
	7	23.68	-	23.90	Toba	2.37	157.41	15.44	85
4	1	14.18	-	14.34	Toba	2.39	179.71	17.62	91
	2	16.34	-	16.54	Toba	2.35	118.60	11.63	85
	3	18.23	-	18.41	Toba	2.36	109.36	10.72	78
	4	19.52	-	19.74	Toba	2.37	128.51	12.60	100


El siguiente cuadro muestra el resumen general de resultados obtenidos en los ensayos presiométricos.

CUADRO No.5: RESUMEN DE RESULTADOS DE PRESIÓMETRO


SONDEO No.	PROFUNDIDAD (m)	DESCRIPCIÓN	MÓDULO PRESIOMÉTRICO DE CARGA EpINICIAL(kg/cm ²)	MÓDULO PRESIOMÉTRICO DE CARGA-RECARGA Epulrt(kg/cm ²)	PRESIÓN DE FLUENCIA Pv(kg/cm ²)	PRESIÓN LÍMITE PL (kg/cm ²)
3	18.00	Roca sana	9616.7	16333.6	60	>150

En los siguientes gráficos se muestran los porcentajes de humedad de las muestras obtenidas en sitio, el número de golpes por sondeo de la prueba de penetración estándar (SPT).

Grafica N°1: Profundidad Vs N.º de Golpes




Grafica N°2: Profundidad Vs % de Humedad




En las gráficas siguientes se muestra la variación del RQD y los resultados de los ensayos de compresión simple en función de la profundidad.

Grafica N°3: Profundidad vs % RQD



Grafica N°4: Profundidad vs Esfuerzo Máximo



5.- POTENCIAL DE LICUACIÓN: Utilizando los resultados del ensayo SPT en el programa Settle3D, se calcula el potencial de licuación usando un factor de seguridad de 1. Para el potencial de licuación se consideró lo siguiente:

- Todo material por arriba del nivel freático, no licua.
- Se asumió un nivel freático a 3.73m de profundidad, según se registró en el Sondeo No.2.
- Para la estratigrafía del sitio se utilizó el Sondeo No.4, ya que presenta un mayor estrato de suelo.
- Se utilizaron los valores promedio N de los ensayos SPT de todos los sondeos a diferentes profundidades.
- Se realizó un ensayo de análisis granulométrico e hidrómetro para definir las propiedades físicas de los suelos como el porcentaje de partículas finas (%finos) y diámetro medio de partículas (D50).
- Una aceleración máxima del sitio (PGA) de 0.44g para un sismo de magnitud 5.3.

Para determinar el potencial de licuación del suelo se debe definir la relación del esfuerzo cíclico (CSR o Cyclic Stress Ratio). El CSR según Seed & Idriss (1971) se define como el esfuerzo cortante cíclico promedio que se desarrolla en el plano horizontal del perfil estratigráfico producto de la propagación vertical de las ondas de corte, normalizado por el esfuerzo inicial vertical, para incorporar el incremento de la resistencia al corte debido al incremento a la tensión efectiva.

Utilizando el programa de computador Settle3D, se introducen una serie de valores según el procedimiento a utilizar. Se estima el CSR a partir de la aceleración pico del suelo (PGA), las tensiones efectivas y totales del suelo y un factor de reducción, r_d . Por otro lado, se define la relación de resistencia cíclica (CRR) a partir de los resultados del SPT, multiplicándolo por un factor escalado a la magnitud del sismo considerado (MSF o Magnitud Scaling Factor) de ser necesario.

Una vez estimada la relación de resistencia cíclica (CRR o Cyclic Resistance Ratio) se puede comparar con el CSR para obtener un Factor de Seguridad (FS) ante la licuación.

Como resultado, se obtiene una franja licuable con espesor de 0.80m, que va desde una profundidad de 8.80m a 9.60m, produciendo asentamientos que según diferentes autores pueden variar desde 0.00 a 6. 00cm.Los resultados pueden observarse detalladamente en el Apéndice “A”, “Potencial de Licuación”.

6.- ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE SOPORTE PARA PILOTES

Utilizando el programa RSPile se llevó a cabo un análisis de capacidad de soporte, considerando pilotes perforados de 1.20m de diámetro. Basándose en lo observado de las perforaciones, se define la estratigrafía tomando como referencia todos los sondeos.

Se define una estratigrafía horizontal tomando en consideración las perforaciones mencionadas y se procede a crear un elemento vertical para modelar cada pilote. Se asumió la cabeza de los pilotes a el nivel del terreno. Para definir la longitud del pilote se tomó como referencia el Sondeos No.4, que presenta mayor profundidad al estrato de roca sana. Considerando un empotramiento aproximado en roca sana de 1.00m se obtiene una longitud de 15.0m de pilote.

Se utilizó una resistencia del concreto para los pilotes de $f_c = 350 \text{ kg/cm}^2$.

Las capacidades de soporte para los pilotes perforados y vaciados ‘insitu’ se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO No.6: RESULTADOS DE CAPACIDAD DE SOPORTE ÚLTIMA PARA PILOTES PERFORADOS.

DIÁMETRO (m)	DIÁMETRO (pulgadas)	CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA EN FRICCIÓN O FUSTE		CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA EN PUNTA		CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA TOTAL	
		kN	TON	kN	TON	kN	TON
1.20	48	10908	1112	65191	6648	76099	7760

Es importante señalar que las capacidades presentadas en los cuadros son capacidades últimas y no admisibles. Por lo tanto, será necesario aplicar un factor de seguridad, que varía entre 2 y 4 según el REP 2021, para obtener valores de capacidad de carga admisible.

En el Apéndice “B”, “**Análisis de Capacidad de Soporte para Pilotes**”, se pueden observar los resultados de las modelaciones en donde se detallan los valores de capacidades últimas por fuste, capacidades últimas por punta, capacidad última total (sin factorar).

7.- ANÁLISIS LATERAL DE PILOTES – CURVAS PY

Se realizó un análisis de carga lateral para un pilote con diámetro de 1.20m, en donde se impone un desplazamiento de 1cm en la parte superior del pilote para obtener las curvas p-y que representan la evolución de la resistencia lateral del suelo a medida que aumentan sus deformaciones en función de su profundidad. El pilote se analizó en condición de cabeza libre y la cabeza de los pilotes se colocó a nivel de terreno.

Para el análisis lateral de pilotes es necesario definir el módulo de deformación para suelos arenosos y la resistencia al corte sin drenaje (S_u) para los suelos arcillosos. De esta forma, se puede conocer la respuesta lateral del suelo ante el desplazamiento impuesto. Estos parámetros, se obtienen de los ensayos SPT y del ensayo de corte directo. Adicional para el estrato de roca se realizaron pruebas presiométricos y clasificación geomecánica.


En el Apéndice “C”, “**Análisis Lateral de Pilotes**”, se pueden observar los resultados se de las curvas p-y a cada metro de profundidad.

8.- RECOMENDACIONES: En base a la investigación geotécnica y los análisis realizados de los que trata este informe, se recomienda:

- Señalamos que, para este reporte, todas las profundidades están en función del nivel en donde iniciaron cada una de las perforaciones al momento de realizar el estudio.
- Se recomienda el uso de pilotes perforados y vaciados en sitio se con un empotramiento mínimo de 1.0m dentro de la roca sana, a la cual se le asigna una capacidad de soporte admisible en punta de 330,000 kg/m² y por fuste de 33,000 kg/m².
- Se recomienda que el diseñador utilice la información presentada en el “Apéndice B”, dado que dependiendo del diámetro de cada pilote la capacidad de soporte va incrementando. Importante señalar que los valores presentados en dicho apéndice son valores últimos por lo que requieren la aplicación de un factor de seguridad apropiado.
- Se presenta una franja licuable con espesor de 0.80m, que va desde una profundidad de 8.80m a 9.60m, produciendo asentamientos que según diferentes autores pueden variar

desde 0.00 a 6.00cm, cumpliendo con las recomendaciones de pilotes señaladas se puede mitigar los efectos del potencial de licuación.

- El suelo presenta una presión de hinchamiento 15.0 kPa lo que representa un potencial de expansión muy bajo y el porcentaje de colapso está por debajo del 1% por lo que potencialmente no representa problemas.
- Las fundaciones se deberán amarrar entre si longitudinal y transversalmente por medio vigas antisísmicas a nivel del fondo del piso de planta baja, el cual deberá tener un espesor mínimo de 10.0 cm, ser reforzado en ambas direcciones y anclado a las vigas antisísmicas mediante espigas de acero.



DIBUJO ESQUEMÁTICO MOSTRANDO SOLAMENTE LA UBICACIÓN DE LA VIGA SÍSMICA CON RESPECTO AL PISO DE PLANTA BAJA.

- Es de suma importancia que se recojan las aguas superficiales y se lleven hasta conectarlas al sistema pluvial del sitio; se deberá evitar en todo momento empozamientos de agua dentro del terreno.
- Según lo indicado en el Reglamento Estructural Panameño, versión 2021, se clasifica el tipo de Perfil del Suelo de este sitio como Tipo "C", ubicado en los siguientes contornos isosísmicos:



Aceleración Pico del Suelo (PGA)/ 5% de Amortiguamiento Crítico 0.44g.



Aceleración Espectral de 1.0 seg (S1) / 5% de Amortiguamiento Crítico 0.40g.



Aceleración Espectral de 0.2 seg (Ss)/ 5% de amortiguamiento Crítico 1.08g.

- En el caso que se requiera realizar excavaciones en el sitio durante la construcción del proyecto, se deberá cumplir con todos los requisitos que apliquen del punto 6.6 “Control de Excavaciones” del Reglamento Estructural de la República de Panamá, versión 2014.
- Cabe resaltar que la validez de este reporte dependerá de la adopción de las prácticas y del sistema constructivo apropiado para el tipo de cimentaciones propuestas, a ser colocadas en los estratos del subsuelo encontrados, además de la debida inspección de los trabajos de cimentación. Todo esto dentro de las mejores prácticas de la ingeniería y utilizando personal idóneo, además de los debidos controles de calidad.
- Es necesario que se entregue copia de este informe tanto al diseñador como al contratista de cimentaciones, a fin de que puedan hacer una completa evaluación de las condiciones encontradas en el sitio, que les permita el mejor aprovechamiento para el diseño, organización y ejecución de los trabajos.

9.- APÉNDICES: Se adjuntan los siguientes apéndices:

- Apéndice "A": Potencial de Licuación (3 hojas);
- Apéndice "B": Análisis de Capacidad de Soporte para Pilotes (4 hojas);
- Apéndice "C": Análisis Lateral de Pilotes – Curvas PY (4 hojas);
- Apéndice "D": Detalle de Localización (2 hojas);
- Apéndice "E": Perfiles de Perforación (12 hojas);
- Apéndice "F": Estratigrafía (1 hoja);
- Apéndice "G": Datos Sobre Testigos de Roca (6 hojas);
- Apéndice "H": Ensayo Presiométrico (3 hojas);
- Apéndice "I": Pruebas de Laboratorio (26 hojas);
- Apéndice "J": Fotografías (1 hoja);

TECNILAB, S. A.


Bruno R. Barranco J.
Ingeniero Civil

BRBJ/ah. 24.08-589
Adj.: Apéndices (10)
c.c.: Archivo No. 2-1277






APENDICE A
POTENCIAL DE LICUACION


TECNILAB, S. A.



Project		OBARRIO CL 56	
Analysis Description		Potencial de Licuacion	
Drawn By		A. Andrew	TECNILAB, S.A.
Date		08/22/2024 2:03:06 p. m.	Comentarios




 TECNILAB, S. A. UNA EMPRESA E INTEGRANTE DEL GRUPO LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES FUNCIÓN EN 1973	<i>Project</i>	OBARRIO CL 56	
	<i>Analysis Description</i>	Potencial de Licuación	
	<i>Drawn By</i>	A. Andrew	<i>Company</i>
	<i>Date</i>	08/22/2024 2:03:41 p. m.	TECNILAB, S.A.
			<i>Comentarios</i>



APENDICE B
ANALISIS DE CAPACIDAD DE SOPORTE
PARA PILOTES

TECNILAB, S. A.



Y'
Pile4

3

1

2

Material Name	Color	Soil Type	Unit Weight (kN/m3)	Sat. Unit Weight (kN/m3)	End Bearing Angle	Skin Friction Method	Beta	Bearing Capacity Factor Nq	Alpha	Undrained Shear Strength Su (kPa)	Bearing Capacity Factor Nc	Unconfined Compressive Strength (kPa)	Skin Friction Limit (kPa)	End Bearing Limit (kPa)	Average RQD (%)	Internal Friction Angle (°)
Arcilla limosa		Cohesive	18	19	-	-	-	-	0.7	100	7	-	-	-	-	-
Limo con arena		Cohesionless	12	13	26	Beta/NQ	0.2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Roca meteorizada		Weak Rock	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1000	10000	100000	16	26
Roca sana		Weak Rock	23	23	-	-	-	-	-	-	-	10000	10000	100000	94	29

662520662530662540662550662560662570662580662590662600662610662620

Project

TECNILAB, S. A.
FUNDADA EN 1973
UNA EMPRESA E BARRANCO Y ASOC. S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

OBARRIO CL 56

Analysis Description

Capacidad de Soporte

Drawn By

A. Andrew

Date

08/22/2024 11:20:25 a. m.


Company

TECNILAB, S.A.



Type de Pile

D=1.20m

RSPILE 3.023



 TECNILAB, S. A. UNA EMPRESA E INGENIERIA S. A. LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES		Project OBARRIO CL 56	
Analysis Description Capacidad de Soporte		Company TECNILAB, S.A.	
Drawn By A. Andrew		Type de Pilete D=1.20m	
Date 08/22/2024 11:16:35 a. m.			



Project		OBARRIO CL 56	
Analysis Description		Capacidad de Soporte	
Drawn By		Company	
Date		Tipo de Pilete	
TECNILAB, S.A. FUNDADA EN 1973 UNA EMPRESA E INGENIERIA Y ASOC. S.A. LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES		TECNILAB, S.A.	
A. Andrew		D=1.20m	
08/22/2024 11:17:30 a. m.			

BSFPLE 3.1025

121

Trabajo: 2-1277
Proyecto: OBARRIO CL 56
Cliente: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH




ANALISIS DE CAPACIDAD DE SOPORTE PARA PILOTES					
D = 1.20m					
Depth From Pile Head (m)	Skin Friction Capacity (kN)	End Bearing Capacity (kN)	Ultimate Capacity (kN)	Unit Ultimate End Bearing (kPa)	Unit Ultimate Skin Friction (kPa)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
0.50	131.95	791.68	923.63	700.00	70.00
1.00	263.89	791.68	1055.58	700.00	70.00
1.50	395.84	791.68	1187.52	700.00	70.00
2.00	527.79	791.68	1319.47	700.00	70.00
2.50	659.73	791.68	1451.42	700.00	70.00
3.00	791.68	791.68	1583.36	700.00	70.00
3.50	923.63	791.68	1715.31	700.00	70.00
4.00	1055.58	791.68	1847.26	700.00	70.00
4.50	1187.52	791.68	1979.20	700.00	70.00
5.00	1241.70	865.79	2107.49	765.53	15.31
5.50	1270.86	883.83	2154.69	781.48	15.63
6.00	1300.62	901.87	2202.49	797.43	15.95
6.50	1330.98	919.91	2250.89	813.38	16.27
7.00	1361.95	937.95	2299.89	829.33	16.59
7.50	1393.51	955.99	2349.50	845.28	16.91
8.00	1425.68	974.03	2399.70	861.23	17.22
8.50	1458.45	992.07	2450.51	877.18	17.54
9.00	1491.82	1010.11	2501.92	893.13	17.86
9.50	1525.79	1028.14	2553.93	909.08	18.18
10.00	1560.36	1046.18	2606.54	925.03	18.50
10.50	1595.53	1064.22	2659.75	940.98	18.82
11.00	1631.31	1082.26	2713.57	956.93	19.14
11.50	2143.75	5793.01	7936.75	5122.14	325.83
12.00	2757.93	5793.01	8550.93	5122.14	325.83
12.50	3372.11	5793.01	9165.11	5122.14	325.83
13.00	3986.29	5793.01	9779.29	5122.14	325.83
13.50	4600.47	5793.01	10393.47	5122.14	325.83
14.00	5214.65	5793.01	11007.66	5122.14	325.83
14.50	8034.11	65190.66	73224.77	57641.20	1524.77
15.00	10908.24	65190.66	76098.90	57641.20	1524.77



APENDICE C
ANALISIS LATERAL DE PILOTES -
CURVAS PY

TECNILAB, S. A.

123



Y' Pile41

3

1 2

Material Name	Color	Soil Type	Lateral Soil Type	Unit Weight (kN/m3)	Sat. Unit Weight (kN/m3)	Strain Factor	Undrained Shear Strength (kPa)	Friction Angle (degrees)	Uniaxial Compressive Strength (kPa)	Kpy (kN/m3)	Kpy Saturated (kN/m3)	Reaction Modulus of Rock (kPa)	Rock Quality Designation (%)	Constant K _{rm}	Geological Strength Index	Intact Rock Constant m	E _{rm} (kPa)	Poisson Ratio
Arcilla limosa		Soft Clay Soil	Soft Clay Soil	18	19	0.02	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limo con arena		Sand	Sand	12	13	-	-	26	-	24400	16300	-	-	-	-	-	-	-
Roca meteorizada		Weak Rock	Weak Rock	21	21	-	-	-	1000	-	-	100000	16	0.0005	-	-	-	-
Roca sana		Massive Rock	Massive Rock	23	23	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	70	15	943000	0.25



TECNILAB, S. A.

FUNDADA EN 1973

UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC. S. A.

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Project

OBARIO CL 56

Analysis Description

Curvas PY

Drawn By

A. Andrew

Company

TECNILAB, S.A.

Date


08/22/2024 2:39:23 p. m.

Tipo de Pilete

D=1.20m

COPILE 3.025

662520 662530 662540 662550 662560 662570 662580 662590 662600 662610 662620 662630



 RS-PILE 3.102.5		Project	
OBARRIO CL 56		Analysis Description	
Curvas PY		Company	
A. Andrew		TECNILAB, S.A.	
08/22/2024 2:35:43 p. m.		Tipo de Pile	
		D=1.20m	

Trabajo: 2-1277
Proyecto: OBARRIO CL 56
Cliente: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech



CURVAS - PY															
D = 1.20m															
PV at Depth: 0	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 1	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 2	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 3	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 4	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 5	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 6	Load Intensity p (kN/m)	PV at Depth: 7	Load Intensity p (kN/m)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	142.90	30.00	171.29	30.00	199.68	30.00	228.13	30.00	255.42	2.25	111.98	2.25	130.76	2.25	150.65
60.00	180.00	60.00	215.85	60.00	251.61	60.00	287.43	60.00	321.75	4.50	170.68	4.50	199.28	4.50	229.60
90.00	206.00	90.00	247.04	90.00	288.07	90.00	328.97	90.00	368.32	6.75	218.40	6.75	255.00	6.75	293.80
120.00	226.80	120.00	271.92	120.00	317.04	120.00	362.11	120.00	405.43	9.00	260.15	9.00	303.74	9.00	349.95
150.00	244.30	150.00	292.90	150.00	341.51	150.00	390.07	150.00	436.73	11.25	297.95	11.25	347.88	11.25	400.80
180.00	259.60	180.00	311.29	180.00	362.99	180.00	414.53	180.00	464.06	13.50	332.68	13.50	388.66	13.50	447.80
210.00	273.30	210.00	327.69	210.00	382.06	210.00	436.30	210.00	488.50	15.75	365.59	15.75	426.85	15.75	491.79
240.00	285.70	240.00	342.57	240.00	399.44	240.00	456.17	240.00	510.75	18.00	396.50	18.00	462.95	18.00	533.39
270.00	297.20	270.00	356.26	270.00	415.42	270.00	474.44	270.00	531.19	20.25	425.94	20.25	497.32	20.25	572.89
300.00	307.80	300.00	369.05	300.00	430.21	300.00	491.41	300.00	550.23	22.50	454.86	22.50	531.06	22.50	611.89
330.00	317.70	330.00	380.95	330.00	444.19	330.00	507.28	330.00	568.00	24.75	483.77	24.75	564.84	24.75	650.79
360.00	327.10	360.00	392.14	360.00	457.18	360.00	522.25	360.00	584.66	27.00	512.69	27.00	598.60	27.00	689.68
390.00	335.90	390.00	402.73	390.00	469.56	390.00	536.33	390.00	600.50	29.25	541.61	29.25	632.36	29.25	728.58
420.00	344.30	420.00	412.83	420.00	481.35	420.00	549.72	420.00	615.57	31.50	570.52	31.50	666.13	31.50	767.48
450.00	352.30	450.00	422.42	450.00	492.53	450.00	562.59	450.00	629.83	33.75	599.44	33.75	699.89	33.75	806.37
480.00	360.00	480.00	431.61	480.00	503.22	480.00	574.77	480.00	643.51	36.00	628.35	36.00	733.64	36.00	845.27
720.00	360.00	720.00	431.61	720.00	503.22	720.00	574.77	720.00	643.51	38.25	657.27	38.25	767.41	38.25	884.16
										40.50	666.18	40.50	801.17	40.50	923.06
										42.75	715.09	42.75	834.93	42.75	961.97
										45.00	744.01	45.00	868.69	45.00	1000.87

125

Trabajo: 2-1277
Proyecto: OBARRIO CL 56
Cliente: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech



CURVAS - PY													
D = 1,20m													
PY at Depth: B	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 9	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 10	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 11	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 12	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 13	Load Intensity p (kN/m)	PY at Depth: 14	Load Intensity p (kN/m)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25	171.67	2.25	193.83	2.25	217.09	2.25	241.51	0.60	1106.30	0.60	1729.49	0.60	2356.38
4.50	281.85	4.50	295.41	4.50	330.88	4.50	386.10	1.20	1304.19	1.20	2039.13	1.20	2777.53
6.75	334.80	6.75	378.00	6.75	423.39	6.75	471.00	1.80	1451.53	1.80	2269.02	1.80	3091.67
9.00	398.80	9.00	450.25	9.00	504.32	9.00	561.03	2.40	1580.19	2.40	2438.74	2.40	3322.56
11.25	458.74	11.25	515.67	11.25	577.60	11.25	642.55	3.00	1654.61	3.00	2586.30	3.00	3523.16
13.50	510.28	13.50	578.13	13.50	645.31	13.50	717.88	3.60	1730.78	3.60	2705.46	3.60	3685.81
15.75	560.42	15.75	632.74	15.75	708.71	15.75	788.42	4.20	1799.36	4.20	2812.61	4.20	3831.66
18.00	607.81	18.00	686.25	18.00	768.65	18.00	855.10	4.80	1862.88	4.80	2911.76	4.80	3986.31
20.25	652.95	20.25	737.21	20.25	825.73	20.25	918.59	5.40	1916.86	5.40	2996.21	5.40	4081.63
22.50	697.27	22.50	787.26	22.50	881.79	22.50	980.95	6.00	1968.50	6.00	3076.97	6.00	4191.70
24.75	741.60	24.75	837.30	24.75	937.84	24.75	1043.28	6.60	2016.63	6.60	3152.19	6.60	4293.93
27.00	785.92	27.00	887.34	27.00	993.88	27.00	1105.64	7.20	2060.63	7.20	3220.91	7.20	4387.19
29.25	830.25	29.25	937.39	29.25	1049.92	29.25	1168.04	7.80	2102.77	7.80	3288.82	7.80	4476.70
31.50	874.57	31.50	987.44	31.50	1106.01	31.50	1230.41	8.40	2141.59	8.40	3347.96	8.40	4560.22
33.75	918.90	33.75	1037.51	33.75	1162.04	33.75	1292.77	9.00	2178.78	9.00	3406.10	9.00	4639.63
36.00	963.22	36.00	1087.54	36.00	1218.12	36.00	1355.07	9.60	2214.86	9.60	3462.24	9.60	4716.31
38.25	1007.56	38.25	1137.57	38.25	1274.15	38.25	1417.47						
40.50	1051.85	40.50	1187.58	40.50	1330.24	40.50	1479.83						
42.75	1096.23	42.75	1237.69	42.75	1386.28	42.75	1542.19						
45.00	1140.51	45.00	1287.72	45.00	1442.31	45.00	1604.49						



APENDICE D
DETALLE DE LOCALIZACION

TECNILAB, S. A.



APENDICE E
PERFILES DE PERFORACION

TECNILAB, S. A.



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

129

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 1 HOJA No.: 1 DE 2 PERFORADORA: 10-31											
PROYECTO : OBARRIO CL 56											
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ											
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH											
FECHA: AGOSTO 06/07, 2024											
COORDENADAS: 662551 E 993877 N											

PROF.	ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
0.00			LOSA DE CONCRETO												
0.10													T		
0.60				1	A	13							S		
1.05						7			45	100.0	38.0				
1.50				2	A	4							T		
1.95						5			45	100.0	40.9		S		
3.00			ARCILLA LIGERAMENTE LIMOSA, CONSISTENCIA FIRME A MEDIANAMENTE FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA A ALTA, COLOR ROJIZO CON TONOS BLANQUECINOS. ESTRUCTURA HETEROGÉNEA. CON POCO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA. SUELO RESIDUAL.	3	A	4							HW		
3.45						5			45	100.0	28.8		S		
4.50				4	A	3							T		
4.63						4			45	100.0	47.7		S		
4.95						3							T		
6.00				5	A	2									
6.45			LIMO CON ARENA (ML) EN CONTACTO CON LA ROCA METEORIZADA, CONSISTENCIA SUAVE A MUY FIRME, PLASTICIDAD MEDIA A BAJA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD ALTA A MEDIA, COLOR ROJIZO. ESTRUCTURA HOMOGÉNEA. SUELO RESIDUAL.			1			45	95.6	48.6		S		
7.50				6	A	8							T		
7.95						7			45	100.0	29.6		S		
8.50						14									
			8.50m.-9.62m.: ROCA MUY METEORIZADA A METEORIZADA. TOBA LAPILLI, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: SUAVE (RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA...												

ABREVIATURAS:
A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple

OBSERVACIONES:
NF: 4.63m A LAS 24 HORAS
PERFORADOR: O. MONCADA
DESCRIPCION / DIBUJO: A. HERNÁNDEZ

GEÓLOGO: C. MORENO



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 1 HOJA No.: 2 DE 2 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH FECHA: AGOSTO 06/07, 2024													
COORDENADAS: 662551 E 993877 N													

PROF. ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	● N SPT ■ %HUMEDAD			
													20	40	60	80
9.50		... CON CLASTOS (35mm) SUBANGULARES DE COLOR GRIS-ROJIZO, MATRIZ SOLDADA DE GRANO MEDIO, DE COLOR MARRÓN ROJIZO. ESPACIAMIENTO (<0.06m), ROCA TRITURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE DISTINTOS ÁNGULOS, PLANAS, CURVIPLANAS, RUGOSAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). CON ÓXIDOS DE COLOR ROJIZO, AMARILLENTO. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, LIMONITA, TRAZAS DE PIRITA.	1	R			11	100	93			D				
9.62			2	R			75	150	95			D				
11.00		9.62m.-13.51m.: ROCA SANA. TOBA LAPILLI, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, CON CLASTOS (55mm) SUBANGULARES DE COLOR ROJIZO-TONOS GRISÁCEOS, MATRIZ SOLDADA DE GRANO MEDIO, DE COLOR GRIS MEDIO CLARO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, TRAZAS DE PIRITA.	3	R			87	150	97			D				
12.50			4	R			95	150	95			D				
12.64		13.51m.-15.20m.: ROCA SANA. TOBA, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE GRANO FINO, DE COLOR GRIS MEDIO CLARO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA Y TRAZAS DE PIRITA.	5	R			97	120	97			D				
13.51																
14.00																
14.98																
15.20																
		FIN DEL SONDEO														

ABREVIATURAS:
A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

131

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 2 HOJA No.: 1 DE 3 PERFORADORA: 10-31
PROYECTO : OBARRIO CL 56
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech
COORDENADAS: 662554 E 993872 N

PROF. ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACIÓN	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
														20 40 60 80
0.00		LOSA DE CONCRETO										T		
0.10												S		
0.60			1	A	4			45	100.0	28.2		S		
1.05					7							T		
1.50					10							S		
1.95			2	A	5			45	100.0	38.5		S		
3.00					9							T		
3.45					12							S		
3.73		ARCILLA LIGERAMENTE LIMOSA, CONSISTENCIA MUY FIRME A FIRME, PLASTICIDAD MEDIA A ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR ROJIZO, ESTRUCTURA HOMOGÉNEA, CON POCO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA.	3	A	4			45	100.0	18.2		S		
4.50		SUELO RESIDUAL			6							T		
4.95					7							S		
5.00			4	A	4			45	66.7	24.4		S		
5.60					6							T		
6.00			1	I				60	100.0			CA		
6.45												T		
7.50			5	A	2			45	100.0	38.4		S		
7.95		LIMO CON ARENA EN CONTACTO CON LA ROCA METEORIZADA, CONSISTENCIA MEDIANAMENTE FIRME A DURA, PLASTICIDAD BAJA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR AMARILLO ROJIZO, ESTRUCTURA HOMOGÉNEA, SUELO RESIDUAL			3							T		
8.00					4			45	95.6	26.0		S		
			6	A	8							T		
					14							S		
					23									

ABREVIATURAS:
A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple

OBSERVACIONES:
NF: 3.73m A LAS 24 HORAS
PERFORADOR: O. MONCADA
DESCRIPCIÓN / DIBUJO: A. HERNÁNDEZ

GEÓLOGO: C. MORENO

132



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 2 HOJA No.: 2 DE 3 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech													
COORDENADAS: 662554 E 993872 N													
FECHA: AGOSTO 08, 2024													

PROF. ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT				% HUMEDAD			
													20	40	60	80	20	40	60	80
8.80		8.00m.-8.80m.: ROCA METEORIZADA. TOBA LAPILLI, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: SUAVE (RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, CON CLASTOS (30mm) SUBANGULARES DE COLOR GRIS-CHOCOLATOSO, MATRIZ SOLDADA / TOBÁCEA, DE COLOR MARRÓN GRISÁCEO. ESPACIAMIENTO (<0.06m), ROCA TRITURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 20°, 40°, 70°, PLANAS, RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). CON ÓXIDOS DE COLOR ROJIZO. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, TRAZAS DE PIRITA, MAGNETITA.	1	R			41	150	93			D								
9.50			2	R		277.0	100	150	100			D								
9.59			3	R		129.8	100	150	100			D								
11.00		8.80m.-16.25m.: ROCA SANA. TOBA LAPILLI, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, CON CLASTOS (45mm) SUBANGULARES A SUBREDONDEADOS DE COLOR ROJIZO-GRISÁCEO-VERODOS, MATRIZ SOLDADA / TOBÁCEAD, DE COLOR GRIS MEDIO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, TRAZAS DE PIRITA.	4	R			100	150	100			D								
11.27			5	R		179.0	100	150	100			D								
12.50																				
14.00																				
14.09																				

ABREVIATURAS:

A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

133

TRABAJO No.: 2-1277

HOYO No.: 2

HOJA No.: 3

DE 3

PERFORADORA: 10-31

PROYECTO : OBARRIO CL 56

LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

FECHA: AGOSTO 08, 2024


COORDENADAS: 662554 E 993872 N

PROF.	ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACIÓN	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
															20 40 60 80
15.50															
16.25															
16.30				6	R		202.2	100	150	100			D		
17.00			16.25m.-19.95m.: ROCA SANA. TOBA, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE COLOR GRIS MEDIO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA Y TRAZAS DE PIRITA.	7	R			100	150	100			D		
18.50							163.3								
				8	R			100	145	100			D		
19.95			FIN DEL SONDEO												

ABREVIATURAS:

A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 3 HOJA No.: 1 DE 4 PERFORADORA: 10-31
PROYECTO : OBARRIO CL 56
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH
COORDENADAS: 662572 E 993892 N
FECHA: AGOSTO 03/05, 2024

PROF. ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
0.00		LOSA DE CONCRETO												
0.10														
0.60			1	A	7			45	100.0	19.0		T		
1.05					5							S		
					6									
1.50		ARCILLA LIGERAMENTE LIMOSA Y ARENOSA, CONSISTENCIA FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD BAJA A MEDIA, COLOR BLANCO Y ROJO CLARO. ESTRUCTURA HETEROGÉNEA. CON POCO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA. SUELO RESIDUAL.	2	A	15			45	100.0	25.5		T		
1.95					15							S		
					14									
3.00			3	A	4							T		
					5			45	100.0	36.1		S		
3.45					8									
4.50			4	A	3							T		
4.82		ARCILLA, CONSISTENCIA FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR AMARILLO. ESTRUCTURA HOMOGÉNEA. SUELO RESIDUAL.			6			45	100.0	34.8		HW		
4.95					8							S		
6.00			5	A	9							T		
		LIMO, CONSISTENCIA DURA, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR MARRÓN. ESTRUCTURA HOMOGÉNEA. SUELO RESIDUAL.			12			45	95.6	28.9		S		
6.45					18									
6.50														
		6.50m.-10.24m.: ROCA MUY METEORIZADA. TOBA, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MUY SUAVE A SUAVE (RH-0 A RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA DE GRANO FINO A MEDIO, DE COLOR MARRÓN AMARILLENTO MODERADO. ESPACIAMIENTO (<0.06m), ROCA TRITURADA...	1	R			0	150	63			D		
8.00														

ABREVIATURAS:

A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricón
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple

OBSERVACIONES:
NF: 4.82m A LAS 24 HORAS
PERFORADOR: O. MONCADA
DESCRIPCION / DIBUJO: A. HERNÁNDEZ

GEÓLOGO: C. MORENO



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

135

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 3 HOJA No.: 2 DE 4 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH													
COORDENADAS: 662572 E 993892 N													
FECHA: AGOSTO 03/05, 2024													

PROF. ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT				% HUMEDAD			
													20	40	60	80	20	40	60	80
9.50		... TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE DISTINTOS ÁNGULOS, PLANAS, ESCALONADAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). CON ÓXIDOS DE COLOR ROJIZO-AMARILLENTO. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, LIMONITA, TRAZAS DE PIRITA.	2	R			0	150	63			D								
10.24			3	R			20	150	97			D								
10.50		10.24m.-13.59m.: ROCA LIGERAMENTE METEORIZADA. TOBA, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: SUAVE (RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE COLOR MARRÓN AMARILLENTO PALIDO. ESPACIAMIENTO (0.06-0.20m), ROCA TRITURADA A MUY FRACTURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 10°, 40°, 70°, 80°, PLANAS, ESCALONADAS, RUGOSAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, LIMONITA, MAGNETITA Y TRAZAS DE PIRITA.	4	R			35	150	97			D								
11.00			5	R			29	150	89			D								
12.50		13.59m.-21.94m.: ROCA SANA. TOBA, CON LEVE CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE COLOR GRIS MEDIO CLARO...	6	R		123.3	100	150	100			D								
13.59																				
14.00																				
14.41																				

ABREVIATURAS:
A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 3 HOJA No.: 3 DE 4 PERFORADORA: 10-31
PROYECTO : OBARRIO CL 56
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH
COORDENADAS: 662572 E 993892 N
FECHA: AGOSTO 03/05, 2024

PROF. ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
														20 40 60 80
15.50														
16.48			7	R		122.5	86	150	98			D		
17.00		... ESPACIAMIENTO (0.20-0.60m), ROCA MODERADAMENTE FRACTURADA A POCO FRACTURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 20°, 50°, 60°, PLANAS, ESCALONADAS, RUGOSAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, HEMATITA, LIMONITA, CALCITA Y TRAZAS DE PIRITA	8	R		93.7	95	150	97			D		
17.70														
18.50		<<LIGERA A MODERADA CIRCULACIÓN DE AGUA EN JUNTAS ENTRE 16.70m.-16.87m.; 18.60m.-18.80m.; ALTERANDO LIGERAMENTE LA ESTRUCTURA DE LA ROCA >>												
19.61			9	R		99.3	93	150	98			D		
20.00														
20.64			10	R		194.5	100	150	100			D		
21.50		21.94m.-24.50m.: ROCA SANA, TOBA, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE COLOR GRIS MEDIO CLARO...												
21.94														
22.14			11	R		152.6	100	150	100			D		

ABREVIATURAS:

A - Alterada

I - Inallorada

R - Roca

T - Broca Tricorno

HW - Con el Peso del Martillo

C - Doble Tubo Broca de Carburo

D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca

S - Saca Muestras Partido

P - Posteador

qu - Compresión Simple

137



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 3 HOJA No.: 4 DE 4 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH FECHA: AGOSTO 03/05, 2024													
COORDENADAS: 662572 E 993892 N													

PROF.	ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACIÓN	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	● N SPT ■ %HUMEDAD					
														20	40	60	80		
23.00			...ESPACIAMIENTO (0.20-0.60m), ROCA POCO FRACTURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 30°, 60°, PLANAS, ESCALONADAS, LIMPIAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, CALCITA Y TRAZAS DE PIRITA.	12	R		157.4	85	150	100			D						
23.68																			
24.50																			
			FIN DEL SONDEO																

ABREVIATURAS:

A - Alterada

I - Inalterada

R - Roca

T - Broca Tricono

HW - Con el Peso del Martillo

C - Doble Tubo Broca de Carburo

D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca

S - Saca Muestras Partido

P - Posteador

qu - Compresión Simple



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

138

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 4 HOJA No.: 1 DE 3 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH FECHA: AGOSTO 01/02, 2024													
COORDENADAS: 662582 E 993892 N													

PROF.	ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	N SPT	% HUMEDAD
0.00			LOSA DE CONCRETO										T		
0.15													S		
0.60				1	A	10			45	100.0	25.1		T		
1.05						6							S		
1.50						9							T		
1.95				2	A	5			45	100.0	31.7		S		
			ARCILLA, CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR ROJO. ESTRUCTURA HETEROGÉNEA, CON POCO CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA. SUELO RESIDUAL.			10							T		
						15							S		
3.00				3	A	8			45	100.0	24.9		T		
3.45						11							S		
4.50						14							T		
4.82				4	A	3							HW		
4.95						4			45	100.0	31.7		S		
6.00						5							T		
6.45				5	A	1			45	100.0	37.8		S		
						2									
						2									
7.50				6	A	2			45	100.0	56.5				
			LIMO CON ARENA, CONSISTENCIA FIRME A MEDIANAMENTE FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA A BAJA, COLOR AMARILLO ROJIZO A AMARILLO CHOCOLATOSO, ESTRUCTURA HOMOGÉNEA. SUELO RESIDUAL.			2									
						3									
9.00				7	A	2			45	100.0	22.2				
						4									
9.45						3									

ABREVIATURAS:
A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricóno
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple

OBSERVACIONES:
NF: 4.82m A LAS 24 HORAS
PERFORADOR: O. MONCADA
DESCRIPCION / DIBUJO: A. HERNÁNDEZ

GEÓLOGO: C. MORENO



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

PERFIL DE PERFORACION

139

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 4 HOJA No.: 2 DE 3 PERFORADORA: 10-31													
PROYECTO : OBARRIO CL 56													
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ													
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH FECHA: AGOSTO 01/02, 2024													
COORDENADAS: 662582 E 993892 N													
PROF.	ELEV.	SÍMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA N°	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACION	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA
10.50			LIMO CON ARENA EN CONTACTO CON LA ROCA METEORIZADA, CONSISTENCIA FIRME, PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD MEDIA, COLOR AMARILLO ROJIZO A AMARILLO CHOCOLATOSO. ESTRUCTURA HOMOGÉNEA. SUELO RESIDUAL.	8	A	4			45	100.0	34.5		T
10.95						5							S
11.50						9							
12.00			11.50m.-14.05m.: ROCA METEORIZADA A MODERADAMENTE METEORIZADA. TOBA, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: SUAVE (RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA DE GRANO FINO A MEDIO, DE COLOR MARRÓN MODERADO. ESPACIAMIENTO (<0.06m), ROCA TRITURADA A MUY FRACTURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 20°, 30°, 70°, PLANAS, ESCALONADAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). CON ÓXIDOS DE COLOR ROJIZO. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, TRAZAS DE PIRITA.	1	R			0	100	64		D	
12.50													
14.00				2	R			7	150	77			D
14.05			14.05m.-20.00m.: ROCA SANA. TOBA, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE (RH-2), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA DE GRANO FINO A MEDIO, DE COLOR GRIS MEDIO. ESPACIAMIENTO (0.60-2.00m), ROCA POCO FRACTURADA...	3	R		179.7	91	150	100			D
14.18													
15.50													
16.34				4	R		118.6	85	150	100			D

ABREVIATURAS:

A - Alterada
I - Inalterada
R - Roca
T - Broca Tricono
HW - Con el Peso del Martillo
C - Doble Tubo Broca de Carburo
D - Doble Tubo Broca de Diamante

RQD - Índice de Calidad de la Roca
S - Saca Muestras Partido
P - Posteador
qu - Compresión Simple



FUNDADA
EN
1973

140

TRABAJO No.: 2-1277 HOYO No.: 4 HOJA No.: 3 DE 3 PERFORADORA: 10-31																			
PROYECTO : OBARRIO CL 56																			
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ																			
CLIENTE : ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH																			
COORDENADAS: 662582 E 993892 N																			
FECHA: AGOSTO 01/02, 2024																			
PROF.	ELEV.	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA Nº	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu kg/cm²	RQD	PENETRACIÓN cm	% RECUPERACIÓN	% HUMEDAD NATURAL	FORRO	HERRAMIENTA	● N SPT					
*														■ %HUMEDAD					
															20	40	60	80	
17.00			... TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 10°, 40°, 60°, PLANAS, ESCALONADAS, LIMPIAS, LIGERAMENTE RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm). LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, HEMATITA Y TRAZAS DE PIRITA. <<EN LA COTA DE 17.39m.-17.95m. ZONA DE ALTA CIRCULACIÓN DE AGUA Y ALTERACIÓN EN LA ROCA>>	5	R		109.3	78	150	100			D						
18.23																			
18.50																			
19.52			FIN DEL SONDEO	6	R		128.5	100	150	100			D						
20.00																			
ABREVIATURAS: RQD - Índice de Calidad de la Roca																			
A - Alterada S - Saca Muestras Partido																			
I - Inalterada P - Posteador																			
R - Roca qu - Compresión Simple																			
T - Broca Tricono																			
HW - Con el Peso del Martillo																			
C - Doble Tubo Broca de Carburo																			
D - Doble Tubo Broca de Diamante																			




APENDICE F
ESTRATIGRAFIA

TECNILAB, S. A.

Proyecto: OBARRIO CL 56
Cliente: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech
Trabajo No.: 2-1277 Fecha: AGOSTO, 2024

Hoyo No.





APENDICE G
DATOS SOBRE TESTIGO DE ROCA

TECNILAB, S. A.

[illegible]

145



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA E. BARRANCO Y ASOC., S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

DATOS SOBRE TESTIGOS DE ROCA

TRABAJO NO.: 2-1277 HOYO No.: 2 HOJA No.: 1 DE 2 BROCA TAMAÑO: HQ
PROYECTO: OBARRIO CL 56
LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ FECHA: AGOSTO 08, 2024
CLIENTE: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech ELEVACION (m): - COORDENADAS: 662554 E 993872 N

Profundidad		Elevación		FOTOGRAFIA DE LOS TESTIGOS	LONGITUD	MOD.	RQD	DENSIDAD	COMP.	Is
Inicio (m)	Final (m)	Inicio (m)	Final (m)		REC. (m)	(m)	%	g/cm ³	AXIAL kg/cm ²	MPa
8.00	9.50				1.40	0.62	41	—	—	—
9.50	11.00				1.50	1.50	100	2.32	277.04	—
11.00	12.50				1.50	1.50	100	2.31	129.86	—
12.50	14.00				1.50	1.50	100	—	—	—
14.00	15.50				1.50	1.50	100	2.43	179.07	—
15.50	17.00				1.50	1.50	100	2.33	202.20	—
8.00m.-8.80m.: ROCA METEORIZADA. TOBA LAPILLI, CON CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: SUAVE (RH-1), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, CON CLASTOS (30mm) SUBANGULARES DE COLOR GRIS-CHOCOLATOSO, MATRIZ SOLDADA / TOBÁCEA, DE COLOR MARRÓN GRISÁCEO. ESPACIAMIENTO (<0.06m). ROCA TRITURADA. TIPOS DE DISCONTINUIDADES, FRACTURAS MECÁNICAS Y DIACLASAS DE 20°, 40°, 70°, PLANAS, RUGOSAS. ABERTURA DE DIACLASAS CERRADAS (1-3mm) CON ÓXIDOS DE COLOR ROJIZO. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: HEMATITA, TRAZAS DE PIRITA, MAGNETITA. 8.80m.-16.25m.: ROCA SANA. TOBA LAPILLI, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, CON CLASTOS (45mm) SUBANGULARES A SUBREDONDEADOS DE COLOR ROJIZO-GRISÁCEO-VERDOSOS, MATRIZ SOLDADA / TOBÁCEA, DE COLOR GRIS MEDIO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA, TRAZAS DE PIRITA. 16.25m.-19.95m.: ROCA SANA. TOBA, SIN CIRCULACIÓN DE AGUA, DUREZA: MODERADAMENTE SUAVE A MODERADAMENTE DURA (RH-2 A RH-3), DE TEXTURA PIROCLÁSTICA, ESTRUCTURA MASIVA, MATRIZ SOLDADA, DE COLOR GRIS MEDIO. ESPACIAMIENTO (>2.00m), ROCA SIN FRACTURAS. LA ROCA NO REACCIONA AL ÁCIDO CLORHÍDRICO. LA MINERALIZACIÓN EXISTENTE ES: MAGNETITA Y TRAZAS DE PIRITA.					OBSERVACIONES: RQD: 0-25 Muy mala 26-50 Mala 51-75 Regular 76-90 Buena 91-100 Excelente TESTIGO DE ROCA PARA ENSAYO Dibujado por: A. HERNÁNDEZ Geólogo: C. MORENO Perforador: O. MONCADA					

DATOS SOBRE TESTIGOS DE ROCA

TRABAJO NO.: 2-1277 HOYO No.: 2 HOJA No.: 2 DE 2 BROCA TAMAÑO: Ho

PROYECTO: OBARRIO CL 56

LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

CLIENTE: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

ELEVACION (m): COORDENADAS: 662554 E 993872 N

[illegible]

[illegible]

PROYECTO: OBARRIO CL 56

LOCALIZACION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

CLIENTE: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

ELEVACION (m):

COORDENADAS:

FECHA: AGOSTO 01/02, 2024

993892

Dibujado por: A. HERNÁNDEZ
Geólogo: C. MORENO
Perforador: O. MONCADA



APENDICE H
ENSAYO PRESIOMETRICO

TECNILAB, S. A.

Taladro Nro. / JOB No.:

2-1277 Cliente / Client:

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

Sondeo / Boring:

Proyecto / Project:

OBARRIO CL 56

OBARRIO - PROVINCIA DE PANAMÁ

Profundidad / Depth:

18.00 m.

Localización / Location:

OBARRIO - PROVINCIA DE PANAMÁ

Elevación / Elevation:

18.00 m.

Datos de interpretación y cálculo													
Datos de campo					Datos corregidos (netos)								
Presión kg/cm ²	Radio mm	R15 sg mm	R30 sg mm	R60 sg mm	R60-30 sg mm	Presión kg/cm ²	Radio mm	R30 sg mm	R60 sg mm	R60-30 sg mm	Radio Cavidad	$\frac{r - r_0}{r_0}$	$\frac{V - V_0}{V_0}$
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	-0.0052	-0.0103
6.00	4.56	4.61	4.62	4.65	0.03	3.25	4.56	4.62	4.65	0.03	50.79	-0.0010	-0.0020
11.00	4.80	4.81	4.81	4.82	0.01	8.03	4.77	4.78	4.79	0.01	50.83	-0.0002	-0.0004
16.00	4.87	4.88	4.88	4.88	0.00	12.96	4.81	4.82	4.82	0.00	50.89	0.0010	0.0021
26.00	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	22.85	4.87	4.87	4.87	0.00	50.91	0.0014	0.0028
30.00	5.03	5.03	5.04	5.05	0.01	26.82	4.89	4.90	4.91	0.01	50.95	0.0022	0.0044
40.00	5.16	5.17	5.16	5.18	0.02	36.71	4.96	4.96	4.96	0.00	50.98	0.0028	0.0056
50.00	5.35	5.35	5.35	5.35	0.00	46.55	5.10	5.10	5.10	0.00	51.12	0.0054	0.0109
40.00	5.29	5.29	5.29	5.29	0.00	36.60	5.09	5.09	5.09	0.00	51.11	0.0054	0.0108
31.00	5.21	5.21	5.21	5.20	-0.01	27.67	5.06	5.06	5.05	-0.01	51.08	0.0048	0.0096
21.00	5.09	5.09	5.09	5.09	0.00	17.77	5.00	5.00	5.00	0.00	51.02	0.0036	0.0072
16.00	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	11.85	4.93	4.93	4.93	0.00	50.95	0.0023	0.0046
21.00	4.98	4.98	4.98	4.98	0.00	17.86	4.89	4.89	4.89	0.00	50.91	0.0014	0.0028
31.00	5.04	5.04	5.04	5.05	0.01	27.81	4.89	4.89	4.90	0.01	50.91	0.0015	0.0029
40.00	5.16	5.16	5.16	5.17	0.01	36.71	4.96	4.96	4.97	0.01	50.98	0.0028	0.0056
51.00	5.34	5.34	5.34	5.34	0.00	47.56	5.08	5.08	5.08	0.00	51.10	0.0051	0.0103
60.00	5.44	5.44	5.44	5.45	0.01	58.48	5.13	5.13	5.14	0.01	51.15	0.0061	0.0122
70.00	5.57	5.57	5.57	5.58	0.01	66.38	5.20	5.20	5.21	0.01	51.22	0.0075	0.0151

Traabajo No. / JOB No.:
 Proyecto / Project:
 Localización / Location:

2-1277 Cliente / Client:






ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

OBARRIO - PROVINCIA DE PANAMA

Sondeo / Boring:

Profundidad / Depth:

Elevación / Elevation:



Observaciones/ Remarks:

Presentado por/Presented by:

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.
 Los resultados de este informe solo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

PARQUE LEFEVRE - AVENIDA PRIMERA, LOCAL No. 62 - APARTADO 0834-02414, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA TELEFONOS: 224-9137, 224-3567 FAX: 224-6451

152



TECNILAB, S.A.
UNA EMPRESA E INGENIERIA Y ASOC. S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

Ensayos de presiómetros pre-perforados en suelos / Standard Test Method for
Prebored Pressuremeter Testing in Soils
ASTM D 4719

Página / Page

Trajabo Nro. / JOB No.:

2-1277 Cliente / Client:

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

Sondeo / Boring:

Proyecto / Project:

OBARRIO CL 56

Profundidad / Depth:

18.00 m.

Localización / Location:

OBARRIO - PROVINCIA DE PANAMA

Elevación / Elevation:

3

18.00 m.

Equipo	Packer	R _{externo} packer	R _o inicial
MECATEC	--	47.90	1.88

Operator	Fecha	Hora Inicial	Hora Final
J. SOLANILLA	17-ago-24	8:00	10:00

RESULTADOS

Interpretación del módulo de carga (Inicial)

Poisson's ratio (ν)	Presión neta inicial (P_1) (kg/cm ²)	Presión neta final (P_2) (kg/cm ²)	Radio neta inicial r_1 (mm)	Radio neta final r_2 (mm)	ΔP (kg/cm ²)	Radio de cavidad en P_1 (inicial) (mm)	Radio de cavidad en P_2 (final) (mm)	$\Delta \epsilon_c$	Módulo presiométrico $E_{p_{inicial}}$ (kg/cm ²)	Módulo de corte $G_{inicial}$ (kg/cm ²)
0.30	12.96	36.71	4.82	4.98	23.75	50.84	51.00	0.0032	9616.7	3698.7

Interpretación del módulo de descarga - recarga

Poisson's ratio (ν)	Presión neta inicial (P_1) (kg/cm ²)	Presión neta final (P_2) (kg/cm ²)	Radio neta inicial r_1 (mm)	Radio neta final r_2 (mm)	ΔP (kg/cm ²)	Radio de cavidad en P_1 (inicial) (mm)	Radio de cavidad en P_2 (final) (mm)	$\Delta \epsilon_c$	Módulo presiométrico $E_{p_{ur1}}$ (kg/cm ²)	Módulo de corte G_{ur1} (kg/cm ²)
0.30	11.85	47.56	4.93	5.08	35.70	50.95	51.10	0.0028	16333.6	6282.2

Presión de fluencia P_y (kg/cm ²):	≈ 60
Presión límite P_L (kg/cm ²):	> 150

Observaciones / Remarks:

Presentado por/Presented by:

J. Solanilla

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.

Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

PARQUE LEFEVRE - AVENIDA PRIMERA, LOCAL No. 62 - APARTADO 0834-02414, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA TELEFONOS: 224-8137, 224-3567 FAX: 221-6451

153



APENDICE I
PRUEBAS DE LABORATORIO

TECNILAB, S. A.

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

OBARRIO CL 66

TRABAJO No. 2-1277

RESUMEN GENERAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE SUELOS

SONDEO No.	TIPO DE MUESTRA	PROFUNDIDAD (m)	CLASIFICACIÓN S.U.C.S.	CLASIFICACIÓN AASHTO	ÍNDICE DE GRUPO	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO			LL	LP	IP	CORTE DIRECTO		HINCHAMIENTO
						% QUE PASA TAMIZ No.						φ	C (kPa)	
						% GRAVA	% ARENA	% FINOS						
1	A	6.00 - 6.45	ML	A-7-6	11	0.00	20.30	79.70	42	29	13	-	-	-
2	I	5.00 - 5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	45	15

F-081

Área/Área:

Nro. Informe
18699-1A-2024

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277

Pruebas y Ensayos/ Test and Trials
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

HOYO No./ HOLE #:

PROYECTO/PROJECT:

CLIENTE/CLIENT:

OBARRIO CL 56

LOCALIZACIÓN/LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

COORDENADAS/ COORDINATES:

MUESTREADO POR/SAMPLED BY:

TECNILAB, S.A.

FECHA DE MUESTREO/ SAMPLE DATE:

06-ago-24

FECHA DE RECEPCIÓN/DATE RECEPCION:

08-ago-24

FECHA DE ENSAYO /TEST DATE:

09-ago-24

MÉTODO DE MUESTREO/ ESTÁNDAR PRACTICE FOR SAMPLING :

ASTM D 1586

FECHA DE REPORTE /REPORT DATE:

10-ago-24

Nro.	Muestra No./Sample No.	1	2	3	4	5	6
1	Materia/Material	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO
2	Hoyo No./Borehole No.	1	1	1	1	1	1
3	Profundidad/Depth	0.60-1.05	1.50-1.95	3.00-3.45	4.50-4.95	6.00-6.45	7.50-7.95
4	Método Usado / Test Method Used	B	B	B	B	B	B
5	Tara No./Can No.	CC	28	C3	170	78	B1
6	Tara + Suelo Húmedo/ Mass of wet Soil + Can (g)	212.10	212.30	205.20	208.10	203.00	173.50
7	Tara + Suelo Seco/ Mass of dry Soil + Can (g)	191.60	190.60	190.10	185.00	181.60	165.10
8	Peso de Agua/Mass of Water (g)	20.50	21.70	15.10	23.10	21.40	8.40
9	Peso de la Tara/ Mass of Can (g)	137.60	137.60	137.60	136.60	137.60	136.70
10	Peso del suelo seco/ Mass of dry soil (g)	54.00	53.00	52.50	48.40	44.00	28.40
11	Contenido de Humedad/ Moisture content (%)	38	40.9	28.8	47.7	48.6	29.6
12	Temperatura de Secado / Dry Temperature	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C

OBSERVACIONES/REMARKS:

Equipo/Equipment:	No. Serie/Serial #:	No. Serie/Serial #:
Equipo/Equipment:	Equipo/Equipment:	Equipo/Equipment:
Equipo/Equipment:	Equipo/Equipment:	Equipo/Equipment:

Muestreado en Campo por/Sampled on site by

O. Moncada

Compilado por /Compiled by:

A. Hernández

Ensayado por / Tested by :

O. Estrada

Presentado por / Presented by:

Tecnilab, S.A.

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.

Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

AVENIDA PRIMERA PARQUE LEFEVRE - No. 15-6 EDIFICIO TECNILAB / APARTADO 0834-02414, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA • TELEFONOS: 224-9896, 224-3557

Versión: 8

Fecha de Revisión: 24-ene-2023

156

F-081

Área/Área:

Pruebas y Ensayos / Test and Trials

Nro. Informe

TRABAJO No./JOB No.:

PROYECTO/PROJECT:

LOCALIZACIÓN/LOCATION:

COORDENADAS / COORDINATES:

MUESTREO POR/SAMPLED BY:

FECHA DE RECEPCIÓN/DATE RECEPCION:

MÉTODO DE MUESTREO/ ESTÁNDAR PRACTICE FOR SAMPLING :

CLIENTE/ CLIENT:

OBARRIO CL 56

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

TECNILAB, S.A.

09-ago-24

ASTM D 1586

HOYO No./ HOLE #:

MUESTRA/SAMPLE:

PROFUNDIDAD/DEPTH:

ELEVACIÓN/ELEVATION:

MATERIAL/MATERIAL:

FUENTE / SOURCE :

18805-1A-2024

2

1-6

0.60-7.95

SUELO

SPT

Nro. Muestra No./Sample No.	1	2	3	4	5	6
1 Material/Material	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO
2 Hoyo No./Borehole No.	2	2	2	2	2	2
3 Profundidad/Depth	0.60-1.05	1.50-1.95	3.00-3.45	4.50-4.95	6.00-6.45	7.50-7.95
4 Método Usado / Test Method Used	B	B	B	B	B	B
5 Tara No./Can No.	06	8	27	92	07	78
6 Tara + Suelo Húmedo/ Mass of wet Soil + Can (g)	238.10	223.80	210.30	190.70	222.00	206.00
7 Tara + Suelo Seco/ Mass of dry Soil + Can (g)	216.00	199.60	199.10	180.10	198.60	192.10
8 Peso de Agua/Mass of Water (g)	22.10	24.20	11.20	10.60	23.40	13.90
9 Peso de la Tara/ Mass of Can (g)	137.60	136.70	137.60	136.60	137.60	138.60
10 Peso del suelo seco/ Mass of dry soil (g)	78.40	62.90	61.50	43.50	61.00	53.50
11 Contenido de Humedad/ Moisture content (%)	28.2	38.5	18.2	24.4	38.4	26
12 Temperatura de Secado / Dry Temperature	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C

OBSERVACIONES/REMARKS:

Equipo/Equipment:

Equipo/Equipment:

Equipo utilizado para el Ensayo/ Equipment used for the Test

No. Serie/Serial #: 1573

No. Serie/Serial #: 0896

Equipo/Equipment:

Equipo/Equipment:

No. Serie/Serial #: 1573

No. Serie/Serial #: 0896

Equipo/Equipment:

Equipo/Equipment:

Muestreado en Campo por/Sampled on site by

Ensayado por / Tested by :

O. Moncada

O. Estrada

Compilado por /Compiled by:

Presentado por / Presented by:

A. Hernández

Tecnilab, S.A.

157

F-081

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277

PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL 56

LOCALIZACION/LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMA

COORDENADAS/ COORDINATES: TECNILAB, S.A.

MUESTREADO POR/SAMPLED BY: 08-ago-24

FECHA DE RECEPCION/DATE RECEPTION: 08-ago-24

MÉTODO DE MUESTREO/ ESTÁNDAR PRACTICE FOR SAMPLING : ASTM D 1586

Área/Área:

Pruebas y Ensayos/ Test and Trials

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

HOYO No./ HOLE #: 3

MUESTRA/SAMPLE: 1-5

PROFUNDIDAD/DEPTH: 0.60-6.45

ELEVACIÓN/ELEVATION: -

MATERIAL/MATERIAL: SUELO

FUENTE / SOURCE: SPT

Nro. Informe

18696-1A-2024

Nro.	Muestra No./Sample No.	1	2	3	4	5
1	Material/Material	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO
2	Hoyo No./Borehole No.	3	3	3	3	3
3	Profundidad/Depth	0.60-1.05	1.50-1.95	3.00-3.45	4.50-4.95	6.00-6.45
4	Método Usado / Test Method Used	B	B	B	B	B
5	Tara No./Can No.	12	17	18	11	J5
6	Tara + Suelo Húmedo/ Mass of wet Soil + Can (g)	266.50	228.60	197.50	215.00	211.80
7	Tara + Suelo Seco/ Mass of dry Soil + Can (g)	246.10	210.10	181.60	195.00	195.60
8	Peso de Agua/Mass of Water (g)	20.40	18.50	15.90	20.00	16.20
9	Peso de la Tara/ Mass of Can (g)	138.60	137.50	137.60	137.60	139.60
10	Peso del suelo seco/ Mass of dry soil (g)	107.50	72.60	44.00	57.40	56.00
11	Contenido de Humedad/ Moisture content (%)	19	25.5	36.1	34.8	28.9
12	Temperatura de Secado / Dryn Temperature	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C

Equipo/Equipment:

Equipo/Equipment:

Muestreado en Campo por/Sampled on site by

Ensayado por / Tested by:

Equipo utilizado para el Ensayo/ Equipment used for the Test

No. Serie/Serial #: 1573

Equipo/Equipment: 0896

Compilado por /Compiled by: A. Hernandez

Presentado por / Presented by: Tecnilab, S.A.

No. Serie/Serial #: 1573

No. Serie/Serial #: 0896

No. Serie/Serial #: 1573

No. Serie/Serial #: 0896

1578

F-081

Área/Área:

Nro. Informe
18687-1A-2024

Pruebas y Ensayos/ Test and Trials
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

HOYO No./ HOLE #:

4

TRABAJO No./JOB No.:

2-1277

PROYECTO/PROJECT:

CLIENTE/CLIENT:

OBARRIO CL 56

LOCALIZACION/LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMA

COORDENADAS / COORDINATES:

MUESTREO POR/SAMPLED BY:

TECNILAB, S.A.

FECHA DE RECEPCION/DATE RECEPCION:

05-ago-24

MÉTODO DE MUESTREO/ ESTÁNDAR PRACTICE FOR SAMPLING:

ASTM D 1586

FECHA DE MUESTREO/ SAMPLE DATE:

04-may-24

FECHA DE ENSAYO /TEST DATE:

05-ago-24

FECHA DE REPORTE /REPORT DATE:

06-ago-24

Nro.	Muestra No./Sample No.	1	2	3	4	5	6	7
1	Material/Material	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO	SUELO
2	Hoyo No./Borehole No.	4	4	4	4	4	4	4
3	Profundidad/Depth	0.60-1.05	1.50-1.95	3.00-3.45	4.50-4.95	6.00-6.45	7.50-7.95	9.00-9.45
4	Método Usado / Test Method Used	B	B	B	B	B	B	B
5	Tara No./Can No.	27	4	D2	XX1	23	25	34
6	Tara + Suelo Húmedo/ Mass of wet Soil + Can (g)	230.20	215.30	213.90	180.40	195.80	224.70	225.00
7	Tara + Suelo Seco/ Mass of dry Soil + Can (g)	211.60	197.10	199.10	170.10	180.10	193.60	209.10
8	Peso de Agua/Mass of Water (g)	18.60	18.20	14.80	10.30	15.70	31.10	15.90
9	Peso de la Tara/ Mass of Can (g)	137.60	139.70	139.60	137.60	138.60	138.60	137.60
10	Peso del suelo seco/ Mass of dry soil (g)	74.00	57.40	59.50	32.50	41.50	55.00	71.50
11	Contenido de Humedad/ Moisture content (%)	25.1	31.7	24.9	31.7	37.8	56.5	22.2
12	Temperatura de Secado / Dryn Temperature	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C	110 ± 5 °C

OBSERVACIONES/REMARKS:

Equipo utilizado para el Ensayo/ Equipment used for the Test

Equipo/Equipment:	No. Serie/Serial #:	Equipo/Equipment:	No. Serie/Serial #:
Equipo/Equipment:	No. Serie/Serial #:	Equipo/Equipment:	No. Serie/Serial #:

Muestreado en Campo por/Sampled on site by

Ensayado por / Tested by :

Compilado por /Compiled by:

Presentado por / Presented by:

A. Hernández

Tecnilab, S.A.

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.

Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

Versión: 8

Fecha de Revisión: 24-ene-2023

AVENIDA PRIMERA PARQUE LEFEBRE - No. 15-5 EDIFICIO TECNILAB / APARTADO 0834-02414, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA - TELEFONOS: 224-8996, 224-3567

Area/Area:

Nro. Informe
18687-1A-2024

Pruebas y Ensayos/Test and Trials
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

CLIENTE/ CLIENT:

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

#310H / ON OUCH

A

OBARRIO CIUDAD DE PANAMÁ

MIEOTRA/CAMPIC.

•

התאריך: 11.01.2017

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1

04-11-01

—

FECHA DE ENVÍO TEST DATE:

05-11-04

U
L
L
C
C
F
L
U

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

—

[illegible]

OBSERVACIONES/REMARKS:

Equipo utilizado para el Ensayo/ Equipment used for the Test

Equipment/Equipment:

No. Serial/Serial #.

1572

Equipment/Equipment:

Kleber, C. J. - 1994.

Equipment/Equipment:

No. 00116/00011 #.

0000
c/c/c/

Equipment/Equipment.

No. serie/serial #:

Muestreado en Campo por/Sampled on site by

O. Moncada

Compilado por /Compiled by:

A Hornádudor

Ensayado por / Tested by :

O. Estrada

Presentado por / Presented by:

A. Hernandez
Tecnolab S.A.

El presente informe no deberá reproducirse sin la aprobación escrita de TECNILAB. S.A.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

Version 8

AVENIDA PRIMERA PARQUE LEFEVRE - No. 15-6 EDIFICIO TECNILAB / APARTADO 0834-02414, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA - TELEFONOS: 224-8896. 224-3567

**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y LÍMITES DE ATTERBERG/
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION AND ATTERBERG LIMITS
(ASTM D 6913, ASTM D 4318 AND ASTM D 2487)**


F-060

Área/Área:
Pruebas y Ensayos/ Test and Trials

Nro. Informe / Report No.
18808-1AG-2024

TRABAJO Nro./ JOB #: 2-1277 CLIENTE/ CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH
PROYECTO/ PROJECT: OBARRIO CL 56
LOCALIZACIÓN / LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
MUESTREO POR / SAMPLED BY: TECNILAB, S.A. FECHA/DATE: 6-ago-24
FECHA DE RECEPCIÓN / RECEPTION DATE: 12-ago-24 FECHA DE ENSAYO / TEST DATE: 13-ago-24
MÉTODO DE MUESTREO/ ESTÁNDAR PRACTICE FOR SAMPLING: ASTM D 4220 FECHA DE REPORTE/REPORT DATE: 14-ago-24

HOYO No./ HOLE #: 1
MUESTRA/SAMPLE: 5
PROFUNDIDAD/DEPTH: 6.00-6.45
ELEVACIÓN/ELEVATION: -
MATERIAL/MATERIAL: SUELO
FUENTE / SOURCE: SPT




RESUMEN SUMMARY			
L.L.	42	C _u	—
P.L.	29	C _c	—
P.I.	13		
CLASIFICACIÓN S.U.C.S. U.C.S. CLASSIFICATION			
ML			
Limo Con Arena/ Silt With Sand			
CLASIFICACIÓN AASHTO/ AASHTO CLASSIFICATION			
CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION A-7-6			
ÍNDICE DE GRUPO/ GROUP INDEX 11			
OBSERVACIONES/ REMARKS:			

Procedimiento Para Obtener Especimen: Procedure Uses To Obtain The Specimens:				MÉTODO USADO / TEST METHOD USED							
Secado al Horno / Oven dried				☐ A ☒ B							
AGREGADO GRUESO/COARSE AGGREGATE				AGREGADO FINO/FINE AGGREGATE				*HIDROMETRO/HYDROMETER ASTM D 7928			
TAM/ SIZE	RETENIDO ACUMULADO/ ACCUMULATED RETAINED	% RETENIDO/ % RETAINED	% PASA/ % PASSING	TAM/ SIZE	RETENIDO ACUMULADO/ ACCUMULATED RETAINED	% RETENIDO/ % RETAINED	% PASA/ % PASSING	% CORR. PASA/ CORR. PASSING	DIAMETRO DE PARTÍCULA/ PARTICLE SIZE	CORREGIDO QUE PASA/ CORRECTED PASSING	
4"	—	—	—	#4	0.00	0.00	100.0	100.0	0.04108	67.13	
3"	—	—	—	#10	1.50	0.60	99.4	99.4	0.02967	63.15	
2 1/2"	—	—	—	#20	6.60	2.50	97.5	97.5	0.02141	59.17	
2"	—	—	—	#40	15.90	6.00	94.0	94.0	0.01544	55.20	
1 1/2"	—	—	—	#60	29.40	11.20	88.8	88.8	0.01160	49.24	
1"	—	—	—	#100	43.50	16.50	83.5	83.5	0.00842	43.27	
3/4"	—	—	—	#140	49.80	18.90	81.1	81.1	0.00606	39.30	
1/2"	—	—	—	#200	53.30	20.30	79.7	79.7	0.00435	35.32	
3/8"	—	—	—	Fondo/ Pan	—	—	—	—	0.00313	31.34	
#4	—	0.00	100.0		—	—	—	—	0.00225	27.37	
Fondo/ Pan	—	—	—						0.00132	23.39	
Peso Muestra Total Seca/ Total Weight Dry Sample				262.9 g				0.00132		23.39	
Peso Seco Después de Lavado/ Dry Weight after washed								—		—	
% GRAVA/ % GRAVEL: 0.00				% ARENA/ % SAND 20.30				% FINOS/ % FINE 79.70			

Equipo utilizado para Análisis Granulométrico / Equipment Used for Particle Size Distribution					
Equipo/Equipment:	Horno	No. Serie/Serial #:	Equipo/Equipment:	Balanza 2	No. Serie/Serial #:
Equipo/Equipment:	Balanza 1	No. Serie/Serial #:	Equipo/Equipment:	Tamizadora	No. Serie/Serial #:
		1573			552

Procedimiento Para Obtener Especimen / Procedure Uses To Obtain The Specimens				Húmedo/ Moist	X	Horno /OVEN	Contenido de Humedad As-received water content			* Limite Plástico/ Plastic Limit:Enrollado a Mano / Hand Rolled *Limite Líquido/Liquid Limit: Equipo Manual/ Apparatus Manual		
LÍMITE LÍQUIDO/LIQUID LIMIT							LÍMITE PLÁSTICO/PLASTIC LIMIT					
Ensayo No / Test N°	1	2	3	Ensayo No / Test N°	1	2						
Cápsula No / Can N°	X36	68	C31	Cápsula No / Can N°	A6	A10						
Peso Cápsula/ Mass of Can (g)	10.210	11.310	10.210	Peso Cápsula/ Mass of Can (g)	9.280	9.370						
Cap + Suelo Hum/ Can+wet soil (g)	29.700	28.410	29.710	Cap + Suelo Hum/ Can+wet soil (g)	15.210	16.380						
Cap + Suelo Seco/ Can+Dry Soil (g)	24.200	23.330	23.630	Cap + Suelo Seco/ Can+Dry Soil (g)	13.860	14.790						
Agua/ Water (g)	5.500	5.080	6.080	Agua/ water (g)	1.350	1.590						
Suelo Seco/ Dry Soil (g)	13.990	12.020	13.420	Suelo Seco/ Dry Soil (g)	4.580	5.420						
Cont. Humedad % / Water content %	39.300	42.300	45.300	Cont. Humedad % / Water content %	29.500	29.300						
# de Golpes / # of Blows	35	26	16	Promedio/ Average	29.400							



Equipo utilizado para Límites de Atterberg / Equipment used for Atterberg Limits					
Equipo/Equipment:	Balanza	No. Serie/Serial #:	Equipo/Equipment:	Horno	No. Serie/Serial #:
Equipo/Equipment:		1573	Equipo/Equipment:		896

Observaciones/ Remarks:

Muestreado en Campo por/ Sampled on site by: O. Moncada
Ensayado por / Tested by: O. Estrada
Compilado por / Compiled by: A. Hernández
Presentado por / Presented by: Tecnilab, S.A.

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.
Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

Versión: 12
Fecha de Revisión: 20-abril-2023

AVENIDA PRIMERA PARQUE LEFEVRE - No.15-6 EDIFICIO TECNILAB / APARTADO 0834-02414, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ - TELÉFONOS: 224-9896, 224-3567

* El ensayo Hidrometría ASTM D 7928 no se encuentra en el alcance de la acreditación.

* El ensayo Clasificación de suelos ASTM D 2487 no se encuentra en el alcance de la acreditación.

**CORTE DIRECTO CU/
DIRECT SHEAR TEST SOILS
(ASTM D 6528)**

F-072

Página / Page
1 of 4

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277 CLIENTE/CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech HOYO/BOREHOLE: 2 COORDENADA/COORDINATES: N —
PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL56 MUESTRA/SAMPLE: M-1 E —
LOCALIZACION/LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ PROFUNDIDAD/DEPTH: 5.00-5.60 ELEVACION/ELEVATION: — m
MUESTREO POR/SAMPLED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: — MATERIAL/MATERIAL: —
ENSAYADO POR/TESTED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: 15-ago-24 FUENTE/SOURCE: —

	ANTES/BEFORE	DESPUES/AFTER
	1	1
Suelo Humed/Wet Soil	107.80	170.70
Suelo Seco/Dry Soil	82.20	124.50
Peso de Recipiente/Mass of Can	26.70	40.40
Contenido de Humedad/Moisture Content %	45.77	61.52
Diámetro/Diameter (cm)	6.00	6.00
Altura/Height (cm)	3.63	3.63
Área/Area (cm ²)	28.27	28.27
Volumen/Volumen (cm ³)	102.64	102.64
Peso de la Celda/Mass of Shear Box (g)	955.1	955.1
Peso suelo/celda/ Mass of soil-box (g)	1068.6	1083.7
Peso de Muestra/Sample Mass (g)	113.5	128.6
Densidad Humeda/Wet density (g/cm ³)	1.11	1.25
Densidad seca/Dry Density (g/cm ³)	0.76	0.76
Vacíos/Void Ratio:	2.49	2.42
Grado de Saturación/Deg. Saturation:	0.48	0.67
Área/Sección Area Exp. (mm ²)	2827.43	2827.43
Gravedad Específica/Specific Gravity	2.65	2.65

DATOS DE MUESTRA/SAMPLE DATA

ESTRUCTURA/STRUCTURE:
DESCRIPCION/DESCRIPTION:

VELOCIDAD DE ROTURA/ RATE STRAIN (mm/min)

0.762

ESFUERZO NORMAL/NORMAL STRESS (kPa):

95.76052

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA/ EQUIPMENT USED FOR THE TEST		
EQUIPO/EQUIPMENT	CORTE DIRECTO	SERIE/SERIAL: <u>1</u>
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL: <u>—</u>
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL: <u>—</u>

Desplazamiento relativo porcentual/Percent relative displacement (%)	Desplazamiento horizontal/horizontal displacement (mm)	Desplazamiento horizontal/horizontal displacement (inch)	Lectura dial horizontal/ Horizontal reading	Lectura celda/Load cell reading (N)	Fuerza Cortante Horizontal/ Horizontal Shear Force (N)	Esfuerzo Cortante/ Shear Stress (kPa)
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1	0.06	0.00	2.50	105.87	105.87	37.44
0.2	0.13	0.01	5.00	107.65	107.65	38.07
0.3	0.19	0.01	7.50	109.43	109.43	38.70
0.4	0.25	0.01	10.00	112.54	112.54	39.80
0.5	0.32	0.01	12.50	110.76	110.76	38.17
0.7	0.44	0.02	17.50	114.32	114.32	40.43
1.0	0.64	0.03	25.00	119.21	119.21	42.16
1.3	0.79	0.03	31.25	122.33	122.33	43.26
1.5	0.95	0.04	37.50	124.11	124.11	43.89
1.8	1.11	0.04	43.75	129.00	129.00	45.62
2.0	1.27	0.05	50.00	132.11	132.11	46.73
2.3	1.43	0.06	56.25	135.23	135.23	47.83
2.5	1.59	0.06	62.50	138.78	138.78	49.08
2.8	1.75	0.07	68.75	143.68	143.68	50.82
3.0	1.91	0.08	75.00	145.01	145.01	51.29
4.0	2.54	0.10	100.00	156.58	156.58	55.38
5.0	3.18	0.13	125.00	163.25	163.25	57.74
7.0	4.45	0.18	175.00	179.26	179.26	63.40
9.0	5.72	0.23	225.00	187.71	187.71	66.39
11.0	6.99	0.28	275.00	203.73	203.73	72.05
13.0	8.26	0.33	325.00	220.19	220.19	77.88
15.0	9.53	0.38	375.00	226.41	226.41	80.08
18.0	11.43	0.45	450.00	221.52	221.52	78.35
20.0	12.07	0.48	500.00	223.30	223.30	78.98

OBSERVACIONES/ REMARKS:

LA VELOCIDAD DE ROTURA DE (0.762 mm/min) SE DETERMINO EN BASE A LOS TIEMPOS DE CONSOLIDACION

COMPILADO POR/COPIED BY:

L. Navarro

PRESENTADO/PRESENTED BY:

L. Navarro

REVISADO POR/REVIEWED BY:

L. Navarro

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB S.A.
Los resultados de este informe solo están relacionados a las pruebas indicadas en el mismo.

Versión: 2
Fecha de Revisión: 26-Abr-2014

163



FUNDADA
EN
1973

CORTE DIRECTO CU/
DIRECT SHEAR TEST SOILS
(ASTM D 3080)

F-072

Página / Page
2 of 4

Area/Area:
Pruebas de Ensayo/Test and Trials

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277 CLIENTE/CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech HOYO/BOREHOLE: 2 COORDENADA/COORDINATES: N --
PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL56 MUESTRA/SAMPLE: M-1 E --
LOCALIZACION/LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMA PROFUNDIDAD/DEPTH: 5.00-5.60 ELEVACION/ELEVATION: m
MUESTREADO POR/SAMPLED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: MATERIAL/MATERIAL: FUENTE/SOURCE:
ENSAYADO POR/TESTED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: 15-ago-24

	ANTES/BEFORE	DESPUES/AFTER
	1	2
Suelo Humedo/Wet Soil	107.60	217.50
Suelo Seco/Dry Soil	82.20	165.70
Peso de Proppinta/Mass of Can	26.70	75.50
Contenido de Humedad/Moisture Content %	45.77	57.43
Diámetro/Diameter (cm)	6.00	6.00
Altura/Height (cm)	3.63	3.63
Area/Area (cm ²)	28.27	28.27
Volumen/Volumen (cm ³)	102.64	102.64
Peso de la Celda/Mass of Shear Box (g)	852.5	952.5
Peso Inicial/Initial Mass (g)	1086.9	1100.0
Peso de Muestra/Sample Mass (g)	134.4	147.5
Densidad Humeda/Wet density (g/cm ³)	1.31	1.44
Densidad seca/Dry Density (g/cm ³)	0.90	0.91
Vacios/Void Ratio	1.95	1.90
Grado de Saturación/Deg. Saturation	0.62	0.80
Area/Grat./Area Exp. (mm ²)	2827.43	2827.43
Gravedad Especifica/Specific Gravity	2.65	2.65

DATOS DE MUESTRA/SAMPLE DATA

ESTRUCTURA/STRUCTURE:
DESCRIPCION/DESCRIPTION:

VELOCIDAD DE ROTURA/ RATE STRAIN (mm/min)

0.762

ESFUERZO NORMAL/NORMAL STRESS (kPa):

196.09

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST		
EQUIPO/EQUIPMENT	CORTE DIRECTO	SERIE/SERIAL: 2
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL:
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL:

Desplazamiento relativo porcentual/Percent relative displacement (%)	Desplazamiento horizontal/Horizontal displacement (mm)	Desplazamiento horizontal/Horizontal displacement (inch)	Lectura del horizontal/ Horizontal reading	Lectura celda/Load cell reading (N)	Fuerza Cortante Horizontal/ Horizontal Shear Force (N)	Esfuerzo Cortante/ Shear Stress (kPa)
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1	0.06	0.00	2.50	62.90	62.90	22.25
0.2	0.13	0.01	5.00	79.90	79.90	28.26
0.3	0.19	0.01	7.50	90.10	90.10	31.87
0.4	0.25	0.01	10.00	91.80	91.80	32.47
0.5	0.32	0.01	12.50	100.30	100.30	35.47
0.7	0.44	0.02	17.50	110.50	110.50	39.08
1.0	0.64	0.03	25.00	124.10	124.10	43.89
1.3	0.79	0.03	31.25	134.30	134.30	47.50
1.5	0.95	0.04	37.50	146.20	146.20	51.71
1.8	1.11	0.04	43.75	156.40	156.40	55.32
2.0	1.27	0.05	50.00	168.30	168.30	59.52
2.3	1.43	0.06	56.25	171.70	171.70	60.73
2.5	1.59	0.06	62.50	173.40	173.40	61.33
2.8	1.75	0.07	68.75	176.80	176.80	62.53
3.0	1.91	0.08	75.00	183.70	183.70	64.97
4.0	2.54	0.10	100.00	210.90	210.90	74.58
5.0	3.18	0.13	125.00	219.40	219.40	77.60
7.0	4.45	0.18	175.00	268.70	268.70	95.03
9.0	5.72	0.23	225.00	319.70	319.70	113.07
11.0	6.99	0.28	275.00	367.30	367.30	129.91
13.0	8.26	0.33	325.00	406.50	406.50	143.77
15.0	9.53	0.38	375.00	432.00	432.00	152.79
18.0	11.43	0.45	450.00	447.30	447.30	158.20
20.0	12.07	0.48	500.00	440.50	440.50	155.79

OBSERVACIONES/ REMARKS: LA VELOCIDAD DE ROTURA DE (0.762 mm/min) SE DETERMINO EN BASE A LOS TIEMPOS DE CONSOLIDACION

COMPILADO POR/COPIED BY: L. Navarro
REVISADO POR/REVIEWED BY: L. Navarro

PRESENTADO/PRESENTED BY: L. Navarro

El presente informe no debe reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.
Los resultados de este informe solo serán válidos relacionados con los métodos indicados en el mismo.

Version: 2
Fecha de Revisión: 25-Ago-2014

**CORTE DIRECTO CU/
DIRECT SHEAR TEST SOILS
(ASTM D 3080)**

F-072

Página / Page
3 of 4

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277 CLIENTE/CIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROTECH HOYO/BOREHOLE: 2 COORDENADA/COORDINATES: N -
PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL56 MUESTRA/SAMPLE: M-1 E -
LOCALIZACION/LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMA PROFUNDIDAD/DEPTH: 5.00-5.60 ELEVACION/ELEVATION: m
MUESTREADO POR/SAMPLED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: 15-ago-24 FUENTE/SOURCE: -
ENSAYADO POR/TESTED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: 15-ago-24

	ANTES/BEFORE	DESPUES/AFTER
	3	3
Suelo Humedo/Wet Soil	107.80	180.90
Suelo Seco/Dry Soil	82.20	134.20
Peso de Recipiente/Mass of Can	26.78	50.30
Contenido de Humedad/Moisture Content %	45.77	55.66
Diámetro/Diameter (cm)	6.00	6.00
Altura/Height (cm)	3.62	3.62
Area/Area (cm ²)	28.27	28.27
Volumen/Volumen (cm ³)	102.35	102.35
Peso de la Celda/Mass of Shear Box (g)	949.9	949.9
Peso Inicial/Initial Mass (g)	1078.6	1087.5
Peso de Muestra/Sample Mass (g)	128.7	137.6
Densidad Humeda/Wet density (g/cm ³)	1.26	1.34
Densidad seca/Dry Density (g/cm ³)	0.86	0.86
Vacios/Void Ratio	2.07	2.07
Grado de Saturación/Deg. Saturation	0.59	0.71
Area/Net Area Exp. (mm ²)	2827.43	2827.43
Gravedad Especifica/Specific Gravity	2.65	2.65

DATOS DE MUESTRA/SAMPLE DATA

ESTRUCTURA/STRUCTURE:
DESCRIPCION/DESCRIPTION:

VELOCIDAD DE ROTURA/ RATE STRAIN (mm/min)

0.762

ESFUERZO NORMAL/NORMAL STRESS (kPa):

417.54

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST		
EQUIPO/EQUIPMENT	CORTE DIRECTO	SERIE/SERIAL: 3
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL:
EQUIPO/EQUIPMENT		SERIE/SERIAL:

Desplazamiento relativo porcentual/Percent relative displacement (%)	Desplazamiento horizontal/Horizontal displacement (mm)	Desplazamiento horizontal/Horizontal displacement (inch)	Lectura del horizontal/Horizontal reading	Lectura celda/Load cell reading (N)	Fuerza Cortante Horizontal/Horizontal Shear Force (N)	Esfuerzo Cortante/ Shear Stress (kPa)
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1	0.06	0.00	2.50	86.80	86.80	30.70
0.2	0.13	0.01	5.00	141.10	141.10	49.90
0.3	0.19	0.01	7.50	176.70	176.70	62.48
0.4	0.25	0.01	10.00	190.70	190.70	67.45
0.5	0.32	0.01	12.50	209.30	209.30	74.02
0.7	0.44	0.02	17.50	238.70	238.70	84.42
1.0	0.64	0.03	25.00	279.10	279.10	98.71
1.3	0.79	0.03	31.25	303.90	303.90	107.48
1.5	0.95	0.04	37.50	339.50	339.50	120.07
1.8	1.11	0.04	43.75	365.90	365.90	129.41
2.0	1.27	0.05	50.00	389.20	389.20	137.65
2.3	1.43	0.06	56.25	410.90	410.90	145.33
2.5	1.59	0.06	62.50	432.60	432.60	153.00
2.8	1.75	0.07	68.75	451.20	451.20	159.58
3.0	1.91	0.08	75.00	474.40	474.40	167.78
4.0	2.54	0.10	100.00	528.70	528.70	186.99
5.0	3.18	0.13	125.00	573.70	573.70	202.90
7.0	4.45	0.18	175.00	629.50	629.50	222.64
9.0	5.72	0.23	225.00	668.30	668.30	236.36
11.0	6.99	0.28	275.00	682.20	682.20	241.28
13.0	8.26	0.33	325.00	686.90	686.90	242.94
15.0	9.53	0.38	375.00	674.50	674.50	238.56
18.0	11.43	0.45	450.00	637.30	637.30	225.40
20.0	12.07	0.48	500.00	612.50	612.50	216.63

OBSERVACIONES/ REMARKS:

LA VELOCIDAD DE ROTURA DE (0.762 mm/min) SE DETERMINO EN BASE A LOS TIEMPOS DE CONSOLIDACION

COMPILADO POR/COPIED BY:

L. Navarro

REVISADO POR/REVIEWED BY:

L. Navarro

PRESENTADO/PRESENTED BY:

L. Navarro

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.
Los resultados de este informe solo están válidos cuando se usan los recursos indicados en el mismo.

Version 2
Fecha de Revisión: 25-Ago-2014

165





**CORTE DIRECTO CU/
DIRECT SHEAR TEST SOILS
(ASTM D 3080)**

F-072

Area/Area:
Pruebas de Ensayo/Test and Trials

Página /
Page
4 of 4

TRABAJO No./JOB No.: 2-1277 CLIENTE/CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech HOYO/BOREHOLE: 2 COORDENADA/COORDINATES: N -
 PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL56 MUESTRA/SAMPLE: M-1 PROFUNDIDAD/DEPTH: 5.00-5.60 ELEVACION/ELEVATION: - m
 LOCALIZACION/LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMA MATERIAL/MATERIAL: -
 MUESTREADO POR/SAMPLED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: - FUENTE/SOURCE: -
 ENSAYADO POR/TESTED BY: TECNILAB S.A. FECHA/DATE: 15-ago-24



VALORES PICO DE RESISTENCIA/PEAK STRENGTH VALUES	
Esfuerzo Normal/Normal Stress (kPa):	Esfuerzo Cortante/Shear Stress (kPa):
95.76052	80.08
196.09	158.20
417.54	242.94

Angulo de fricción/Friction angle:	26	*
Cohesión/Cohesion:	45.5	kPa

OBSERVACIONES/ REMARKS:

COMPILADO POR/COPILED BY: L. Navarro
 REVISADO POR/REVIEWED BY: L. Navarro

PRESENTADO/PRESENTED BY: L. Navarro

Si presente informe no deberá reproducirse en la impresión escrita de TECNILAB S.A.
 Los resultados de este informe sólo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

Versión 2
 Fecha de Revisión: 20-Ago-2014

166



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA DE BARRIOCO Y ASOC. S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN 1973

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD TEST
METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS D 4546-
08**

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página: 1 de 14

TRABAJO No./JOB No.

2-1277

SONDEO/ BEROHOLE.:

2

CLIENTE/CLIENT:

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

MUESTRA/SAMPLE:

1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C.CORDOBA

Presión aplicada a la probeta:

2.651 kPa

DATOS INICIALES/INITIAL DATA:

Probeta 1

Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H _i (mm)	22.00
Diámetro del suelo/ Diameter of soil, d (mm)	50.90
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	66.3
Gravedad Específica del suelo/ Specific Gravity, G _s	2.65
Area del suelo/ Area of soil, A (cm ²)	20.35
Volumen inicial del suelo/ Initial volume of soil, V ₁ (cm ³)	44.76
Humedad inicial/ Initial Water content, w ₁ (%)	40.84
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ ₁ (g/cm ³)	1.48
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ _{d1} (g/cm ³)	1.05
Grado de saturación/ Degree of saturation, S ₁ (%)	71.20

Contenido de humedad inicial de las taras/ Water Content from tares

Tara No. / Tare No.	W9
Tara + suelo húmedo/ Tare + Wet Soil, g	54.8
Peso de tara/ Tare mass, g	17.9
Tara + suelo seco/ Tare + dry soil, g	44.1
Contenido de humedad/ Water Content, w (%)	40.84

DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 1

Altura final del suelo/ Final height of soil, H ₂ (mm)	21.99
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	71.2
Volumen final del suelo/ Final volume of soil, V ₂ (cm ³)	44.7
Peso seco del suelo/ Dry weight W _d (g)	44.7
Humedad final/ Final Water content, w ₂ (%)	59.28
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ ₂ (g/cm ³)	1.59
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ _{d2} (g/cm ³)	1.00
Grado de saturación/ Degree of saturation, S ₂ (%)	95.06

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	1	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	1
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	O2

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

167



PROYECTO EN 1975

ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS D 4546-08

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
2 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:
PROYECTO/ PROJECT:
LOCALIZACION/ LOCATION:
METODO/METHOD:

2-1277
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech
OBARRIO CL 56
OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
"A"

SONDEO/ BEROHOLE.: 2
MUESTRA/SAMPLE: 1
PROFUNDIDAD/ DEPTH: 5.00 m - 5.60 m
FECHA/ DATE: 22-Aug-24
TECNICO/ TECHNICIAN: C.CORDOBA

Presión vertical aplicada/ Vertical stress:	2.6509 kpa
Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H _i (mm)	22.000
Compresión del espécimen después de la aplicación de la carga y antes del inundamiento/ Specimen compression after stress application and immediately prior to wetting, Ah ₁ (mm)	0.015
Altura espécimen antes de inundar, Specimen height immediately prior to wetting h ₁ (mm)	21.985
Variación de la altura del espécimen: hinchamiento o colapso tras inundación/ Change in specimen weight: swell or collapse after wetting Ah ₂ (mm)	0.005
Altura final del ensayo/ Final specimen height (h ₂)	21.990
Hinchamiento o colapso/ Swell or collapse strains, ϵ (%)	0.023

t (min)	Lectura dial	Variación altura (mm)
0	10	0.000
0.1	10	0.000
0.25	10	0.000
0.5	11	0.003
1	11	0.003
2	12	0.005
4	12	0.005
8	12	0.005
15	12	0.005
30	12	0.005
60	12	0.005
120	12	0.005
240	12	0.005
480	12	0.005
1440	12	0.005
2880	12	0.005
4320	12	0.005
5760	12	0.005
VARIACION TOTAL	2.00	0.005

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST					
Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	1	Equipo/Equipment	RING
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS
					Serie/Serial
					1
					O2

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C.CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO



TECNILAB, S.A.
UNA EMPRESA E BARRIOZO Y ASOC. S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD
TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE
SOILS D 4546-08

F-131

Fecha Efectiva/
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
3 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

SONDEO/ BEROHOLE.:
MUESTRA/SAMPLE:

2
1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C.CORDOBA


DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 1

Altura final del suelo/ Final height of soil, H₂ (cm)
Humedad final/ Final Water content, W₂ (%)
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_d (g/cm³)
Grado de saturación/ Degree of saturation, S₂ (%)

21.99
59.28
1.00
95.06

CURVA TIEMPO-HINCHAMIENTO,/ TIME-SWELL CURVE



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	1	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	1
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	24

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by:

C. CORDOBA

Revisado por/ Reviewed by:

L. NAVARRO

Compilado por / Compiled by:

L. NAVARRO

Presentado por / Presented by:

L. NAVARRO

ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS D 4546-08

F-131

Fecha Efectiva: 24 de Marzo de 2014	Área: Pruebas y Ensayos	Versión: 0	Página: 4 de 14
--	----------------------------	---------------	-----------------

TRABAJO No./JOB No. CLIENTE/CLIENT:	2-1277 ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH	SONDEO/ BEROHOLE.: MUESTRA/SAMPLE:	2 1
PROYECTO/ PROJECT:	OBARRIO CL 56	PROFUNDIDAD/ DEPTH:	5.00 m - 5.60 m
LOCALIZACION/ LOCATION:	OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ	FECHA/ DATE:	8/22/2024
METODO/METHOD:	"A"	TECNICO/ TECHNICIAN:	C.CORDOBA

Presión aplicada a la probeta: **26.509 kPa**

DATOS INICIALES/INITIAL DATA:	
Probeta 2	
Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H _i (mm)	22.00
Diámetro del suelo/ Diameter of soil, d (mm)	50.90
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	65.70
Gravedad Específica del suelo/ Specific Gravity, G _s	2.65
Área del suelo/ Area of soil, A (cm ²)	20.35
Volumen inicial del suelo/ Initial volume of soil, V ₁ (cm ³)	44.76
Humedad inicial/ Initial Water content, w ₁ (%)	40.84
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ ₁ (g/cm ³)	1.47
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ _{d1} (g/cm ³)	1.04
Grado de saturación/ Degree of saturation, S ₁ (%)	70.14

Contenido de humedad inicial de las taras/ Water Content from tares	
Tara No./ Tare No.	W9
Tara + suelo húmedo/ Tare + Wet Soil, g	54.8
Peso de tara/ Tare mass, g	17.9
Tara + suelo seco/ Tare + dry soil, g	44.1
Contenido de humedad/ Water Content, w (%)	40.84

DATOS FINALES/FINAL DATA:	
Probeta 2	
Altura final del suelo/ Final height of soil, H ₂ (mm)	21.77
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	70.50
Volumen final del suelo/ Final volume of soil, V ₂ (cm ³)	44.30
Peso seco del suelo/ Dry weight W _d (g)	45.90
Humedad final/ Final Water content, w ₂ (%)	53.59
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ ₂ (g/cm ³)	1.59
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ _{d2} (g/cm ³)	1.04
Grado de saturación/ Degree of saturation, S ₂ (%)	91.17

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST					
Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	3	Equipo/Equipment	RING
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS
				Serie/Serial	3
				Serie/Serial	A15

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD
TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE
SOILS D 4546-08**

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
5 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

PROYECTO/ PROJECT:

LOCALIZACION/ LOCATION:

METODO/METHOD:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

OBARRIO CL 56

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

"A"

SONDEO/ BEROHOLE.:

MUESTRA/SAMPLE:

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

FECHA/ DATE:

TECNICO/ TECHNICIAN:

2

1

5.00 m - 5.60 m

22-Aug-24

C.CORDOBA

Presión vertical aplicada/ Vertical stress: 26.509 kpa

Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H_i (mm)	22.000
Compresión del espécimen después de la aplicación de la carga y antes del inundamiento/ specimen compression after stress application and immediately prior to wetting, A_{h1} (mm)	0.221
Altura espécimen antes de inundar, Specimen height immediately prior to wetting h_1 (mm)	21.779
Variación de la altura del espécimen: hinchamiento o colapso tras inundación/ Change in specimen height: swell or collapse after wetting A_{h2} (mm)	-0.005
Altura final del ensayo/ Final specimen height (h_2)	21.774
Hinchamiento o colapso/ Swell or collapse strains, ϵ (%)	-0.023

t (min)	Lectura dial	Variación altura (mm)
0	1087	0.000
0.1	1087	0.000
0.25	1087	0.000
0.5	1087	0.000
1	1087	0.000
2	1087	0.000
4	1087	0.000
8	1087	0.000
15	1087	0.000
30	1087	0.000
60	1087	0.000
120	1088	-0.003
240	1088	-0.003
480	1088	-0.003
1440	1089	-0.005
2880	1089	-0.005
4320	1089	-0.005
5760	1089	-0.005
VARIACION TOTAL	2.00	-0.005

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	3	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	3
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	A15

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C.CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD
TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS**
D 4546-08

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
6 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

SONDEO/ BEROHOLE.:
MUESTRA/SAMPLE:

2

1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C.CORDOBA


DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 2

Altura final del suelo/ Final height of soil, H₂ (cm)
Humedad final/ Final Water content, w₂ (%)
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_{d2} (g/cm³)
Grado de saturación/ Degree of saturation, S₂ (%)

21.77
53.59
1.04
91.17

CURVA TIEMPO-COLAPSO, / TIME-COLLAPSE CURVE



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	3	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	3
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	A15

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página: 7 de 14

TRABAJO No./JOB No.

CLIENTE/CLIENT:

PROYECTO/ PROJECT:

LOCALIZACION/ LOCATION:

METODO/METHOD:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

OBARRIO CL 56

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

"A"

SONDEO/ BEROHOLE.:

MUESTRA/SAMPLE:

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

FECHA/ DATE:

TECNICO/ TECHNICIAN:

2

1

5.00 m - 5.60 m

22-Aug-24

C.CORDOBA

Presión aplicada a la probeta: 53.0176 kPa

DATOS INICIALES/INITIAL DATA:

Probeta 3

Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H_i (mm)	22.00
Diámetro del suelo/ Diameter of soil, d (mm)	50.90
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	67.50
Gravedad Específica del suelo/ Specific Gravity, G_s	2.65
Área del suelo/ Area of soil, A (cm ²)	20.35
Volumen inicial del suelo/ Initial volume of soil, V_1 (cm ³)	44.76
Humedad inicial/ Initial Water content, w_1 (%)	40.84
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ_1 (g/cm ³)	1.51
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_d1 (g/cm ³)	1.07
Grado de saturación/ Degree of saturation, S_1 (%)	73.37

Contenido de humedad inicial de las taras/ Water Content from tares

Tara No./ Tare No.	W9
Tara + suelo húmedo/ Tare + Wet Soil, g	54.8
Peso de tara/ Tare mass, g	17.9
Tara + suelo seco/ Tare + dry soil, g	44.1
Contenido de humedad/ Water Content, w (%)	40.84

DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 3

Altura final del suelo/ Final height of soil, H_z (mm)	21.68
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	72
Volumen final del suelo/ Final volume of soil, V_2 (cm ³)	44.11
Peso seco del suelo/ Dry weight W_d (g)	45.20
Humedad final/ Final Water content, w_2 (%)	55.84
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ_2 (g/cm ³)	1.63
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_d2 (g/cm ³)	1.05
Grado de saturación/ Degree of saturation, S_2 (%)	96.72

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	2	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	2
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	AR9

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA

Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO

Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

173



FUNDADA EN 1972

ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS D4546-08

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
8 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

SONDEO/ BEROHOLE.:
MUESTRA/SAMPLE:

2
1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C.CORDOBA

Presión vertical aplicada/ Vertical stress:	53.0	kPa
Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H _i (mm)	22.00	
Compresión del espécimen después de la aplicación de la carga y antes del inundamiento/ specimen compression after stress application and immediately prior to wetting, Ah ₁ (mm)	0.302	
Altura espécimen antes de inundar, Specimen height immediately prior to wetting h ₁ (mm)	21.698	
Variación de la altura del espécimen: hinchamiento o colapso tras inundación/ Change in specimen height: swell or collapse after wetting Ah ₂ (mm)	-0.020	
Altura final del ensayo/ Final specimen height (h ₂)	21.6774	
Hinchamiento o colapso/ Swell or collapse strains, ε (%)	-0.0937	

t (min)	Lectura dial	Variación altura (mm)
0	1110	0.000
0.1	1110	0.000
0.25	1110	0.000
0.5	1110	0.000
1	1110	0.000
2	1110	0.000
4	1111	-0.003
8	1111	-0.003
15	1112	-0.005
30	1113	-0.008
60	1114	-0.010
120	1115	-0.013
240	1116	-0.015
480	1117	-0.018
1440	1118	-0.020
2880	1118	-0.020
4320	1118	-0.020
5760	1118	-0.020
VARIACION TOTAL	8.00	-0.020

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST							
Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	2	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	2
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	AR9

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD
TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE
SOILS D 4546-08**

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
9 de 14

TRABAJO No./JOB No.

CLIENTE/CLIENT:

PROYECTO/ PROJECT:

LOCALIZACION/ LOCATION:

METODO/METHOD:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

OBARRIO CL 56

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

"A"

SONDEO/ BEROHOLE.:

MUESTRA/SAMPLE:

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

FECHA/ DATE:

TECNICO/ TECHNICIAN:

2

1

5.00 m - 5.60 m

22-Aug-24

C.CORDOBA

DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 3

Altura final del suelo/ Final height of soil, H₂ (cm)

21.68

Humedad final/ Final Water content, W₂ (%)

55.84


Densidad seca/ Dry Unit weighth, γ_{d2} (g/cm³)

1.05

Grado de saturación/ Degree of saturation, S₂ (%)

96.72

CURVA TIEMPO-HINCHAMIENTO, / TIME-SWELL CURVE



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	2	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	2
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	AR9

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA

Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO

Presentado por / Presented by: L. NAVARRO



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA DE BARRANCO Y ASOC. S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN 1972

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/
STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE
OF COHESIVE SOILS D 4546-08**

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página: 10 de 14

TRABAJO No./JOB No.

CLIENTE/CLIENT:

PROYECTO/ PROJECT:

LOCALIZACION/ LOCATION:

METODO/METHOD:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

OBARRIO CL 56

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

"A"

SONDEO/ BEROHOLE.:

MUESTRA/SAMPLE:

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

FECHA/ DATE:

TECNICO/ TECHNICIAN:

2

1

5.00 m - 5.60 m

22-Aug-24

C.CORDOBA

Presión aplicada a la probeta:

106.0 kPa

DATOS INICIALES/INITIAL DATA:

Probeta 4

Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H_i (mm)	22.00
Diámetro del suelo/ Diameter of soil, d (mm)	50.90
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	70.20
Gravedad Específica del suelo/ Specific Gravity, G_s	2.65
Área del suelo/ Area of soil, A (cm ²)	20.35
Volumen inicial del suelo/ Initial volume of soil, V_1 (cm ³)	44.76
Humedad inicial/ Initial Water content, w_1 (%)	40.84
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ_1 (g/cm ³)	1.57
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_d (g/cm ³)	1.11
Grado de saturación/ Degree of saturation, S_1 (%)	78.43

Contenido de humedad inicial de las taras/ Water Content from tares

Tara No./ Tare No.	W9
Tara + suelo húmedo/ Tare + Wet Soil, g	54.8
Peso de tara/ Tare mass, g	17.9
Tara + suelo seco/ Tare + dry soil, g	44.1
Contenido de humedad/ Water Content, w (%)	40.84

DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 4

Altura final del suelo/ Final height of soil, H_2 (mm)	21.49
Peso del suelo/ Specimen weight, W (g)	73.40
Volumen final del suelo/ Final volume of soil, V_2 (cm ³)	43.74
Peso seco del suelo/ Dry weight W_d (g)	48.00
Humedad final/ Final Water content, w_2 (%)	52.92
Densidad aparente/ Bulk or wet unit weight, γ_2 (g/cm ³)	1.68
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_d (g/cm ³)	1.10
Grado de saturación/ Degree of saturation, S_2 (%)	99.13

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	4	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	4
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	A1

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/
STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF
COHESIVE SOILS D 4546-08**

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
11 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277
ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

SONDEO/ BEROHOLE.:
MUESTRA/SAMPLE:

2
1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C.CORDOBA

Presión vertical aplicada/ Vertical stress: 106.035 kPa

Altura inicial del suelo/ Initial height of soil, H_i (mm)	22.0000
Compresión del espécimen después de la aplicación de la carga y antes del inundamiento/ specimen compression after stress application and immediately prior to wetting, Ah_1 (mm)	0.5029
Altura espécimen antes de inundar, Specimen height immediately prior to wetting h_1 (mm)	21.4971
Variación de la altura del espécimen: hinchamiento o colapso tras inundación/ Change in specimen height: swell or collapse after wetting Ah_2 (mm)	-0.003
Altura final del ensayo/ Final specimen height (h_2)	21.4945
Hinchamiento o colapso/ Swell or collapse strains, ϵ (%)	-0.0118

t (min)	Lectura dial	Variación altura (mm)
0	828	0.000
0.1	828	0.000
0.25	828	0.000
0.5	828	0.000
1	829	-0.003
2	829	-0.003
4	829	-0.003
8	829	-0.003
15	829	-0.003
30	829	-0.003
60	829	-0.003
120	829	-0.003
240	829	-0.003
360	829	-0.003
1440	829	-0.003
2880	829	-0.003
4320	829	-0.003
5760	829	-0.003
VARIACION TOTAL	1.000	-0.003

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	4	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	4
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	A1

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

176

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/
 STANDARD TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF
 COHESIVE SOILS D 4546-08**

F-131

Fecha Efectiva:
 24 de Marzo de 2014

Area:
 Pruebas y Ensayos

Versión:
 0

Página:
 12 de 14

TRABAJO No./JOB No.
 CLIENTE/CLIENT:

2-1277
 ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

SONDEO/ BEROHOLE.:
 MUESTRA/SAMPLE:

2
 1

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:

C. CORDOBA


DATOS FINALES/FINAL DATA:

Probeta 4

Altura final del suelo/ Final height of soil, H₂ (cm)
 Humedad final/ Final Water content, w₂ (%)
 Densidad seca/ Dry Unit weight, γ_{d2} (g/cm³)
 Grado de saturación/ Degree of saturation, S₂ (%)

21.49
 52.92
 1.10
 99.13

CURVA TIEMPO-HINCHAMIENTO,/ TIME-SWELL CURVE



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	4	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial	4
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	927	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial	A1

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
 Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
 Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

178



TECNILAB, S. A.
UNA EMPRESA DE BARRINCO Y ASOCI. S. A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

FUNDADA
EN
1973

**ENSAYO DE HINCHAMIENTO O COLAPSO PARA SUELOS COHESIVOS/ STANDARD
TEST METHODS FOR ONE-DIMENSIONAL SWELL OR COLLAPSE OF COHESIVE SOILS**
D 4546-08

F-131

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Area:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
13 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTECH

SONDEO/ BEROHOLE.:
MUESTRA/SAMPLE:

2

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"


TECNICO/ TECHNICIAN:

C. CORDOBA

DATOS FINALES/FINAL DATA:

	Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 4
Altura final del suelo/ Final height of soil, H ₂ (cm)	21.99	21.77	21.68	21.49
Humedad final/ Final Water content, w ₂ (%)	59.28	53.59	55.84	52.92
Densidad aparente/Wet unit weight, γ ₂ (g/cm ³)	1.59	1.59	1.63	1.68
Densidad seca/ Dry Unit weight, γ _{d2} (g/cm ³)	1.00	1.04	1.05	1.10
Grado de saturación/ Degree of saturation, S ₂ (%)	95.06	91.17	96.72	99.13

CURVA HINCHAMIENTO-COLAPSO/ SWELL-COLLAPSE CURVE



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by:

C. CORDOBA

Revisado por/ Reviewed by:

L. NAVARRO

Compilado por / Compiled by:

L. NAVARRO

Presentado por / Presented by:

L. NAVARRO

Fecha Efectiva:
24 de Marzo de 2014

Área:
Pruebas y Ensayos

Versión:
0

Página:
14 de 14

TRABAJO No./JOB No.
CLIENTE/CLIENT:

2-1277

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

SONDEO/ BEROHOLE.:

2

MUESTRA/SAMPLE:

PROYECTO/ PROJECT:

OBARRIO CL 56

PROFUNDIDAD/ DEPTH:

5.00 m - 5.60 m

LOCALIZACION/ LOCATION:

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

FECHA/ DATE:

22-Aug-24

METODO/METHOD:

"A"

TECNICO/ TECHNICIAN:


C. CORDOBA

PRESION DE HINCHAMIENTO (kPa)

15.0

HINCHAMIENTO LIBRE (%)

0.023



EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	ODOMETER	Serie/Serial	Equipo/Equipment	RING	Serie/Serial
Equipo/Equipment	BALANCE	Serie/Serial	Equipo/Equipment	GLASS	Serie/Serial

OBSERVACIONES / REMARKS:

Ensayado por/ Tested by: C. CORDOBA
Compilado por / Compiled by: L. NAVARRO

Revisado por/ Reviewed by: L. NAVARRO
Presentado por / Presented by: L. NAVARRO

ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech
 OBARRIO CL 56
 TRABAJO No. 2-1277

RESULTADOS DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN

SONDEO No.	MUESTRA No.	PROFUNDIDAD (m)		DESCRIPCIÓN	DENSIDAD g/cm ³	ESFUERZO A COMPRESIÓN		RQD
						kg/cm ²	MPa	
1	1	11.00	-	TOBA LAPILLI	2.44	167.68	16.44	87
	2	12.64	-	TOBA LAPILLI	2.35	100.38	9.84	95
	3	14.98	-	TOBA LAPILLI	2.38	135.50	13.29	97
2	1	9.59	-	TOBA LAPILLI	2.32	277.04	27.17	100
	2	11.27	-	TOBA LAPILLI	2.31	129.86	12.73	100
	3	14.09	-	TOBA LAPILLI	2.43	179.07	17.56	100
	4	16.30	-	TOBA	2.33	202.20	19.83	100
	5	18.50	-	TOBA	2.35	163.32	16.02	100
3	1	14.41	-	TOBA	2.36	123.31	12.09	100
	2	16.48	-	TOBA	2.33	122.58	12.02	86
	3	17.70	-	TOBA	2.37	93.70	9.19	95
	4	19.61	-	TOBA	2.30	99.35	9.74	93
	5	20.64	-	TOBA	2.38	194.53	19.08	100
	6	22.14	-	TOBA	2.36	152.67	14.97	100
	7	23.68	-	TOBA	2.37	157.41	15.44	85
4	1	14.18	-	TOBA	2.39	179.71	17.62	91
	2	16.34	-	TOBA	2.35	118.60	11.63	85
	3	18.23	-	TOBA	2.36	109.36	10.72	78
	4	19.52	-	TOBA	2.37	126.51	12.60	100



TECNILAB S.A.
UNA EMPRESA DE BATERIA Y CABLE S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Área/Área

Pruebas y Ensayos / Test And Trials

FUNDA
EN
1973

RESISTENCIA EN COMPRESIÓN DE TESTIGO DE ROCA / METHOD FOR COMPRESSIVE
STRENGTH OF INTACT ROCK CORE SPECIMENS
ASTM D 7012

F-089

Página
1 de 1

TRABAJO No./JOB: 2-1277 CLIENTE/CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech
PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL 56 LOCALIZACIÓN / LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ
MUESTREADO POR/SAMPLE BY: TECNILAB, S.A. FECHA/DATE: 20-24
ENSAYADO POR/PREPARED BY: TECNILAB, S.A. FECHA/DATE: 20-24 LABORATORISTA/TECHNICIAN: O. ESTRADA

HOYO /HOLE	MUESTRA/ SAMPLE	ELEVACIÓN (ELEVATION)	PESO (WEIGHT) g	DIAMETRO (DIAMETER)	LARGO (LENGTH)	AREA TRANSVERSAL (cm ²)	VOLUMEN (VOLUME)	DENSIDAD (DENSITY)	RELACION/ RATIO	CARGA MAXIMA (MAXIMUM LOAD)	RESIS. MAXIMA/ MAXIMUM STRENGTH (kg/cm ²)	RESISTENCIA EN COMPRESION, AXIAL (AXIAL COMPRESSIVE STRENGTH) MPa
1	Profundidad (DEPTH) m	--	956.80	6.30	12.80	31.17	392.77	2.44	2.00	11499.40	167.68	16.44
2	Profundidad (DEPTH) m	--	937.20	6.30	12.80	31.17	392.77	2.32	2.06	9282.80	135.50	13.29
	Profundidad (DEPTH) m	--	905.70	6.30	12.80	31.17	392.77	2.31	2.00	8805.60	129.86	12.73
	Profundidad (DEPTH) m	--	915.80	6.30	12.80	31.17	392.77	2.33	2.00	13866.60	202.20	19.83
	Profundidad (DEPTH) m	--	921.40	6.30	12.80	31.17	392.77	2.35	2.00	11200.20	163.32	16.02

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST

Equipo/Equipment	BALANZA	Serie/Serial	514	Equipo/Equipment	--	Serie/Serial	--
Equipo/Equipment	MÁQUINA CORTA NÚCLEO	Serie/Serial	1067	Equipo/Equipment	PRENSA	Serie/Serial	512

OBSERVACIONES/REMARKS:

Muestreado por/Sample By:
Complado por/Compladed:

TECNILAB, S.A.
A. HERNÁNDEZ

Ensayado por/ Tested By:
Presenado por/Presenled By:

O. ESTRADA
TECNILAB, S.A.

El presente informe no deberá reproducirse, sin la aprobación escrita de TECNILAB, S.A.

Los resultados de este informe solo están relacionados con las muestras indicadas en el mismo.

Versión: 2

Fecha de Revisión: 15-mar-2018

PARQUE LEFEVRE - AVENIDA PRIMERA, LOCAL No. 62 - APARTADO 0834-02144, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA TELEFONOS: 224-9137, 224-5587 FAX: 221-4451

181



TECNILAB, S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Pruebas y Ensayos / Test And Trials

FOUNDER

UNA EMPRESA DE INGENIERIA Y ASOCI. I. R. A.
1973

RESISTENCIA EN COMPRESIÓN DE TESTIGO DE ROCA / METHOD FOR COMPRESSIVE
STRENGTH OF INTACT ROCK CORE SPECIMENS
ASTM D 7012

F-089

Página
1 de 1

TRABAJO No./JOB: 2-1277 CLIENTE/CLIENT: ON BY LIVING / BE LIVING PROPTech

PROYECTO/PROJECT: OBARRIO CL 56 LOCALIZACION / LOCATION: OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ

MUESTREADO POR/SAMPLE BY: TECNILAB, S.A. FECHA/DATE: ago-24

ENSAYADO POR/PREPARED BY: TECNILAB, S.A. FECHA/DATE: ago-24

LABORATORISTA/TECHNICIAN: O. ESTRADA

HOYO /HOLE	MUESTRA/ SAMPLE	ELEVACIÓN (ELEVATION)	PESO (WEIGHT) g	DIAMETRO (DIAMETER)	LARGO (LENGTH)	AREA TRANSVERSAL (cm ²)	VOLUMEN (VOLUME)	DENSIDAD (DENSITY)	RELACION/ RATIO	CARGA MAXIMA (MAXIMUM LOAD)	RESIS. MAXIMA/ (kg/cm ²)	RESISTENCIA EN COMPRESION, AXIAL (AXIAL COMPRESSIVE STRENGTH) MPa
3	Profundidad (DEPTH) m			(cm)	(cm)	TRANSVERSAL AREA (cm ²)	(cm ³)	(g/cm ³)	L/D	MAXIMUM LOAD (lb)	MAXIMUM STRENGTH (kg/cm ²)	AXIAL (AXIAL COMPRESSIVE STRENGTH) MPa
	14.41 - 14.63	--	928.40	6.30	12.60	31.17	392.77	2.36	2.00	8456.80	123.31	12.09
	16.48 - 16.70	--	916.70	6.30	12.60	31.17	392.77	2.33	2.00	8406.20	122.58	12.02
	17.70 - 17.92	--	930.00	6.30	12.60	31.17	392.77	2.37	2.00	8426.20	93.70	9.19
	19.61 - 19.84	--	930.30	6.30	12.98	31.17	404.62	2.30	2.06	6813.40	99.35	9.74
	20.64 - 20.85	--	933.10	6.30	12.60	31.17	392.77	2.38	2.00	13340.80	194.53	19.08
4	22.14 - 22.36	--	925.50	6.30	12.60	31.17	392.77	2.36	2.00	10469.80	152.67	14.97
	23.68 - 23.90	--	930.30	6.30	12.60	31.17	392.77	2.37	2.00	10795.40	157.41	15.44
	14.18 - 14.34	--	937.90	6.30	12.60	31.17	392.77	2.39	2.00	12324.40	179.71	17.62
	16.34 - 16.54	--	921.10	6.30	12.60	31.17	392.77	2.35	2.00	8133.40	118.60	11.63
	18.23 - 18.41	--	928.60	6.30	12.60	31.17	392.77	2.36	2.00	7499.80	109.36	10.72
	19.52 - 19.74	--	931.10	6.30	12.60	31.17	392.77	2.37	2.00	8813.20	128.51	12.60

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA / EQUIPMENT USED FOR THE TEST											
Equipo/Equipment Equipos/Equipment	BALANZA		Serie/Serial		514		Equipos/Equipment		Serie/Serial		--
	MAQUINA CORTA NUCLEO		Serie/Serial		1067		Equipos/Equipment		PRENSA		512

OBSERVACIONES/REMARKS:

Muestreado por/Sample By: TECNILAB, S.A.

Complado por/Completed: A. HERNÁNDEZ

Ensayado por/ Tested By: O. ESTRADA

Presentado por/ Presented By: TECNILAB, S.A.

182



APENDICE J
FOTOGRAFIAS

TECNILAB, S. A.

PROYECTO: OBARRIO CL 56
INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA
 TRABAJO N° 2-1277 AGOSTO 2024



CONDICIÓN DEL SITIO AL MOMENTO DE REALIZAR LAS PERFORACIONES




ARCILLA



LIMO



ROCA
 METEORIZADA



ROCA SANA

ESTRATIGRAFIA TÍPICA DEL SITIO

