



INFORME DE ANALISIS  
Agua Natural

IAQ 324-2017

<b>Usuario</b>	INMOBILIARIA MATTHERHORN, S. A.		
<b>Proyecto</b>	Movimiento de Tierra para Nivelación de Terreno		
<b>Fecha de Informe</b>	25 de septiembre de 2017		
<b>Fecha de Muestreo</b>	16 de septiembre de 2017		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua de Muestra 1 Río Chilibre		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	San Vicente, Corregimiento Chilibre, Provincia de Panamá, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,4°C		H= 46%
<b>Metales</b>	<b>Standard Method No.</b>		Una muestra de agua Río Chilibre Lab #983-17
Calcio	mg/L	3500 Ca	19,2
Magnesio	mg/L	3500 Mg	8,7
Hierro <sup>+2</sup>	mg/L	3500 Fe	<0,1
Hierro <sup>+3</sup>	mg/L	3500 Fe	<0,1
Sodio	mg/L	3500Na	3,8
<b>No. de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>		<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 983-17	Una muestra de agua de Muestra 1 Río Chilibre. San Vicente, Corregimiento Chilibre, Provincia de Panamá, República de Panamá		1008901 655025

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días

  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540