

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA
LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860


UBICACION
SPT 6: N:937853.69
E:341286.61

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #6

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 18.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 2.80 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO



SONDEO #7

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA

LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860

UBICACION

SPT 7: N:937923.19

E:341196.19

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #7

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 20.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 3.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRÓ NIVEL FREÁTICO



SONDEO #8

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA
LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860

UBICACION
SPT 8: N:938038.86
E:341226.84

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #8

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 16.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 3.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 22.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA DURA.
- A 3.40 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO



SONDEO #9

103

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA
LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860

UBICACION
SPT 9: N:937971.31
E:341361.23

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #9

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 16.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 3.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 24.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA DURA.
- A 3.60 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 26.00 Ton/m².
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO

